


Схема внутренних соединений МЭО



М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная

Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Диаграмма работы микровыключателей

| Микровык- | Контакт | | Положение арматуры | |
|-----------|----------------|----------|--------------------|----------|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое |
| S1 | 5,6 | • | | |
| | 7,8 | | | |
| S2 | 9,10 | | | • |
| | 11,12 | | | |
| S3 | 19,20 | | | |
| | 21,22 | | | |
| S4 | 23,24 | | | |
| | 25,26 | | _ | |