


Схема внутренних соединений МЭО



- М1 электродвигатель
- Х1 колодка клеммная
- Х2 соединитель (вилка, розетка) РП10-30
- А1 блок сигнализации положения
- S1..S4 выключатели сигнализации

Диаграмма работы микровыключателей

Микровыкл	Контакт	Положение арматуры		
ючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
S1	5,6	•		
	7,8			
S2	9,10			
	11,12		•	
S3	19,20		-	
	21,22		_	
S4	23,24		-	
	25,26		_	