


## Схема внутренних соединений МЭО



М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная

Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

## Диаграмма работы микровыключателей

Микровык-	Контакт		Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
S1	5,6			
	7,8			
S2	9,10			
	11,12			
S3	19,20			
	21,22			
S4	23,24			
	25,26			