- 1. Същност на ремонтната дейност
- 2. Видове работи в ремонтната дейност
- 3. Организиране на ремонтната дейност в индустриалното предприятие

### 1. Същност на ремонтната дейност

Поддържане на машините и съоръженията (MuC) на ИП в техническа изправност.

#### Постига се чрез:

- 1) текущо техническо обслужване на МиС;
- 2) периодично следене на техническото състояние на MuC;
- 3) отстраняване на физическото и икономическото (морално) износване/изхабяване на МиС.

#### 20. ИНЖЕНЕРИНГ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

<u>Физическо износване</u> представлява обективен процес на постепенна загуба на потребителни свойства и стойност — води до <u>влошаване на експлоатационните показатели на МиС.</u>

Фактори на износването са: -условията на производството; - качество на изпълнението на МиС; -технология; -материалите от които са произведени; -квалификация на работниците, които го използват; -условия на експлоатация; -спазване на инструкциите за използване; -степен на натоварване; -качество на обработваните суровини и материали.

Видове физическо износване:

- *а)* физическо износване от първи род дължи се на експлоатацията на МиС;
- б) физическо износване от втори род дължи се на неблагоприятното влияние на средата, в която се експлоатират МиС.

Физическото износване се отстранява чрез ремонтиране на МиС — целта е възстановяване на експлоатационните показатели на МиС.

<u>Икономическо (морално) износване/изхабяване</u> – непрекъснато намаляване на стойността на МиС в резултат на постиженията на <u>научно-техническия прогрес</u>.

Видове икономическо (морално) износване:

- а) Икономическо износване от първи род дължи се на използване на по-прогресивна техника, технология, инженеринг и мениджмънт за новопроизведените МиС от същия вид. Новите МиС са със същите потребителни стойности, но с по-ниска цена от използваните, поради повисоката производителност на труда или производството им.
- б) <u>Икономическо износване от втори род</u> дължи се на непрекъснатата поява на нови по-съвършени МиС със същото предназначение, но носещи по-голям доход за единица време (имащи по-голяма производителност).

Моралното износване се отстранява чрез модернизация на съществуващите МиС — обновяване на съществуващите МиС чрез прилагане на постиженията на научно-техническия прогрес най-често при ремонтирането им.

## 2. Видове работи в ремонтната дейност

Според използваната у нас *Интегрирана система за поддържане в изправност на машините и съоръженията (ИСПИМС)* има две основни групи работи:

#### 1) <u>профилактични работи</u> –

- поддържане на МиС в постоянна производствена готовност и
- събиране на систематична информация за състоянието им, за <u>да се избегнат извънпланови</u> <u>ремонти</u>;

#### 2) ремонтни работи –

- отстраняване на възникнали дефекти и
- възстановяване на експлоатационните показатели на МиС.

#### Видове профилактични работи:

- а) <u>трофилактика</u> включва <u>почистване</u>, <u>смазване</u> и <u>проверка</u> на моментното състояние на МиС, осъществявани от технологичните (основните) работници;
- б) планово-профилактични прегледи (П) включват измервания на износването и при необходимост частично разглобяване на машината (съоръжението) за определяне степента на износване и/или установяване на скрити дефекти, извършвани от цеховите механици и енергетици;
- включват измерване на действителните експлоатационни показатели на МиС от специалисти в Отдела на главния механик (ОГМ) и Отдела на главния енергетик (ОГЕ) съвместно с цеховия ремонтен персонал.

#### Видове ремонтни работи:

- а) <u>основни ремонти</u> (O) подмяна или възстановяване на по-голямата част от основните възли и детайли на МиС. Осъществяват се през сравнително по-продължителни интервали от време и могат да бъдат съпроводени с модернизация. Извършват се в специализирани ремонтни предприятия или ремонтните цехове на ИП.
- б) <u>тайли с малка износоустойчивост</u>. Не изискват големи престои на МиС и се извършват от цеховия ремонтен персонал.
- в) аварийни ремонти имат случаен характер и не могат да се предвидят във времето. За намаляване на техния брой е необходимо периодично да се анализират причините за предизвикването им с цел предотвратяването им чрез извършване на подходящи профилактични работи (текуща профилактика, планово-профилактични прегледи и периодични профилактични изпитания).

# 3. Организиране на ремонтната дейност в индустриалното предприятие

Основава се на <u>Интегрираната система за поддържане в изправност на машините и съоръженията</u> (ИСПИМС), чиито <u>три принципа</u> са:

- 1) принудителност изисква извършване на профилактични и ремонтни работи след отработване на определено количество часове от всяка МиС независимо от моментното й състояние;
- 2) превантивност (предпазност) изисква провеждане на ремонтни работи на основата на оценката за състоянието на МиС от извършените профилактични работи;
- 3) <u>плановост</u> изисква провеждане на профилактични и ремонтни работи в ИП по предварително разработен график.

#### 20. ИНЖЕНЕРИНГ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

#### Организирането на ремонтната дейност включва:

1) определяне на видовете и периодичността на профилактичните и ремонтните работи — осъществява се с помощта на т. нар. ремонтен цикъл;

Ремонтният цикъл показва количеството отработени часове от машината (съоръжението) от пускането й в експлоатация до първия основен ремонт или между два последователни основни ремонта и вида и редуването на различни профилактични и ремонтни работи.

Пример за структура на ремонтния цикъл:

$$O - \Pi - \Pi - M - T - \Pi - M - ... - O$$

O – основен **ремонт**;

П – планово-профилактичен преглед;

И – периодични профилактични изпитания;

T – текущ **ремонт**.

За всеки вид машини и съоръжения структурата на ремонтния цикъл е индивидуална, регламентирана от ИСПИМС.

Организирането на ремонтната дейност включва освен 1) определяне на видовете и периодичността на профилактичните и ремонтните работи и:

2) определяне на **трудопоглъщаемостта** на профилактичните и ремонтните работи;

Трудопоглъщаемостта зависи от <u>категорията ремонтна</u> <u>сложност (КРС)</u> на машината (съоръжението) и се измерва чрез <u>специфична мерна единица</u> – т.нар. <u>единица ремонтна сложност (ЕРС)</u>.

За механичните и хидравличните части на машините (съоръженията) EPC е 38 човекочаса, равняващи се на трудопоглъщаемостта на основния ремонт на металорежеща машина-еталон с първа КРС.

За ел. частта - EPC е 15 човекочаса, равняващи се на трудопоглъщаемостта на основния ремонт на ел. двигател-еталон с първа КРС.

**Трудопоглъщаемостта** на профилактичните и ремонтните работи за всяка машина (съоръжение) се изчислява по определени формули от ИСПИМС в ЕРС.

#### Организирането на ремонтната дейност включва още:

3) избор на система за осъществяване на ремонтната дейност в ИП;

В зависимост от <u>общия обем</u> на профилактичните и **ремонтни работи** в ИП се прилагат <u>три системи (централизирана, децентрализирана и смесена</u>):

- а) централизирана система при годишен обем на ремонтната дейност до 3000 EPC, която се осъществява от обособен ремонтен (ремонтно-механичен) цех в ИП;
- б) децентрализирана система при годишен обем на ремонтната дейност над 5000 EPC, като всички профилактични и ремонтни работи се изпълняват на територията на всеки цех от обособено цехово ремонтно звено (участък, служба), специализирано за съответния вид машини и съоръжения;

- *в) смесена система -* при годишен обем на ремонтната дейност <u>от 3000 до 5000 EPC</u>, като:
  - •<u>основните ремонти</u> се осъществяват <u>в обособен</u> <u>ремонтен цех</u> на ИП или в <u>специализирани</u> <u>ремонтни предприятия</u>, а
  - всички останали профилактични и ремонтни работи от специализирани цехови ремонтни звена.

# Организирането на ремонтната дейност включва още:

4) избор на форма на организация на производството в ремонтните звена (ремонтен цех и цехови ремонтни участъци) - поради единичния и малкосериен тип на производство на ремонтната дейност се използва преобладаващо груповата форма на организация на производството в ремонтните звена.