#### КИНЕТИКА НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНАТА КОРОЗИЯ.

# Влияние на външни и вътрешни фактори върху скоростта на електрохимичната корозия.

### 1. Кинетика на електрохимичната корозия

Кинетиката изучава скоростта на протичане на корозионните процеси, както и факторите, които оказват влияние върху нея. Интензивността на работа на корозионния галваничен елемент се определя от силата на тока  $I_{\rm corr}$  (или по-коректно от плътността на тока  $j_{corr}$ ), протичащ между анодните и катодините участъци на кородиращата метална повърхност – корозионен ток:

$$j_{corr} = \frac{I_{corr}}{s}$$
, А/cm<sup>2</sup>. Стойността на плътността на тока не зависи от кородиращата повърхност и е мярка за скоростта на корозията.

### 2. Фактори влияещи върху скоростта на електрохимичната корозия

- а) вътрешни фактори свързани с метала:
  - <u>химична устойчивост на метала</u> тази устойчивост може приблизително да се оцени по големината на равновесния потенциал на метала. Най-общо колкото неговият потенциал е по-положителен, толкова метала е по-устойчив.
  - <u>състояние на повърхността на метала</u> фината обработка на повърхността повишава корозионната устойчивост на металите, тъй като намалява истинската повърхност на контакт с корозионната среда и улеснява формирането на еднородни защитни слоеве. Това влияние е по-силно в началните стадии на корозионния процес.
  - <u>състав и структура на сплавите</u> В практиката като конструкционни и функционални материали се използват не чисти метали, а техни сплави. По принцип корозионната устойчивост на сплавите се понижава при преминаване от еднофазна (хомогенна) система към много фазна (хетерогенна) система.


Наличието на дефекти в метала води до корозия предимно в областта на дефектите. Такива дефекти са например различни структурни дефекти в металната кристална решетка, граници на зърна, повърхностни драскотини и др. Термичното обработване и заваряването в повечето случаи намаляват корозионната устойчивост.

- механичен фактор — Механичните напрежения понижават термодинамичната устойчивост на метала (поради внасяне на енергия), могат да разкъсат защитните слоеве, да създадат напрегнати участъци (огънати или под натиск) в метала или да предизвикат пластична деформация, която силно изменя структурата на повърхността.

Постоянните напрежения на опън усилват корозията и могат да изменят характера на корозия от обща в локална.

## б) външни фактори - свързани със състава на средата и условията на корозия

- <u>pH на средата</u> – влияе директно върху катодните процеси на водородна и/или кислородна деполяризация, изменя разтворимостта на вторичните корозионни продукти (пасивните слоеве);



- състав и концентрация на корозионната среда;
- <u>скорост на движение на средата</u> влиянието на този фактор е много силно върху корозионните процеси с кислородна деполяризация и много слабо в кисели среди при водородна деполяризация;
- температура на корозионната среда силно влияние върху скоростта на електрохимичната корозия, тъй като тя влияе върху скоростта на протичане на химичните реакции, върху скоростта на дифузия и разтворимостта на деполяризатора (кислород), на устойчивостта на пасивните слоеве и разтворимостта на вторичните корозионни продукти и т.н. При нееднаква температура на различни участъци от метала (напр. топлообменни системи) могат да възникнат термогалванични корозионни елементи.
- <u>инхибитори на корозията</u> вещества, които прибавени към корозионната среда, макар и в малки количества, намаляват силно скоростта на корозия.
- <u>стимулатори на корозията</u> вещества, които дори в малки количества, значително ускоряват корозията. Например активни йони, локализиращи анодния процес (Cl̄, Br̄, l̄), комплексообразуватели (NH<sub>3</sub>, CN̄), йони на метали с променлива валентност ( $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ ,  $Cu^{2+}/Cu^{+}$ ).