

# ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРОЦЕСА НА РЯЗАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

# МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ








#### ОБРАБОТВАНЕ ЧРЕЗ РЯЗАНЕ

целенасочена дейност за изменение на формата и размерите на заготовката и качеството на обработваната повърхнина чрез снемане на материал от заготовката с помощта на режещ инструмент

# Основна схема на процес на рязане





# ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА РЯЗАНЕ

Дадени

са най-съществените показатели за всяка от показаните по-горе основни характеристики!

# 1. Геометрични характеристики на процеса на рязане


 Един от основните елементи за всяка Технологична система (МПИД) е

**ИНСТРУМЕНТЪТ** 

и основните показатели за тези характеристики са:

Геометрия на режещата част на инструмента (режещ клин)
Инструментални ъгли


#### геометрия на инструмента.



#### **Елементи на режещата част на стругарски нож**


1- тяло; 2- режеща част; 3-главна задна повърхнина; 4- спомагателна задна повърхнина; 5- режещ ръб -; 6-режещ връх; 7-спомагателен режещ ръб; 8-предна повърхнина;9-главен режещ ръб

# Инструментални ъгли




#### Главен заден ъгъл а

#### Главен преден ъгъл ү



#### • Ъгъл на режещия клин βо




# КЛАСИФИКАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГЕОМЕТРИЯТА НА ИНСТРУМЕНТА


- Инструменти с определена (дефинирана) геометрия имат един или няколко режещи ръба с определена форма и размери.
- При инструменти с неопределена (недефинирана) режеща част геометрията се дефинира от връхчетата на множество зърна, отстоящи на определено разстояние едно от друго и разположени по линия, която условно извършва рязането.


**Неопределената (недефинирана) геометрия** на режещата част е характерна за абразивните (шлифовъчни) инструменти.


# Пример: Разнообразие от избрани инструменти в зависимост от метода за обработване на характерни


#### повърхнини














#### ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТВОРИ





Избор на инструменти в САМ среда




#### 2.КИНЕМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЦЕСА НА РЯЗАНЕ


Взаимното разположение между инструмента и заготовката и съвкупността от необходимите и достатъчни работни движения между тях за получаване на повърхнина с желаната форма и размери се нарича

#### КИНЕМАТИЧНА СХЕМА НА РЯЗАНЕ

(основен показател в кинематичната характеристика на процеса на рязане)

### КИНЕМАТИЧНА СХЕМА НА РЯЗАНЕ (КСР)





#### ВАЖНО:

Всеки метод на обработване се характеризира с точно определена КСР!


**Пример**: Схемата в ляво е за метода Струговане Схемата в дясно – за метода Протегляне.

### 3.ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА РЯЗАНЕ

#### Свързани са основно със СТРУЖКООТНЕМАНЕТО

- □Образуване на стружката
- □Видове стружки
- □Вредни явления в процеса на стружкоотнемането


#### ЕТАПИ НА ОБРАЗУВАНЕ НА СТРУЖКАТА



- Еластична деформация
- Пластична деформация
- Разрушаване на локален обем от срязвания слой.

### ВИДОВЕ СТРУЖКИ


- а) елементна,
- б) съставна;
- в) непрекъсната;
- г) къртеща се




#### **НАСЛОЙКА**

#### вредно явление при стружкоотнемането

• Физическата същност на образуване на наслойката се изразява в запълване на микронеравностите по предната повърхнина с материал чрез адхезионни връзки, които преминават в здрави кохезионни връзки.




# Влияние на скоростта и температурата върху образуване на наслойката



## Характеристика на срязвания слой

• Широчина и дебелина на стружката



Следващите характеристики са свързани с редица явления и тук са споменати за информация само най-важните от тях.

# 5.Трибология на процеса на рязане



**Контактните явления** са свързани със стружкообразуването, големината на триенето, силите и температурата на рязане, интензивността на износването на режещата част и др.

### 5.1. Триене при рязане

**Физико-химично явление**, протичащо по контактните повърхнини на инструмента :

- между предната и между задната повърхнина на режещата част на инструмента
- 🛮 повърхнината на отделяната стружка
- 🛮 и повърхнината на обработваната заготовка.


#### Видове кинематично триене при плъзгане:

сухо, полусухо, гранично, полутечно и течно.

# Термодинамика на рязането

#### Топлинни явления при рязане

Измерване на температурата 1-стружка;2-инструмент;3-термодвойка;4-галванометър



В резултат на контактните чвления и триенето, процесите на механично обработване протичат при високи температури в широки граници и с отделянето на голямо количество топлина. Това налага охлаждане на инструментите с използване на мазилно-охладителни течности.

#### 5.2.ИЗНОСВАНЕ НА РЕЖЕЩАТА ЧАСТ НА ИНСТРУМЕНТА


# физико-химично явление РЕЗУЛТАТ:

- постепенно изменение на формата и геометричните елементи на режещата част
- прогресивно загубване на режещата способност на инструмента,
- промяна на геометрията на инструмента и
- намаляване на точността на обработване, поради промяна на размерите на инструмента.

# 5.2.1.Видове износване на режещата част на инструмента

- абразивно,
- адхезионно,
- дифузионно окислително
  - комбинирано износване.

### 5.2.2. МОРФОЛОГИЯ НА ИЗНОСВАНЕТО



• местоположението, формата и размерите, които характеризират външния вид на износването по предната повърхнина на иструмента

# 5.2.3. Критерий на износване

Максимално допустимата стойност на износването по задната повърхнина *VBmax* или по предната повърхнина *КТтах*, която характеризира негодността на инструмента за следваща работа

(загуба на работоспособност).

### 5.2.4. MAЗАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ ПРИ РЯЗАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

- Емулсионни МОТ
- Маслени МО
- Синтетични МОТ


Мажещо-охлаждащата течност се подвежда в зоната на рязане по 3 схеми:

- Поливане със свободно падаща струя широко използван, универсален и надежден метод;
- Подаване на МОТ **под налягане** повишава интензивността на охлаждането;
- Подаване на МОТ в аерозолно състояние ефективно охлаждане при малък разход на МОТ и чисто работно място.

#### 6. ДИНАМИКА НА ПРОЦЕСА НА РЯЗАНЕ



#### 6.1.СИЛА НА РЯЗАНЕ



- Съсредоточена резултантна сила, която възниква в процеса на рязане,
- Намира се в най-общо положение в пространството и
- Има приложна точка върху предната повърхнина на режещата част, съвпадаща с центъра на тежестта на стружката.

# 6.2. Мощност на рязане

- Мощността на главното движение на рязане се определя от главната сила(F) на рязане и скоростта на рязане(V)
- Определя се по емпирични зависимости от степенен ред или таблично
- Мощността, необходима за рязане е важен фактор при избора на ММ по мощност.

### 6.3.Момент на рязане

При инструменти, извършващи главното въртеливо движение (свредла, зенкери, райбери, фрези и др.) силите на рязане са двукомпонентни и за тях е характерен и

въртящ момент на рязане.

#### 7. ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЦЕСА НА РЯЗАНЕ



• Грапавостта (или чистотата на повърхнината) е основен параметър за оценка на качеството на обработваните повърхнини (особено при чистово или фино обработване).

# 7.1. ГРАПАВОСТ НА ОБРАБОТВАНАТА ПОВЪРХНИНА

#### Грапавостта (Ra; Rz, $\mu m$ )

е съвкупност от микронеравности (микрограпавини) с относително малка стъпка, които определят микролрелефа на повърхнините.

# 7.2.ТРАЙНОСТ НА ИНСТРУМЕНТА T,min.

Времето за непрекъсната работа на инструмента до достигане на приетия критерий на износване

...или.....

Времето за непрекъсната работа на инструмента, през което се получават технологично добри резултати (спазват се точностните показатели) и се запазват режещите му качества.

#### 7.3. РЕЖИМ НА РЯЗАНЕ

#### Представлява реално изпълнима съвкупност от:

- дълбочина на рязане, а , тт
- подаване f; mm/tr; (mm/min)
- скорост на рязане, т/тіп,

определянето на които при технологичното проектиране се извършва в същата последователност.

#### ВИДОВЕ:

Режим на рязане при работа

- с един инструмент (едноинструментно),
- при многоинструментно обработване и
- с комбиниран инструмент

#### Режимът на рязане зависи от :

обработвания материал, режещия инструмент, металорежещата машина, типа на производство и вида (метода) на обработването.

# ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- □ в специализираната литература
  - □ по време на упражненията
- (и при обясненията за разработване на Курсовата работа)
- □ в следващите лекции