ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Катедра "Теория на механизмите и машините"

ПРОТОКОЛ №3 Ступент: Никогай Георпиев

Фак. No: 161219049

Дата:


Cunopol


Преподавател:


Група: 55


Тема: ВИДОВЕ И СТЕПЕНИ НА СВОБОДА НА МЕХАНИЗМИТЕ

1. Елементарни четиризвенни лостови механизми










- 2. Определяне на броя на степените на свобода на зададен механизъм
- 2.1 Кинематична схема на механизма



2.2 Брой на степените на свобода

12 = 0 / Kunen. cleaner or 4 m mace PS: 4 KUHEM C'ROLLGHOT 5TH KAGE n= 3 / mar Bullin shella / h=3n-2.ps-p4= 5-8=1 - come nell in chosters

2.3 Конструктивни особености (излишни и недостатьчни степени на свобода)