


плинтус напольный

инструкция по монтажу интерьерной лепнины из пенополиуретана



для воплощения ваших идей

инструменты и материалы



финишная шпаклевка

для внутренних работ

ацетон

клей «европласт»







клей европласт «универсальный»

клей европласт «монтажный»

клей европласт «стыковочный PU»


клей европласт «стыковочный SMP»

Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных клеев «Европласт»

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °C. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещение не менее 24 часов.

Требования к поверхности: монтаж производится на подготовленную предчистовую отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте evroplast.ru




С помощью угломера произвести замер угла помещения.

лия. Толщина наносимого слоя клея

европласт




Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



Равномерно нанести на монтажную Приложить изделие к месту установповерхность (только на места прики. Прижать изделие по всей длине, мыкания к стене) клей «Европласт чтобы клей выступил из-под всей Монтажный» или «Европласт Униплоскости примыкания к стене. версальный» по всей длине изде-



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



При необходимости места примыкания изделия к стене протереть ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».




Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение профиля изделий, при необходимости сделать повторный запил.



Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

должна составлять 3-5 мм.




Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.




Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) следующего изделия.



Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.




Продолжить монтаж следующего изделия.



Прижать изделие к стене и полу, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпате-



Обработать стыки мелкозернистой наждачной бумагой спустя 4 часа, если при монтаже изделий к стене использовался клей «Европласт Универсальный». Обработать стыки спустя 12 часов, если при монтаже изделий использовался клей «Европласт Монтажный».




Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки. После высыхания шпаклевки при необходимости повторить «Шаг 15».


европласт



Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей не выступил.



Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.





инструкция европласт рус плинтус 2023/1