

Strumenti per la progettazione, il controllo ed il miglioramento della Qualità


Tecniche e Strumenti avanzati per la progettazione ed il miglioramento –
 QFD – Quality Function Deployment

Prof. Marcantonio Catelani
Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni - Firenze
marcantonio.catelani@unifi.it

Progettare, industrializzare e produrre correttamente :

Tecniche e Strumenti per definire le caratteristiche, il controllo ed il miglioramento

- Selezionare ed interpretare correttamente le esigenze espresse e implicite (QFD)
- Progettare correttamente il prodotto/processo/servizio sulla base delle esigenze individuate (QFD, FMEA-FMECA, FTA)
- Misurare e valutare la conformità ai requisiti progettuali del prodotto/servizio realizzato (foglio raccolta dati, istogrammi, diagramma di Pareto, analisi di conformità, diagramma causa-effetto, tecniche statistiche)
- Monitorare la capacità dei processi e le cause di variabilità (Analisi della variabilità, carte di controllo, capability)
- Verificare il conseguimento degli obiettivi preposti e migliorare il target
 (... tutte)
- Misurare la soddisfazione del cliente in merito al prodotto fornito/servizio erogato (questionari, istogrammi, analisi di Pareto, diagramma causaeffetto, diagrammi di correlazione)



QFD - Quality Function Deployment

Una definizione di QFD:

Metodologia di <u>integrazione delle informazioni</u> mirata ad ottenere una corretta impostazione di un nuovo prodotto/processo/servizio e per capire se ciò è veramente **rispondente alle aspettative**.

Le finalità:

- ✓ individuare, tradurre e trasferire le reali aspettative e bisogni del Cliente in specifiche di prodotto/processo/servizio (*Casa della Qualità*);
- ✓ definire le conseguenti specifiche di processo e controllo qualità.

Casa della Qualità


- enfasi sulla rappresentazione grafica -

- ✓ Insieme di tabelle dove <u>convergono tutte le informazioni</u> necessarie allo sviluppo di un nuovo prodotto/processo/servizio
- ✓ Strumento di supporto alle decisioni: consente di assumere decisioni strategiche considerando "tutti i punti di vista".
- ✓ Strumento di <u>integrazione e coinvolgimento delle funzioni</u> aziendali (comunicazione aziendale).




Le informazioni che servono





- 1 Esigenze del Cliente: deployment - albero delle esigenze
- Valutazione delle esigenze: esigenze come priorità
- 3 Albero delle caratteristiche
- 4 Matrice di correlazione esigenze-caratteristiche
- Matrice di interazione tra caratteristiche
- 6 Valutazione delle caratteristiche
- 7 Obiettivi numerici delle caratteristiche/specifiche: priorità delle caratteristiche

I dettagli costruttivi



Deployment delle esigenze - albero delle esigenze

(voce del Cliente: CHE COSA)


Si individuano, si elencano e si strutturano le esigenze espresse e implicite del Cliente

Finalità è giungere ad una piena e corretta percezione dei desideri del Cliente che fruirà del prodotto/processo/servizio che sarà sviluppato.

Settori aziendali coinvolti: marketing, assicurazione qualità, ricerca e sviluppo, progettazione, assistenza tecnica, fornitori.

Valutazione delle esigenze

(esigenze del Cliente come priorità - PERCHE')





2 > Preferibile


3 > Importante


4 > Molto importante

5 > Indispensabile

Informazioni utili sono la concorrenza, i prodotti/processi/servizi già presenti sul mercato, reclami, informazioni da campo (garanzia), gli obiettivi di miglioramento.

Settori aziendali prevalentemente coinvolti: marketing, assicurazione qualità.





Caratteristiche tecniche - albero delle caratteristiche (voce dell'Azienda : COME)

Le esigenze precedentemente individuate sono tradotte in caratteristiche tecniche misurabili (specifiche), cioè in linguaggio oggettivo.

Finalità è giungere alla definizione del "modello aziendale", in termini di caratteristiche tecniche, del prodotto/processo/servizio rispetto alla qualità richiesta dal Cliente (espressione verbale).





Si individua la relazione che esiste tra ciascuna esigenza (1-CHE COSA) e ciascuna caratteristica (3-COME); si stabilisce il peso della relazione attribuendo i seguenti valori/simboli:

9 oppure o indica correlazione forte


3 oppure \bigcirc indica correlazione *normale* indica correlazione *scarsa*

0 indica correlazione incerta o assente

Settori aziendali prevalentemente coinvolti: progettazione, ricerca&sviluppo.




Le caratteristiche (3-COME) vengono confrontate tra loro (interazione) secondo una scala di valori o tramite simboli:



9 oppure	indica forte interazione positiva
3 oppure	indica normale interazione positiva
-3 oppure X	indica normale interazione negativa
-9 oppure XX	indica forte interazione negativa

La matrice costituisce un ausilio per la progettazione mettendo in evidenza come le specifiche siano tra loro correlate e come modificandone una si comportino (in positivo o negativo) le altre.

Settori aziendali coinvolti: progettazione, ricerca&sviluppo.



Valutazione delle caratteristiche (QUANTO)


Si stabiliscono i valori numerici da attribuire a ciascuna caratteristica. In questa parte della Casa della Qualità sono contenute le seguenti informazioni:

Importanza della caratteristica tecnica in ottica Cliente;

Livello di difficoltà nel realizzare la caratteristica;

Confronto con la concorrenza ed obiettivi futuri.

Settori aziendali coinvolti: progettazione, industrializzazione e produzione, marketing.



Obiettivi numerici per le caratteristiche

(caratteristiche tecniche prioritarie)

Vengono fissati i valori numerici (valori obiettivo o di target) per ciascuna caratteristica. Tali valori costituiscono l'input per la progettazione del prodotto/processo/servizio.

Esempio:

progetto di una stilografica


- ⇒ Trascurabile
- 2 ⇒ Preferibile
- 3 **Importante**
- Molto importante 4
- 5 Indispensabile


Maneggevole-Facile da tenere


Che non sporchi

Punta durevole

Che non rotoli








correlazione forte correlazione normale 3 = 0correlazione scarsa correlazione incerta o

assente







A	В				C
	Soddisfazione esigenze				
Importanza esigenza	Modello attuale	Concorrente X	Concorrente Y		Obiet. nuovo modello 4 5 5 4
3	4	4	4		4
3 4 5 3	5 4 3	4 4 5 4	4534		5
5	4	5	3		5
3	3	4	4		4

	F	G	
	Peso assoluto esigenza	Peso relativo esigenza (%)	
	3	14	
	4.8	23	
	9.4) 44	
	4	19	
	•		

Matrice di correlazione

• :
$$9 = \emptyset$$
 ; $3 = O$; $1 = \triangle$



Livello di soddisfazione delle esigenze

- Assolutamente insoddisfatto
- Insoddisfatto
- 3 Relativamente soddisfatto
- 4 Soddisfatto
- 5 Molto soddisfatto



1.25

1.33

D

Grado di miglioramento


E

Immagine


marca



$$9.4 = 5 \times 1.25 \times 1.5$$



A	В			C	D	E	F	G
	Soddisfazione esigenze				ဂ္		Pe	Pes
Importanza esigenza	Modello attuale	Concorrente X	Concorrente Y	Obiet. nuovo modello	Grado di miglioramento	Immagine marca	Peso assoluto esigenza	Peso relativo esigenza (%)
3	4	4	4	4	1		3	14
4	5	4	5	5	1		4.8	23
5	4	5	3	5	1.25	•	9.4	44
3	3	4	4	4	1.33		4	19



Caratteristiche

Vantaggi:

La tecnica consente di individuare le esigenze del cliente rispetto a determinate priorità

Semplifica il lavoro del progettista nell'individuare le componenti più importanti sui quali agire

Consente di risparmiare tempo e di identificare i "colli di bottiglia" di progetto/processo/servizio

Svantaggi:

Deve essere assolutamente condotta in Team