MISELN-GEN-05

Generalità sulle Misure di Grandezze Fisiche

 La caratterizzazione metrologica di un dispositivo per misurazione

Torino, 28-May-02

1

MISELN-GEN-05

Franco Ferraris Marco Parvis

Franco Ferraris Marco Parvis

Testi consigliati

- E. Arri, S. Sartori Le misure di grandezze fisiche Paravia Torino 1984
- Norma UNI 4546 Misure e Misurazioni; termini e definizioni fondamentali - Milano -1984
 - UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Torino, 28-May-02

2

Torino, 28-May-02



La caratterizzazione, metrologica e funzionale, di un dispositivo per misurazione deve indicare all'utente (in modo semplice ed esauriente)

• le prestazioni del dispositivo in ogni condizione (ragionevole) di uso

• le prescrizioni per ottenere le prestazioni indicate

MISELN-GEN-05 Franco Ferraris Marco Parvis

La caratterizzazione metrologica

- In particolare la caratterizzazione metrologica fornisce i dati riguardanti le relazioni fra
 - letture effettuate con il dispositivo
 - misure delle grandezze con cui interagisce
- Si hanno due ambiti di caratterizzazione
 - "STAZIONARIO"
 - -"DINAMICO"

Torino, 28-May-02

5

MISELN-GEN-05 Franco Ferraris Marco Parvis

Caratteristiche metrologiche

In regime stazionario:

- Funzione di taratura
- Risoluzione
- Isteresi
- Ripetibilità
- Stabilità

La caratterizzazione in regime stazionario è in genere quella per cui i costruttori forniscono il

maggior numero di informazioni


- Prescrizioni d'uso


In regime dinamico:

- Risposta in frequenza
- Risposta al transitorio


Torino, 28-May-02


6








Pag. 4




































Franco Ferraris MISELN-GEN-05 Marco Parvis Caratteristiche metrologiche In regime stazionario: - Funzione di taratura - Risc Intervallo comprendente tutti i valori delle - Ister misure che il dispositivo può assegnare. - Ripe Portata: limite superiore assoluto del campo di misura Stabilità • Campo di misura - Prescrizioni d'uso • Campo di sicurezza In regime • Valori ammissibili per il misurando • Notizie sull'uscita - Risp • Altre prescrizioni Risposta al transitorio Torino, 28-May-02 23

Franco Ferraris MISELN-GEN-05 Marco Parvis Caratteristiche metrologiche In regime stazionario: Funzione di taratura Intervallo comprendente tutti i valori che il misurando può assumere, senza che il funzionamento del dispositivo risulti permanentemente alterato rispetto alla funzione di taratura Limite di sovraccaricabilità: limite superiore del campo - Prescrizioni d'uso • Campo di sicurezza In regime • Valori ammissibili per il misurando • Notizie sull'uscita - Risp • Altre prescrizioni Risposta al transitorio Torino, 28-May-02 24

