

當機台顯示 E04 錯誤碼時，代表冷卻水幫浦過熱，請先關機 10 分鐘，並檢查閥門是否開啟。