

รายงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

หน่วยงาน : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีงบประมาณ : 2568

สรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากช่องทางการรับข้อเสนอแนะของโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมีการนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว และใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า มีข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อให้สภาพแวดล้อมของสำนักงานมีความเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ตารางสรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับ

ลำดับ	วันที่รับเรื่อง	ประเด็นข้อเสนอแนะ	สถานที่
1	2 ต.ค. 2568	น้ำรั่วภายในห้องน้ำ	ห้องน้ำหญิง ชั้น 3
2	10 พ.ย. 2568	พบมูลนกบริเวณอาคาร	บริเวณโถง ชั้น 1
3	22 ธ.ค. 2568	แสงสว่างในห้องทำงานไม่เพียงพอ	ห้องทำงาน ชั้น 1

2. รายละเอียดการวิเคราะห์และการดำเนินการ

กรณีที่ 1 น้ำรั่วภายในห้องน้ำ

วันที่รับเรื่อง : 2 ต.ค. 2568

สถานที่ : ห้องน้ำหญิง ชั้น 3

การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา

พบว่าอุปกรณ์สุขภัณฑ์หรือท่อประปาบางส่วนมีการเสื่อมสภาพ ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ ทำให้มีการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น

การแก้ไข

ดำเนินการตรวจสอบระบบประปาและสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ พร้อมซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ

การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบประปาและสุขภัณฑ์เป็นระยะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบการรั่วซึมของน้ำ

กรณีที่ 2 พบมูลนกบริเวณอาคาร

วันที่รับเรื่อง : 10 พ.ย. 2568

สถานที่ : บริเวณโถง ชั้น 1

การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา

มีนกเข้ามาเกาะพักภายในอาคาร ทำให้เกิดมูลนกสะสม ส่งผลต่อความสะอาดและสุขอนามัยของพื้นที่สำนักงาน

การแก้ไข

ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกเกาะในบริเวณที่มีปัญหา

การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

ติดตามตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และดูแลอุปกรณ์ป้องกันนกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กรณีที่ 3 แสงสว่างในห้องทำงานไม่เพียงพอ

วันที่รับเรื่อง : 22 ธ.ค. 2568

สถานที่ : ห้องทำงาน ชั้น 1

การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา

ระบบแสงสว่างบางจุดมีความสว่างไม่เพียงพอ อาจเกิดจากหลอดไฟเสื่อมสภาพหรือจำนวนจุดให้แสงสว่างไม่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน

การแก้ไข

ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด พร้อมปรับปรุงแสงสว่างให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบแสงสว่างเป็นระยะ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้รับผิดชอบและการพิจารณาของคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
นายปริญญา เพ็ญรอดสำห
นักเอกสารสนเทศ
กองบริหารงานสำนักวิจัยฯ

4. ตารางติดตามผลการดำเนินการ

ลำดับ	ประเด็น	สถานะการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	น้ำรั่วภายในห้องน้ำ	ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ	-
2	มูลนกบริเวณอาคาร	ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกเกาะในบริเวณที่มีปัญหา	-
3	แสงสว่างไม่เพียงพอ	ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดเรียบร้อยแล้ว	-
