

Jundi Shapur

University of Technology-Dezful


مبانی فتوگرامتری فصل هفتم: توان تفکیک و دقت

Nurollah Tatar
Fundamental of Photogrammetry
Semester 2021

فهرست مطالب



- پيکسل چيست؟
 - ابعاد پیکسل
 - توان تفکیک
- انواع توان تفکیک
 - دقت
 - كيفيت تصوير





پیکسل چیست؟

- از نظر تعریف تحت اللفظی، کلمه پیکسل مخفف جزئ تصویر (picture element) است.
 - در تعریف معنایی، به کوچکترین جزء ساختاری یک تصویر دیجیتالی پیکسل می گویند.
- موقعیت هر پیکسل با شماره سطر و ستون (X, y) و مقدار آن به درجه کوانتیزاسیون وابسته است.






- مقادیر هر پیکسل لزوما شامل اطلاعات مرئی نیستند.
 - بسته به نوع تصویر، مقادیر هر پیکسل متفاوتند.


تصویر نوع داده

- مرئی / طیفی عدد صحیح
- ارتفاعی / عمق شناور اعشاری
- راداری / صوتی شناور / مختلط
 - ماسک عدد منطقی،

پیکسل چیست؟







• عدد صحیح مثبت

(قسمتی از یک تصویر)

عدد شناور اعشاری
 (قسمت از یک مدل رقومی ارتفاعی)



- در فتوگرامتری منظور از ابعاد پیکسل، یا ابعاد فیزیکی هر پیکسل بر روی صفحه اصلی است یا معادل آن بر روی زمین.
 - به ابعاد پیکسل بر روی زمین Ground Sample) GSD به ابعاد پیکسل بر روی زمین (Distance) هم می گویند.
- ابعاد پیکسل بر روی صفحه اصلی در حد چند میکرون است. به طور مثال ۶×۶ میکرون برای هر پیکسل
 - اما GSD بسته به مقیاس تصویربرداری مقداری متفاوت دارد.





• به طور تقریبی GSD از روی عدد مقیاس و ابعاد پیکسل بر روی صفحه اصلی از رابطه زیر به دست میآید.

$$GSD = N \times g$$

- که در آن N عدد مقیاس و g ابعاد پیکسلی خواهند بود.
- به طور مثال اگر با دوربینی با فاصله کانونی ۱۵۰ میلیمتر (با


ابعاد پیکسلی ۶ میکرون) و در ارتفاع ۱۵۰۰ متری تصویر

$$GSD = \frac{1500}{0.152} \times 0.000006 = 0.06m$$
برداری شود، GSD برابر است با



- به مقدار GSD بدست آمده از حاصلضرب عدد مقیاس در ابعاد پیکسل؛ GSD اسمی هم می گویند.
- تحقیقات نشان داده است بسته به شرایط نوری، سرعت پرواز و مواردی از این قبیل بایستی GSD را از روی پارامتر دیگری به نام Ground Resolved Distance) GRD) بدست آورد.
- GRD در واقع بیانگر وضوح تصویر یا قدرت تفکیک واقعی است. حداقل فاصله برای اینکه دو خط، دو خط دیده شود.






• برای محاسبه GRD از یک تارگت دایرهای شکل به نام تارگت زیمنس که در اینجا نیز نمایش داده شده است، استفاده می شود.

Fundamental of Photogrammetry

Resolution & Precision

N. Tatar

Jundi Shapur





- نحوه محاسبه GRD:
- 1. تارگت فوق را روی یک بنر ۱ یا ۲ متری (بسته به ارتفاع) چاپ کرده و بر روی زمین یهن کنید.
 - 2. با پهپاد يا هر وسيلهى هوايى كه داريد از آن عكس بگيريد.
- 3. مقداری از این تارگت در تصاویر تار دیده می شود. شعاع آن

$$GRD = R \sin \alpha$$

$$\alpha = \frac{\pi}{n}$$

ا تعداد قاچهای سیاه رنگ است. مثلا n در تصویر قبل ۱۶ بود.



• مثال: با یک یهیاد از تارگت زیمنس با ابعاد ۲ متر در ۲ متر تصویر برداری شده است. باتوجه به ۱۰ GSD سانتی متر این تصویر و نسبت بین شعاع دایره ابهام و ابعاد تارگت، مقدار شعاع دایره ابهام ۶۰ سانتی متر تشخیص داده شد. از آنجا که تعداد قاچ های این تارگت ۲۴ عدد بودند مطلوبست محاسبه $\alpha = \frac{\pi}{24} = 15^{\circ}$ GRD برای این سنجنده؟

 $GRD = 0.6 \sin 15 \approx 15 cm$



- چند نکته در مورد GSD و GRD:
- در دوربینهای متریک مانند التراکم مقدار GSD تقریبا با مقدار GRD تقریبا برابر است.
- در دوربینهای غیر متریک مثل دوربینهایی که در بسیاری از پهپادها استفاده می شود، GSD از GRD کمتر است!
- برای تهیه نقشه با فتوگرامتری پهپاد مطابق با دستورالعمل سازمان نقشه برداری باید GRD را مبنای کار قرار داد.



- چند نکته در مورد GSD و GRD:
- با افزایش ارتفاع، مقدار GRD و GSD نیز افزایش می یابد.
- در تهیه نقشه نبایستی از دوربینی استفاده کرد که GRD آن بیش از دو برابر GSD باشد!
- به طور مثال برای تهیه نقشه ۱:۵۰۰ بایستی از دوربینی (یا به طور عام از پهپادی) استفاده کرد که GRD آن بین ۳ تا ۵ سانتی متر باشد.



- عوارض تا چه ابعادی (برحسب پیکسل) را میتوان تشخیص داد؟
- برای تشخیص عوارض از یک ضریب استفاده می شود که به آن ضریب کل می گویند.
- مثلا عوارض کوچکتر از ۲.۸ پیکسل در عمل در تصویر قابل تشخیص و شناسایی نیستند.
- البته سطوح مختلف تشخیص داریم که ضریب کل برای آخرین سطح کاربرد دارد.



- ضریب کل وابسته به عوامل مختلفی است:
- 1. نسبت GRD به GSD یا افت توان تفکیک تصویر (به عنوان مثال کشیدگی یا بزرگ بودن قطر PSF دوربین)
 - 2. كنتراست عارضه با زمينه
- برجسته بینی معمولا باعث تغییر این ضریب میشود (گاهی کاهش ۳۰٪ این ضریب یعنی ۲.۸ به ۲ پیکسل).
 - 4. آشنایی ذهنی و قبلی مشاهده کننده با عارضه

Resolution توان تفکیک






- توان تفکیک عبارت است از کوچکترین واحد اندازه گیری.
- به طور مثال چنانچه کوچکترین واحد اندازه گیری یک خط کش یک میلیمتر باشد، توان تفکیک آن خط کش یک میلیمتر است.
- هدف اصلی این بحث: توان تفکیک را نباید با دقت اشتباه گرفت.
 - در پردازش تصویر به توان تفکیکهای مکانی، رادیومتریکی،

طیفی و زمانی خواهیم پرداخت.



• برای درک بهتر توان تفکیک مکانی، تصویر زیر را براساس یک

گرید خیلی متراکم تقسیم کنید.



Fundamentar of Photogrammetry— Resolution & Precision

N. Tatar


Jundi Shapur




• چنانچه تصویر اسلاید ماقبل را در موقعیتهای قرمز رنگ بازنمونه برداری کنیم یک تصویر با توان تفکیک مکانی پایین

خواهیم داشت.

Sample picture at each red point







ampling interval



• چنانچه تصویر ماقبل الذکر را در موقعیتهای بیشتری بازنمونه برداری کنیم یک تصویر با توان تفکیک مکانی بالاتر خواهیم داشت.

Coarse Sampling: 20 points per row by 14 rows











توان تفکیک رادیومتریکی


- توان تفکیک رادیومتریکی در واقع همان درجه کوانتیزاسیون است.
- توان تفکیک رادیومتریکی بیانگر این است که مقادیر درجات خاکستری در چه محدوده ای قرار دارند.

1Bit	21 = 2 (0-1)	0	1
4Bit	24 = 16 (0-15)	0	15
8Bit	28 = 256 (0-255)	0	255

توان تفکیک رادیومتریکی



• در شکل زیر K بیانگر درجات کوانتیزاسیون است.



توان تفکیک رادیومتریکی



(A) 8 bits (256 levels)



(B) 4 bits (16 levels)




(C) 2 bits (4 levels)

25



(D) 1 bit (2 levels)




Fundamental of Photogrammetry- Resolution & Precision

N. Tatar


Jundi Shapur

توان تفکیک طیفے،






a. Nominal spectral resolution of the



b. Precise bandpass measurement of a detector based on Full Width at Half Maximum criteria.

به طور عام، توان تفکیک طیفی عبارت است از تعداد باندهای طیفی که توسط سنجنده اخذ می شوند.




این توان تفکیک در صورتی که تصویر دارای باندهای طیفی باشد، تعریف می شود



توان تفکیک طیفی

• به طور کلی و در حال حاضر تصاویر سیاه و سفید پایین ترین و تصاویر فراطیفی بالاترین توان طیفی را دارند.



Fundamental of Photogrammetry


Resolution & Precision

N. Tatar

Jundi Shapur

توان تفکیک طیفی






توان تفکیک طیفی



• تصاویر هایپراسپکترال نمونهای از تصاویر با توان تفکیک طیفی







• توان تفکیک زمانی به کمترین فاصله زمانی در اخذ تصاویر از یک صحنه گفته می شود.











- توان تفکیک زمانی در ویدیو عبارتست از نرخ فریم.
- در ویدیوهای معمولا شاهد نرخ ۲۵ فریم در ثانیه هستیم.

توان تفکیک زمانی پایین



توان تفکیک زمانی بالا



Precision دقت

دقت



- دقت پارامتری آماریست که برای هر اندازه گیری برآورد می شود.
- یک مهندس نقشهبردار بایستی علاوه بر اندازه گیری یک کمیت مقدار دقت آن را نیز برآورد کند.
- مثال: وقتی گفته می شود فاصله بین A و A متر و دقت آن مثال: وقتی گفته می شود فاصله بین A و عندین بار ± 2 cm لین کمیت را چندین بار اندازه بگیرد؛ به طور میانگین مقداری بین ۱۱.۹۸ الی ۱۲.۰۲ متر مشاهده خواهد کرد.





- تمامی روابط و تعاریفی که در این بخش ارائه میشوند؛ تقریبی از واقعیت آن ها هستند. با این حال محاسبه آن و استفاده از آن ها برای کارهای معمول فتوگرامتری کافی است.
- برای برآورد دقت یک کمیت اندازه گیری شده می توان سراغ انحراف معیار آن رفت. به طور مثال اگر انحراف معیار یک فاصله اندازه گیری شده ۲ سانتی متر است، بگوییم دقت این فاصله ۲ سانتی متر است.

دقت



- انحراف معیار شاخص پراکندگی مجموعه ای از اندازه گیریهای یک کمیت است؛ که نشان میدهد بهطور میانگین دادهها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند.
- اگر میانگین مجموعه از اندازه گیری های X برابر با μ باشد، آنگاه انحراف معیار (σ) برابر است با:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_N - \mu)^2}{N}}$$

$$\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

دقت



• مثال: اگر فاصله بین دو نقطه A و B توسط چند گروه مختلف برابر با ۱۲.۰۲ متر اندازه گیری شده باشد، مطلوبست مقدار طول و انحراف معیار آن؟

$$\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{12.02 + 12 + 11.98 + 11.97 + 12.03}{5} = 12.0m$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \mu)^2 + \dots + (x_N - \mu)^2}{N}} \Rightarrow$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(12.02 - 12)^2 + (12 - 12)^2 + (11.98 - 12)^2 + (11.97 - 12)^2 + (12.03 - 12)^2}{5}}$$

$$\sigma = 0.023m \quad or \quad \sigma = 2.3cm$$



- روش ارائه شده در اسلایدهای قبل مربوط به زمانی است که یک کمیت به صورت مستقیم اندازه گیری شده باشد (مثل طول).
- حال چنانچه یک کمیت از روی چند کمیت اندازه گیری شده به دست بیاید، دقت آن چگونه برآورد می شود؟
- به طور مثال فرض کنید دقت یک طول و آزیموت را داریم، اگر بخواهیم دقت مختصاتی که با این طول و آزیموت بدست آمده

$$x = x_0 + l \sin Az$$
$$y = y_0 + l \cos Az$$

را محاسبه کنیم، چه کار باید کرد؟



- قانون انتشار خطاها:
- طبق قانون انتشار خطاها اگر مشاهدات مستقل باشند، آنگاه

دقت مجهولاتی که براساس یکسری مشاهده (با دقت معلوم)

محاسبه شدهاند از رابطه زیر بدست میآید:

$$\sigma_x^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial l_1}\right)\sigma_{l_1}^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial l_2}\right)\sigma_{l_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial x}{\partial l_n}\right)\sigma_{l_n}^2$$

. که در آن l مشاهدات و σ_l دقت مشاهدات هستند.



مثال: با توجه به شکل زیر، برای تعیین ارتفاع نقطه B با دستگاه زاویه یاب زاویه ارتفاعی آن ۱۰ درجه قرائت شده است. همچنین فاصله افقی بین نقطه A و A متر میباشد. چنانچه دقت زاویه ارتفاعی ۱۰ ثانیه و دقت فاصله ۱ سانتی متر باشد، با فرض زاویه ارتفاعی ۱۰ ثانیه و دقت فاصله ۱ سانتی متر باشد، با فرض

براینکه روش تعیین ارتفاع مثلثاتی است، دقت ارتفاعی نقطه B

را محاسبه کنید؟ Δh_{AB} Δh_{AB} I=50~m



- حل مثال قبل
- فرمول محاسبه اختلاف ارتفاع از روی زاویه ارتفاعی (مثلثاتی)

$$h_B = h_A + L_{AB} \tan \alpha_{AB}$$
 :برابر است با

:انتشار خطاها، دقت ارتفاعی نقطه ${\sf B}$ برابر است با: $\sigma_l = 1cm = 0.01m$ $\sigma_\alpha = 10" = \frac{10}{3600} \times \frac{\pi}{180} = 4.8 \times 10^{-5} \, rad$

$$\frac{\partial h}{\partial l} = \tan \alpha_{AB} \qquad \frac{\partial h}{\partial \alpha} = \frac{L_{AB}}{\cos^2 \alpha_{AB}}$$

$$\sigma_{h_B}^2 = \left(\frac{\partial h}{\partial l}\right)^2 \sigma_l^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial \alpha}\right)^2 \sigma_{\alpha}^2 \Rightarrow \sigma_{h_B}^2 = \left(\tan 10^{\circ}\right)^2 \times 0.01^2 + \left(\frac{50}{\cos^2 10^{\circ}}\right)^2 \times (4.8 \times 10^{-5})^2 \Rightarrow$$

$$\sigma_{h_B}^2 = 9.4 \times 10^{-6}$$
 $\sigma_{h_B} = 0.0031m = 3.1mm$

Fundamental of Photogrammetry

Resolution & Precision

N. Tatar

Jundi Shapur

دقت مسطحاتی در فتوگرامتری



• طبق روابط اولیه، مختصات مسطحاتی هر نقطه از روابط زیر

$$X = \frac{B}{Px}x$$
 بدست می آید: $Y = \frac{B}{Px}y$

• لذا طبق قانون انتشار خطا، دقت مسطحاتی برابر است با:

$$\sigma_X = \sqrt{\left(\frac{x}{Px}\right)^2 \sigma_B^2 + \left(\frac{B}{Px^2}x\right)^2 \sigma_{Px}^2 + \left(\frac{B}{Px}\right)^2 \sigma_x^2}$$

$$\sigma_Y = \sqrt{\left(\frac{y}{Px}\right)^2 \sigma_B^2 + \left(\frac{B}{Px^2}y\right)^2 \sigma_{Px}^2 + \left(\frac{B}{Px}\right)^2 \sigma_y^2}$$
 $\sigma_P = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}$ دقت مسطحاتی



دقت مسطحاتی در فتوگرامتری

• مثال: نقطه ای به مختصات (30, 45) میلیمتر با دقت ۱۰ میکرون در جهت X و y بر روی عکس هوایی اندازه گیری شده است. همچنین پارالاکس این نقطه ۹۲ میلیمتر و باز هوایی بین زوج عکس هوای ۹۰۰ متر بوده است. در صورتی که دقت پارالاکس ۱۲ میکرون و دقت باز هوایی ۰.۵ متر باشد، مطلوبست دقت مسطحاتی این نقطه بر روی زمین را محاسبه کنید.

دقت مسطحاتی در فتوگرامتری



$$Px = 92mm = 0.092m$$

$$\sigma_{P_{Y}} = 12 micron = 0.000012 m$$

$$x = 30mm = 0.03m$$

$$\sigma_{x} = 10micron = 0.00001m$$

$$y = 45mm = 0.045m$$

$$\sigma_{v} = 10 micron = 0.00001 m$$

$$B = 900m$$
 $\sigma_{\scriptscriptstyle R} = 0.5m$

$$\sigma_X = \sqrt{\left(\frac{x}{Px}\right)^2 \sigma_B^2 + \left(\frac{B}{Px^2}x\right)^2 \sigma_{Px}^2 + \left(\frac{B}{Px}\right)^2 \sigma_x^2} \Rightarrow$$

$$\sigma_X = \sqrt{\left(\frac{0.03}{0.092}\right)^2 \times 0.5^2 + \left(\frac{900 \times 0.03}{0.092^2}\right)^2 \times \left(12 \times 10^{-6}\right)^2 + \left(\frac{900}{0.092}\right)^2 \times \left(10^{-5}\right)^2} = 0.19m$$

$$\sigma_{Y} = \sqrt{\left(\frac{y}{Px}\right)^{2} \sigma_{B}^{2} + \left(\frac{B}{Px^{2}}y\right)^{2} \sigma_{Px}^{2} + \left(\frac{B}{Px}\right)^{2} \sigma_{y}^{2}} \Rightarrow$$

$$\sigma_{Y} = \sqrt{\left(\frac{0.045}{0.092}\right)^{2} \times 0.5^{2} + \left(\frac{900 \times 0.045}{0.092^{2}}\right)^{2} \times \left(12 \times 10^{-6}\right)^{2} + \left(\frac{900}{0.092}\right)^{2} \times \left(10^{-5}\right)^{2}} = 0.27m$$

$$\sigma_P = \sqrt{\sigma_{_X}^2 + \sigma_{_Y}^2} \Rightarrow \sigma_P = \sqrt{0.19^2 + 0.27^2} = 0.33m$$

Fundamental of Photogrammetry

Resolution & Precision

N. Tatar

Jundi Shapur



• طبق روابط اولیه عکسهای قائم، اختلاف ارتفاع هر نقطه از رابطه

$$egin{aligned} h_{A} &pprox h_{B} + rac{\Delta P_{a,b} \cdot (H - h_{B})}{P_{a}} & \stackrel{if \quad h_{B} = 0}{\longrightarrow} h_{A} pprox rac{\Delta P_{a,b} \cdot H}{P_{a}} \end{aligned}$$
 نیر بدست می آید:
$$\Delta P_{a,b} &= P_{a} - P_{b} & \stackrel{if \quad h_{B} = 0}{\longrightarrow} P_{b} = b \Rightarrow P_{a} = \Delta P_{a,b} + b$$

$$h_{A} &pprox rac{\Delta P_{a,b} \cdot H}{\Delta P_{a,b} + b} & \stackrel{b \gg \Delta P_{a,b}}{\longrightarrow} h_{A} pprox rac{\Delta P_{a,b} \cdot H}{b}$$

$$b &= rac{B}{N} \Rightarrow h_{A} pprox N & rac{\Delta P_{a,b} \cdot H}{B} \Rightarrow h_{A} pprox N & rac{\Delta P_{a,b}}{B} & rac{\Delta P_{a,b}}{B} \end{aligned}$$

• از طرفی

$$\sigma_{N \cdot \Delta P_{a.b}} \approx GSD \cdot \sigma_{Px}$$



• با توجه به تقریبات اسلاید قبل و براساس قانون انتشار خطاها،

$$\sigma_{N \cdot \Delta P_{a,b}} \approx GSD \cdot \sigma_{Px}$$

دقت ارتفاعی برابر است با:

• همانطور که مشاهده می شود، دقت ارتفاعی به نسبت B به

بستگی دارد. دوربین در ایستگاه اول H





• مثال : اگر ابعاد زمینی پیکسل یک سنجنده ماهواره ای ۴۰ سانتیمتر و نسبت باز به ارتفاع تصاویر استریو آن ۰.۶ باشد مطلوبست محاسبه دقت ارتفاعی برای نقاط متناظر با دقت یک

$$GSD = 40cm = 0.4m \qquad B/H = 0.6$$

$$\sigma_{Px} = 1pix$$

$$\sigma_{h} \approx \frac{GSD \cdot \sigma_{Px}}{B/H} = \frac{0.4 \times 1}{0.6} = 0.67m = 67cm$$



• نسبت باز به ارتفاع با نسبت ابعاد تصویر به فاصله کانونی

- که در آن B باز هوایی، b باز مدلی، b ابعاد عکس، b فاصله کانونی و b درصد پوشش طولی است.
- رابطه فوق می گوید با افزایش فاصله کانونی نسبت باز به ارتفاع کوچک می شود. به عبارتی دقت ارتفاعی در دوربینهای زاویه باریک کمتر از دوربینهای زاویه باز است.



- هر چقدر نسبت باز به ارتفاع به مقدار ۱ نزدیکتر باشد، دقت ارتفاعی زوج عکس هوایی بالاتر است. اما این مسئله در تصاویر چند عکسی صحیح نیست.چرا؟
- به دلیل پوشش طولی بیش از ۶۰ درصد امکان تحقق نسبت باز به ارتفاع ۱ وجود ندارد.



ى د

Image Quality کیفیت تصویر



- توان تشخیص عوارض به کیفیت تصویر وابسته است. عوامل مختلفی بر کیفیت تصویر تاثیر دارند که به ۵ گروه کلی قابل دسته بندی هستند:
 - 1. نويز
 - 2. كنتراست
 - 3. روشنایی
 - 4. وضوح
 - 5۔ اعوجاجات ntal of Photogrammetry– Resolution & Precision Jundi Shapur



- نویز:
- نورپردازی کم و حساسیت بالا سنجنده موجب نویز بالا تصویر می شود و تصویر برفکی می شود.
- نویزها معمولا دارای تابع توزیع گوسی و جمع شونده است اما نویزهای ضربی مانند اسپکل هم میتواند در برخورد با سطوح براق رخ دهد.





گ کیفیت تصویر

- كنتراست:
- هرچه شباهت درجات روشنایی به هم زیاد باشد قابلیت تشخیص و تفکیک عوارض پایین می آید.
- عوامل ایجاد کنتراست پایین نور کم محیط، خطاهای اتمسفری و حساسیت پایین سنجنده می باشد.
- در کنتراست پایین تعداد درجات روشنایی کمتری بکار گرفته می شود و خطاهای تناظریابی افزایش می یابد.





• كنتراست:





كنتراست پايين

كنتراست مناسب



- روشنایی:
- تصویر خیلی روشن یا خیلی تیره قابلیت تشخیص عوارض پایینی دارد. نور محیط ، روشنایی عارضه، سایه، تنظیمات دوربین روی آن موثر است.



cision

Jundi Shapur



- وضوح:
- میزان تاری تصویر که در اصل نسبت GRD به GSD است و دلایل آن پدیده تفرق نور، لرزش، کشیدگی تصویری، تاری ناشی از عدسی و اتمسفر میباشد.
- عدم وضوح دو پیکسل معادل عکسبرداری از ارتفاع دو برابر

d= 0.3*D d= 0.15*D


بالاتر است!

Fundam N. Tatar o.15*D tion & Precision

Jundi Shapur



- اعوجاجات:
- و میزان انحراف درجات روشنایی از مقادیر واقعی شدت روشنایی روی سطح است که به عوامل زیر بستگی دارد.
- BRDF، خطاهای اتمسفری، کیفیت عدسی، وجود فیلترها، عملکرد سنجنده و پردازشگر رقومی آن و نحوه چندینه سازی



سیگنال



