





3. Acionar a RT imediatamente.
4. Avaliar: reprocessar (se LHOC em condições) ou descartar conforme RDC 306/2004.
5. Registrar o evento no formulário de NC.