โครงงานเครื่องเตือนอุณหภูมิและระยะห่างสำหรับคนทำอาหารใน Tinkercad โดยใช้ Arduino UNO + TMP Sensor + Ultrasonic + LCD I2C + Buzzer

1. ภาพรวมการทำงาน

อุปกรณ์นี้ใช้เพื่อ ตรวจสอบความปลอดภัยในครัว โดยใช้

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ TMP \longrightarrow ตรวจความร้อน บริเวณเตา
- เซนเซอร์วัดระยะ Ultrasonic \longrightarrow ตรวจว่ามีคน อยู่ใกล้หรือไม่
- LCD I2C → แสดงค่าอุณหภูมิและระยะห่าง
- Buzzer → ส่งเสียงเตือนเมื่อเกิดเงื่อนไขอันตราย

2. ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: การวัดอุณหภูมิ

- TMP Sensor (เช่น TMP36) จะส่งสัญญาณ
 แรงดันไฟฟ้าออกมาตามอุณหภูมิที่วัดได้
- Arduino อ่านค่าจากขา Analog A0 → แปลง เป็นแรงดัน (V) → คำนวณเป็น $^{\circ}$ C
- ตัวอย่าง:
 - \circ 0.75V \rightarrow 25°C
 - \circ 1.0V \rightarrow 50°C
- ค่าที่วัดได้จะใช้ในการตัดสินใจว่าร้อนเกินกว่า กำหนดหรือไม่ (เช่น > 40°C)

ขั้นตอนที่ 2: การวัดระยะ

- Ultrasonic ส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกมา (40 kHz) ผ่านขา Trig
- คลื่นเสียงกระทบวัตถุ (คน) และสะท้อนกลับมาที่ เซนเซอร์ (ขา Echo)
- Arduino จับเวลาที่เสียงเดินทางไป-กลับ แล้ว
 คำนวณเป็นระยะทาง

ระยะทาง (cm) = (เวลาเดินทางของเสียง (μ s) \times 0.034) / 2

 ถ้าระยะที่วัดได้มากกว่า 50 cm → แปลว่าไม่มี คนอยู่ใกล้เตา

ขั้นตอนที่ 3: การแสดงผลบน LCD

- LCD I2C แสดงค่าทั้งสองอย่างพร้อมกัน
 - o บรรทัดที่ 1: อุณหภูมิ (Temp: XX.X C)
 - o บรรทัดที่ 2: ระยะห่าง (Dist: XX.X cm)
- อัปเดตค่าทุก 0.5 วินาที

ขั้นตอนที่ 4: เงื่อนไขการเตือน

- Arduino จะตรวจเงื่อนไข:
 - ถ้า อุณหภูมิ > 40°C และ ระยะห่าง >
 50 cm
 - ightarrow เปิด Buzzer เพื่อเตือนว่ามีความร้อน สูงแต่ไม่มีคนอยู่ใกล้ ightarrow อาจลืมปิดเตา
- ถ้าไม่ตรงเงื่อนไข \rightarrow ปิดเสียง Buzzer

3. ลำดับเหตุการณ์เมื่อใช้งานจริง

- เปิดเครื่อง → LCD แสดงค่าเริ่มต้นของอุณหภูมิ และระยะ
- 2. TMP ตรวจวัดความร้อนที่เตาอย่างต่อเนื่อง
- 3. Ultrasonic ตรวจการมีอยู่ของคนในระยะไม่เกิน 50 cm
- 4. ถ้าเตาร้อนเกิน 40°C และไม่มีคน \rightarrow Buzzer ดัง
- เมื่อคนกลับเข้ามาใกล้เตา หรือปิดเตาทำให้ อุณหภูมิลด → Buzzer หยุด

4. จุดเด่นของโครงงาน

- เพิ่มความปลอดภัยในครัว ป้องกันการลืมปิดเตา
- ใช้งานง่าย แค่เปิดเครื่องก็เริ่มตรวจจับทันที
- ข้อมูลชัดเจน ด้วย LCD I2C แสดงผลแบบ Realtime
- สามารถปรับค่าเกณฑ์อุณหภูมิและระยะให้เหมาะ กับสภาพครัว

อปกรณ์ที่ใช้

- 1. Arduino Uno R3
- 2. TMP36 (หรือสามารถใช้ TMP sensor อื่นก็ได้ใน Tinkercad)
- 3. Ultrasonic Sensor HC-SR04
- 4. LCD 16x2 พร้อมโมดูล I2C
- 5. Active Buzzer
- 6. สาย Jumper
- 7. โพรโทบอร์ด (Protoboard) หรือ เบรดบอร์ด (Breadboard)

การต่อวงจร

- 1. TMP Sensor (TMP36)
 - ขา VCC → 5V
 - ขา $\mathsf{GND} \longrightarrow \mathsf{GND}$
 - ขา Vout → A0
- 2. Ultrasonic Sensor HC-SR04
 - VCC \rightarrow 5V
 - GND → GND
 - Trig → ขา 9

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
LiquidCrystal I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Pin กำหนด Ultrasonic
#define TRIG PIN 9
#define ECHO PIN 10
// Pin TMP
#define TMP PIN A0
// Pin buzzer
#define BUZZER PIN 8
void setup() {
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
pinMode(BUZZER PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
// อ่านค่าอุณหภูมิจาก TMP36
int sensorValue = analogRead(TMP PIN);
float voltage = sensorValue * 5.0 / 1024.0;
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100.0;
// อ่านค่าระยะทางจาก Ultrasonic
```

digitalWrite(TRIG PIN, LOW);

```
Echo → ขา 10
```

3. LCD 12C

- VCC → 5V
- $GND \rightarrow GND$
- $SDA \rightarrow SDA$
- $SCL \rightarrow SCL$

4. Buzzer

}

- ฃา + → ฃา 8
- ขา → GND

```
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIG PIN, LOW);
long duration = pulseIn(ECHO PIN, HIGH);
float distance = duration * 0.034 / 2; // cm
// แสดงผลบน LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(temperatureC, 1);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Dist: ");
lcd.print(distance, 1);
lcd.print("cm ");
// เงื่อนไขการเตือน
if (temperature C > 40 \&\& distance > 50) {
 digitalWrite(BUZZER PIN, HIGH);
} else {
 digitalWrite(BUZZER PIN, LOW);
}
delay(500);
```