



අංක 120/2,
විද්‍යා මාවත,
කොළඹ 07

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் DISASTER MANAGEMENT CENTRE

எண் 120/2
வித்யா மாவத்தை
கொழும்பு 07



No 120/2,
Vidya Mawatha,
Colombo 07

මගේ අංකය
உமது இல
Your No.

මගේ අංකය
எனது இல

DMC/ 08/ NBRO/ Vol 03

දිනය
திகதி

2025.12.10

යුද්ධ හමුදාධිපති,
ගුවන් හමුදාපති,
නාවික හමුදාධිපති,
පොලිස්පති,
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ශ්‍රී ලංකා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව,
සියලුම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය / සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්,

පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයයි.

2025.12.10 වන දින 1600 පැයට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනය හා බැඳේ.

02. එබැවින් සිදුවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයන් අවම කිරීමට / පාලනය කර ගැනීමට හා කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා මෙම නිවේදනය අනුව කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

03. තවද එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන නිවේදන පිළිබඳව විමසිලිමත්ව කටයුතු කරන මෙන් ද මෙම නිවේදන පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා 117 දුරකථන අංකය අමතන ලෙසටද වැඩිදුර තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සමග සම්බන්ධීකරණය වන ලෙසද කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

එච්.ඩී.පී. ප්‍රියන්ත

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ / රාජකාරභාර නිලධාරී

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවට

for safer communities and sustainable development

දුරකථන
தொலைபேசி
Telephone

011 2136136

ෆැක්ස් (කාර්යාලය)
தொலைநகல் (அலுவலகம்)
Fax (Office)

011 2 670079
011 2670025

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
பணிப்பாளர் நாயகம்
Director General

011 2670070
011 2136100

Web: www.dmc.gov.lk Email: dg@dmc.gov.lk

හදිසි අැමතුම් / அவசர நடவடிக்கை அழைப்பு / Emergency Operations Hotline : 011 2136222/011 2670002

Landslide Early Warning

නායයෑම් පිළිබඳ පෙර අනතුරු ඇඟවීම
மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

Message ID : LEWM-10-12-2025-1600-31

Update : 31st update

Validity Period : From 16:00 hrs on 10.12.2025 To 16:00 hrs on 11.12.2025



NBRO

NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

No. 99/1, Jawatta Road, Colombo 05.

අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05.

இல. 99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05.

Tel./දු.ක./தொ.பே - 0112552220

Fax/ෆැක්ස්/தொ.ந - 0112589943

Warning level 1: Color Code: අදියර 1 : වර්ණ කේතය: எச்சரிக்கை மட்டம் 1: வண்ண குறியீடு:	Watch Yellow විමසිලිමත් කහ அவதானப்பு மஞ்சள்	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසු ගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළීමේ, පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ සහ පොළොව හිරා බැසීමේ අවදානම පිළිබඳව විමසිලිමත් වන්න.
		குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேலியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுதல், பாறை விழுதல், நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுதல் மற்றும் தரை உள்ளிறுக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்புடன் இருக்கவும்.
Warning level 2: Color Code: අදියර 2 : වර්ණ කේතය: எச்சரிக்கை மட்டம் 2: வண்ண குறியீடு:	Alert Amber අවධාන ඇම්බර් எச்சரிக்கை செம்மஞ்சள்	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළීමේ, පොළොව හිරා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අවධානම පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටි අවශ්‍ය වුවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සූදානම් වන්න.
		குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி.மீ களை மேலியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுதல், பாறை-விழுதல், நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுதல் மற்றும் தரை-உள்ளிறுக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன்- தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும்.
Warning level 3: Color Code: අදියර 3 : වර්ණ කේතය: எச்சரிக்கை மட்டம் 3: வண்ண குறியீடு:	Evacuation Red ඉවත්වීම රතු வெளியேறுதல் சிவப்பு	Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence. පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව නවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළීමේ, පොළොව හිරා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.
		குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி.மீ களை மேலியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுதல், பாறை விழுதல், நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுதல் மற்றும் தரை உள்ளிறுக்கம் என்பவற்றின் அபாயங்களை தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெளியேறவும்.

Locations for Potential Risk

නායයූම් අවදානම ප්‍රවනිය හැකි ප්‍රදේශ கனதியான அபாயமுள்ள இடங்கள்

District	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)
Badulla		Uva Paranagama, Hali_Ela, Meegahakivula, Badulla, Kandeketiya, Bandarawela, Soranathota, Ella, Haputhale, Lunugala, Welimada, Haldummulla and Passara Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	
Gampaha	Divulapitiya, Attanagalla and Mirigama Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		
Kandy			Kundasale, Pasbage Korale, Medadumbara, Ganga Ihala Korale, Hatharaliyadda, Pathadumbara, Doluwa, Panvila, Gangawata Korale, Ududumbara, Akurana, Yatinuwara, Harispattuwa, Deltota, Thumpane, Poojapitiya, Udapalatha, Udunuwara, Minipe and Pathahewaheta Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.

Kegalle		Warakapola, Galigamuwa, Kegalle, Dehiowita, Ruwanwella and Deraniyagala Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Aranayaka, Yatiyanthota, Rambukkana, Bulathkohupitiya and Mawanella Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.
Kurunegala	Narammala Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Polgahawela and Alawwa Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	Mallawapitiya, Mawathagama and Rideegama Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.
Matale			Rattota, Laggala Pallegama, Ukuwela, Matale, Wilgamuwa, Pallepola, Naula, Yatawatta and Ambanganga Korale Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.
Nuwara Eliya		Kothmale East, Walapane, Thalawakele, Nuwara Eliya, Kothmale West, Nildandahinna, Mathurata, Ambagamuwa Korale, Hanguranketha and Norwood Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	
Ratnapura	Kiriella, Eheliyagoda, Balangoda, Kaltota, Openayake, Nivithigala, Imbulpe, Ayagama, Kuruwita, Kalawana,	Kolonna, Godakawela and Kahawaththa Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.	

	Elapatha, Pelmadulla and Ratnapura		
	Divisional Secretariat Division(s) (DSD) and surrounding areas.		

Note: ↑shifted one level up, ↑↑shifted two levels up, ↓shifted one level down, ↓↓shifted two levels down.
 *newly added with the last update
 Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka

Areas and places which need special attention
 All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions
 අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුළ පිහිටි කඳුකර බෑවුම් හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ තුළ පිහිටි නිර්මිත
 பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள்
Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO.
විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයූමේ අවදානමක් ඇති ලෙස
 පුර්වයෙන් හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රදේශ
விசேடமாக: ஊசுமுவினால் முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஏதநிலையுள்ள சகல பிரதேசங்கள்.

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

1. පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.
 - පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
 - ක්‍රමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - ගොඩනැගිලිවල ගෙඩිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ ක්‍රමික වර්ධනය වීම්
 - එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත් බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
 2. එවන් නායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන ප්‍රදේශ වලින් හැකි ඉක්මනින් ඉවත් වන්න.
 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය වියහැකි යැයි අනුමාන කරන ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරීක්ෂාකාරී වියයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.
- සැ.යු:** ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

විශේෂ குறிப்பு: மண்ணெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

1. பின்வரும் மண்ணெச்சரிக்கை முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
 - நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்நிற்குங்கள்.
 - மரங்கள், மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
 - சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
 - நிலத்திலிருந்து திடீரென நீர்நீர்நீர், செற்று நீர் தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீர்நீர்நீர் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
 2. மண்ணெச்சரிக்கை முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
 3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.
- குறிப்பு:** தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Previous Message ID : LEWM-09-12-2025-1600-30


Issued by:  Duty Officer	Approved by:  Director - LRRMD	10-12-2025, 16:00 hrs Date and time issued
Landslide Research and Risk Management Division National Building Research Organisation		



Automated Landslide Early Warning Map

Landslide Early Warning Center

National Building Research Organisation, Sri Lanka





ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය
தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION



99/1, ජාවෙත පාර, කොළඹ 5. 99/1, ஜாவத்த வீதி, கொழும்பு 5. 99/1, Jawatta Road, Colombo 5.

දුරකථන
தொலைபேசி
Telephone

011-2588946
011-2503431
011-2500354

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
பணிபுரளர் தலைவர்
Director General

011-2505449

ෆැක්ස්
தொலைபேசிகள்
Fax

011-2502611

වෙබ් අඩවිය
இணையத்தளம்
Website

www.nbro.gov.lk

විද්‍යුත් තැපෑල
மின்னஞ்சல்
E-mail

info@nbro.gov.lk

මගේ අංකය
எனது இல.
Our Ref

NBRO/DG/PU-2025

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your Ref

දිනය
திகதி
Date

2025.12.10

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය මගින් නිකුත් කරනු ලබන නායයාම් පූර්ව අනතුරු ඇගවීමේ අදියර 3 (ඉවත්වීමේ රතු) නිවේදනයේදී ඉවත් කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලබන පුද්ගලයින්

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය මගින් නායයාම් පූර්ව අනතුරු ඇගවීමේ අදියර 3 (ඉවත්වීමේ රතු) නිවේදනය නිකුත් කළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල පහත සඳහන් ජනයා ඉවත් කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ.

- ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය මගින් මීට ඉහතදී පරීක්ෂණ මගින් හඳුනාගත් නායයාම් අධි අවදානම් ස්ථානයන්හි ජීවත්වන බවට තහවුරු කොට, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇති, තැවත පදිංචිකිරීම සඳහා යෝජිත අධි අවදානම් ලේඛනයන්හි සඳහන් ජනතාව,
- කඳුකර බෑවුම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්හි පහත සඳහන් නායයාම් පූර්ව ලක්ෂණ පෙන්නුම් කොට ඇති ස්ථානයන්හි ජීවත්වන ජනතාව:
 - පොළොවෙහි, පාරවල් හෝ අධි පාරවල් මත හා ගොඩනැගිලි බිම හා බිත්ති මත සිරස් හෝ/හා තිරස් දිශාවලට විස්ථාපනය වූ අලුත් ආතති පැළුම් හා ඉරිතැලීම් ඇති වීම හා පවත්නා ආතති පැළුම් හා ඉරිතැලීම් වල, ගැඹුර හා ව්‍යාප්තිය ක්‍රමිකව වර්ධනය වීම.
 - පැවති ජල උල්පත් නැතිවීම, අලුත් උල්පත් නිර්මාණය වීම, උල්පත් ජලය වැඩිවීම හෝ අඩු වීම, ළිං ජලය වැඩි වීම/ අඩු වීම/ බොර වීම හා ළිං අභ්‍යන්තරයේ තිරස් විස්ථාපනයක් නිරීක්ෂණය වීම
 - පොළොව අභ්‍යන්තර බෘද්ධතා පෙන්නුම් කරන ලක්ෂණ වන බොර ජලය පැමිණීම
 - ගලාගෙන යන ඇල/දොළ යන ජල මාර්ග නැතිවීම (මෙසේ වන්නේ ආතති පැළුමක් කුලින් පොළොව අභ්‍යන්තරයට ජලය ගලා යාම නිසාය)
 - අලුත් ජල මාර්ග ඇති වීම, අධික ලෙස බොර ජලය පැමිණීම, බොර ජලය සමග ගල් හා පස් පහලට පැමිණීම
 - ප්‍රධාන නායාමකට පෙර ගස්, වියුලි කණු, වැටවල්, ආධාරක බෑම් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය ඇලවීම, පෙරලීම, තල්ලුවීම හා/හෝ සුන්බුන් පතනයන් සිදුවීම, පොළොවෙහි සිදුවන ඉස්බිම් හා ගිලාබෑසීම
 - නිවස ආසන්නයේ පිහිටි අස්ථාවර පස් කණ්ඩි සහ ගල් කුට්ටි

ස්තූතියි.

Asini

ඉංජිනේරු (ආධාරීය) ආසිරි කරුණාවර්ධන

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පිටපත් : දිස්ත්‍රික් ලේකම් - මහනුවර, කෑගල්ල, කරුණෑගල, මාතලේ, නුවර එළිය, බදුල්ල

