Landslide Early Warning, නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම


Date/time of the original message: From 18:30 hrs on 2020.05.15 to 18.30 hrs on 2020.05.16

20.05.15 දින 18:30, සිට 2020.05.16 දින 18:30 දක්වා

மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை

2020.05.15 மணி 18:30 இலிருந்து 2020.05.16 மணி 18:30 வரை

Updates: 1st update: 21:00 hrs on 2020.05.15 to 21:00 hrs on 2020 .05.16, 2nd update: 22:30 hrs on 2020.05.15 to 22:30 hrs on 2020, 3rd update: 03:30 hrs on 2020.05.16 to 03:30 hrs on 2020.05.17, 4th update: 14:00 hrs on 2020.05.16 to 14:00 hrs on 2020.05.17, 5th update: 14:00 hrs on 2020.05.17 to 14:00 hrs on 2020.05.18, 6th update: 14:00 hrs on 2020.05.18 to 14:00 hrs on 2020.05.19, 7th update: 10.00 hrs on 19.05.2020 to 10.30 hrs on 20.05.2020



NATIONAL BUILDING RESEARCH ORGANISATION ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் No. 99/1. Jawatta Road. Colombo 05 අංක. 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 இல.99/1, ஜாவத்தை வீதி, கொழும்பு 05

Tel./දු.ක./தொ.பே-0112552220

Fax/ෆැක්ස්/கொ.ந-0112589943

Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 75mm, if the rain continues, Warning level 1: Watch be watchful on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures Color Code: Yellow and ground subsidence. අදියර 1: ව්මසිලිමත් වර්ණ කේතය: පසු ගිය පැය 24 තුල වර්ෂාපතනය 75mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව කහ තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑමේ, බෑවුම් කඩා වැටීමේ, ගල් පෙරළිමේ, පස් எச்சரிக்கை மட்டம் 1: அவதானிப்பு කණ්ඩ් කඩා වැටීමේ සහ පොදොව ගිලා බැසීමේ අවදානම පිළිබදව வர்ண குறியீடு: மஞ்சள் විමසිලිමත් වන්න. குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 75 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு இடிந்து விழுகை மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களுக்கான அவதானிப்படன் இருக்கவும். Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 100 mm, if the rains continue, Warning level 2: Alert be on alert on the possibility of landslides, slope failures, rock falls, cut failures and Color Code: Amber ground subsidence, being ready to evacuate to a safe location if the need arises. අදියර 2: අවධාන වර්ණ කේතය: ඇම්බර් எச்சரிக்கை மட்டம் 2: எச்சரிக்கை வர்ண குறியீடு: செம்மஞ்சள்

පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 100 mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීමේ සහ පස් කණ්ඩ් කඩා වැටීම් අවධානම පිළිබද අවධානයෙන් සිට අවශා වූවහොත් ආරක්ෂාකාරී තැනකට යාමට සුදානම් වන්න.

குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 100 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் `மண்சரிவு, சாய்வு இழந்து-விழுகை, பாறை-விழுகை, நில்வெட்டுசாய்வு இடிந்து-விழுகை மற்றும் தரை-உள்ளிறக்கம் என்பவற்றின் சாத்தியங்களையிட்டு எச்சரிக்கையுடன்- தேவையேற்படின் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேறும் தயார் நிலையில் இருக்கவும்.

Warning level 3: Color Code: අදියර 3: වර්ණ කේතය: எச்சரிக்கை மட்டம் 3:

வர்ண குறியீடு:

Evacuation Red ඉවත්වීම රතු வெளியேறுகை

சிவப்பு

Since the rainfall within the past 24 hours has exceeded 150 mm, if the rains continue, evacuate to a safe location to avoid the risk of landslides, slope failures, rock falls, cutting failures and ground subsidence.

පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය 150mm ඉක්මවා ඇති බැවින්, වර්ෂාව තවදුරටත් පවතී නම් නායයෑම්, බෑවුම් කඩා වැටීම්, ගල් පෙරළීම්, පොළොව ගිලා බැසීම් සහ පස් කණ්ඩි කඩා වැටීමේ අනතුරු වලින් වැලකීමට ආරක්ෂිත ස්ථානයකට යන්න.

குடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் மழைவீழ்ச்சி 150 மி.மீ களை மேவியுள்ளதனால்- மழை தொடருமாயின் மண்சரிவு, சாய்வு இடிந்து விழுகை, பாறை விழுகை, நிலவெட்டுசாய்வு ഖിഗ്രതക மற்றும் தரை உள்ளிறக்கம் என்பவந்நின் அபாயங்களை இடிந்து தவிர்ப்பதற்காக பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு வெளியேறவும்.

	Divisional Secretariat Divisions and Locations				
District	Level 1 (Yellow)	Level 2 (Amber)	Level 3 (Red)	Areas and places which need special attention	
Galle	Galle Four Gravets, Akmemana, Elpitiya, Niyagama, Bope Poddala and Nagoda Divisional Secretariat Divisions (DSD) and surrounding areas.	Baddegama †Neluwa and †Thawalama		All mountainous areas, manmade cut slopes and roads within the relevant DS divisions අදාල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුල පිහිටි කදුකර බෑවුම් හා ඒ ආශ්රිත පුදේශ තුල පිහිටි තිර්මිත பிரதேச செயலக பிரிவினுள்ளான சகல மலைப்பாங்கான பகுதிகள் மற்றும் வெட்டப்பட்ட நிலச் சாய்வுகள் Specially: All the landslide susceptible areas previously identified by NBRO. විශේෂ: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයෑමේ අවදානමක් ඇති ලෙස පුර්වයෙන් හදුනාගෙන ඇති පුදේශ விசேடமாக: NBROவினால் முன்னர் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மண்சரிவுக்கான ஏதநிலையுள்ள சகல பிரதேசங்கள்.	
Matale	Ukuwela Divisional Secretariat Division (DSD) and surrounding areas.				
Ratnapura		↑ ↑Openayake ↑↑Balangoda Kuruwita ↑ Eheliyagoda, Pelmadulla and Nivithigala Divisional Secretariat Divisions (DSD) and surrounding areas.	↑↑Ayagama ↑Rathnapura, ↑Elapatha, ↑Kalawana and ↑Kiriella Special Note: the people who live in high hazard areas identified by NBRO, shall be evacuated to safe locations.		
Kaluthara	Horana, and Mathugama Divisional Secretariat Divisions (DSD) and surrounding areas.	↑Agalawaththa, ↑Palindanuwara, ↑Walallawita, ↑Bulathsinhala and ↑Ingiriya Divisional Secretariat Divisions (DSD) and surrounding areas.			

			I
Matara		↑Pitabeddara and ↑Kotapola	
		Divisional Secretariat Divisions (DSD) and surrounding areas.	
	Seethawaka		
Colombo	Divisional Secretariat Division (DSD) and surrounding areas.		
Kegalle	Aranayake and Yatiyanthota Divisional Secretariat Divisions (DSD) and surrounding areas.	↑ Deraniyagala Bulathkohupitiya, Warakapola Rambukkana, Galigamuwa Kegalle and Dehiowita Divisional Secretariat Division (DSD) and surrounding areas.	
		Mawathagama and	
Kurunegala		Polgahawela Divisional Secretariat Division (DSD) and surrounding areas.	
Kandy	Gangaihalakorale Thumpane Kandy Four Gravets & Gangawatakorale and Pathahewaheta Divisional Secretariat Divisions (DSD) and		
	surrounding areas.		
Nuwara-Eliya	Kotmale	Ambagamuwakorale	
	Divisional Secretariat Division (DSD) and surrounding areas.	Divisional Secretariat Division (DSD) and surrounding areas.	

Note: \uparrow shifted one level up, $\uparrow \uparrow$ shifted two levels up, \downarrow shifted one level down, $\downarrow \downarrow$ shifted two levels down. *newly added with the last update

Special Note: These warning levels are issued based on the cumulative rainfall received to respective areas and given weather forecast by meteorological department of Sri Lanka

විශේෂ සටහන: කරුණාකර මෙම නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් කාලසීමාව තුළ පහත කරුණු වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න.

- 1. පහත දැක්වෙන නායයෑම් පූර්ව ලක්ෂණ පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න.
 - 🕨 පොළවේ ඇති වන ඉරි තැලීම්, ගැඹුරට හැරුණු පැළුම් හා පොළවේ ගිලා බැසීම්
 - 🍃 කුමයෙන් ඇලවී යන ගස්, විදුලි කණු, වැටවල් හා දුරකථන කුළුණු ආදිය
 - 🕨 ගොඩනැගිලිවල ගෙබිම හා බිත්තිමත ඇතිවන පිපුරුම් හා ඒවායේ කුමික වර්ධනය වීම්
 - 🕨 එක්වර ජල උල්පත් ඇතිවීම හෝ පෙර පැවති ජල උල්පත්බොරවීම, අවහිරවීම හෝ නැතිවීම
- 2. එවත් තායයාමක පූර්ව ලක්ෂණ දක්තට ලැබෙත පුදේශ වලින් හැකි ඉක්මතිත් ඉවත් වන්න.
- 3. ඊට අමතරව අනතුරට භාජනය ව්යහැකි යැයි අනුමාන කරන පුදේශ වල ජිවත් වන පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් පරික්ෂාකාරී ව්යයුතු අතර දැඩි වර්ෂා තත්වය තවදුරටත් පැවතුනහොත් සුරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා ක්ෂණිකව ඉවත්ව යාමට සූදානම්ව සිටිය යුතුය.

සැ.යු: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් සහ ආපදා කළමනාකරණ මධාස්ථානයෙන් ලැබෙන වැඩිදුර උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Special Note: During this Landslide Early Warning period, please pay attention to the following:

- 1. Pay your attention to the following pre landslide signs,
 - > Development of cracks on the ground, deepened cracks and ground subsidence
 - > Slanting of trees, electrical posts, fences and telephone posts
 - > Cracks in the floors and walls of buildings which are built at slopes
 - > Sudden appearance of springs, emerging muddy water, blockage or disappearance of existing springs
- 2. People should move immediately away from the areas where they noticed the above pre-landslide signs.
- 3. Furthermore, people living in landslide susceptible areas should be extra vigilant and should be ready to move quickly to safe places if heavy rain continues.

Note: Communities are advised to follow the instructions given by National Building Research Organization and Disaster Management Center.

விசேட குறிப்பு: மண்சரிவு முன்னெச்சரிக்கை காலப்பகுதியில் பின்வருவனவற்றில் கவனம் எடுக்கவும்

- 1. பின்வரும் மண்சரிவு முன் அறிகுறிகளையிட்டு கவனத்தை செலுத்தவும்.
 - 🕨 நிலத்தில் வெடிப்பு உருவாகுதல், ஆழமாகும் வெடிப்புகள் மற்றும் தரை உள்ளிறக்கங்கள்.
 - 🗲 மரங்கள்,மின் கம்பங்கள், வேலிகள், மற்றும் தொலைபேசிக் கம்பங்கள் சாய்வடைதல்.
 - 🕨 சாய்வுகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் தரைமற்றும் சுவர்களில் வெடிப்புகள் உருவாகுதல்.
 - > நிலத்திலிருந்து திடீரென நீருற்றுகள், சேற்று நீா தோன்றுதல் மற்றும் தற்போதுள்ள நீருற்றுகள் தடைப்படுதல் அல்லது இல்லாது போகுதல்.
- 2. மண்சரிவுக்கு முன்னரான அறிகுறிகளை கொண்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக மக்கள் அப்பால் நகர வேண்டும்.
- 3. மேலும், பாதிப்பு ஏதுநிலையுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் மேலதிக விழிப்புடன் இருக்கவேண்டும் என்பதுடன் கடும் மழை தொருமாயின் விரைவாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நகர ஆயத்தமாகவும் இருக்கவேண்டும்.
- **குறிப்பு**: தயவுசெய்து தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் என்பவற்றின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்

Issued by:

Approved by:

19-05-2020, 10:30 hrs
Duty Officer

Director - LRRMD

Landslide Research and Risk Management Division
National Building Research Organisation

