CÔNG THỨC

$$x(u) = \frac{C(u)}{2} \times \left[(a_0 - a_7) \cos(\frac{\pi u}{16}) + (a_1 - a_6) \cos(\frac{3\pi u}{16}) + (a_2 - a_5) \cos(\frac{5\pi u}{16}) + (a_3 - a_4) \cos(\frac{7\pi u}{16}) \right]$$
 Với u lẻ

$$x(u) = \frac{C(u)}{2} \times \left[(a_0 + a_7) \cos(\frac{\pi u}{16}) + (a_1 + a_6) \cos(\frac{3\pi u}{16}) + (a_2 + a_5) \cos(\frac{5\pi u}{16}) + (a_3 + a_4) \cos(\frac{7\pi u}{16}) \right] \quad \text{V\'eri u chẵn}$$

$$C(u) = 1/\sqrt{2}$$
 Với u = 0

$$C(u) = 1$$
 Với u != 0