
Relatório de Aprendizagem: Uso de um FSR para Medição de Força


Este relatório tem por objetivo descrever minha experiência de aprendizagem no uso de um sensor FSR (Force-Sensitive Resistor) para medir força utilizando um ESP32. O objetivo principal é avaliar se o FSR pode ser empregado para medir força de forma mais detalhada.

Iniciei os estudos utilizando o Tinkercad, pois não tinha acesso a uma plataforma física no momento. Entretanto, encontrei um problema: o ESP32 não está disponível no Tinkercad, o que me levou a usar um Arduino UNO R3 como alternativa. Tentei explorar outras plataformas, como WOWKI, mas elas também não possuem suporte ao sensor FSR.

Para começar, montei o circuito no Arduino UNO com um resistor de $10~\Omega$.



Exemplo da montagem de circuito no Esp32:



Fonte: https://esp32io.com/tutorials/esp32-force-sensor.

Durante os testes, percebi que o FSR não fornece diretamente um valor de força ao controlador. Em vez disso, ele mede a força aplicada por meio da variação de tensão. Basicamente, quanto maior a força aplicada, maior a tensão no circuito. Essa variação é interpretada pelo microcontrolador, gerando um valor lógico entre 0 e 1023, proporcional à tensão medida.

Segue o código utilizado no ESP32 para interpretar os valores de pressão:

Fonte: https://esp32io.com/tutorials/esp32-force-sensor.

De acordo com minha pesquisa, o sensor FSR não é ideal para medições detalhadas de força, pois o controlador só consegue obter valores analógicos derivados de grandes intervalos da tensão. Esses valores apresentam limitações sendo só útil para identificar se o sensor está recebendo pouca ou muita pressão por exemplo.

Right now you don't have pressure units. You just have a unitless quantity between 0 and 1023 that represents a voltage between 0 and 5V. You'll have to look at the datasheet for the sensor and find out how to convert from voltage to some more usable unit. Or do some sort of calibration by measuring some known force values and calculating the calibration curve yourself. – Delta_G Apr 29, 2020 at 22:08 /

To convert analog readings to a voltage use (analogReading * 5.0 / 1024.0) Assuming you have a 5V reference. If you're using some other reference voltage substitute it for the 5.0 – Delta_G Apr 29, 2020 at 22:11 /

No one knows because only you have the manufacturer's datasheet on this sensor. You DO have it, right?

- TomServo Apr 29, 2020 at 22:22

Fonte: sensors - What is the unit of measure for the pressure data I collect using an FSR sesnor with an Arduino - Stack Overflow

Aprofundando meus estudos, descobri que é possível calibrar o sensor para obter valores mais precisos. No entanto, mesmo após realizar o mapeamento, não consegui garantir que o microcontrolador interpretasse sempre o valor correto. Ainda há uma margem de erro considerável, próxima de 1 N.

```
int fsrPin = 0;
      int fsrReading;  // the analog reading from the FSR resistor divider
int fsrVoltage;  // the analog reading converted to voltage
10 int fsrVoltage; // the analog reading converted to voltage
11 unsigned long fsrResistance; // The voltage converted to resistance, can be very big so make "long"
12 unsigned long fsrConductance;
13 long fsrForce; // Finally, the resistance converted to force
15 void setup(void) {
         Serial.begin(9600); // We'll send debugging information via the Serial monitor
19 void loop(void) {
       fsrReading = analogRead(fsrPin);
Serial.print("Analog reading = ");
Serial.println(fsrReading);
        // A leitura analógica varia de 0 a 1023, mapeando para 0V a 5V (5000mV)
fsrVoltage = map(fsrReading, 0, 1023, 0, 5000);
Serial.print("Voltage reading in mV = ");
Serial.println(fsrVoltage);
        if (fsrVoltage = 0) {
   Serial.println("No pressure");
        Serial printed

} else {
    // Calculando a resistência do FSR
    // The voltage = Vcc * R / (R + FSR) where R = 10K and Vcc = 5V
    // so FSR = ((Vcc - V) * R) / V yay math!
    ferVoltage; // Subtrai a tensão med
            // so FSR = ((Vcc - V) * R) / V yay math!
fsrResistance = 5000 - fsrVoltage; // Subtrai a tensão medida de 5V
fsrResistance *= 10000;// Multiplica pelo resistor de 10K ohm
fsrResistance /= fsrVoltage;// Divide pela tensão medida
Serial.print("FSR resistance in ohms = ");
Serial.println(fsrResistance):
             fsrConductance = 1000000;//micromhos
             fsrConductance /= fsrResistance;
Serial.print("Conductance in microMhos: ");
             Serial.println(fsrConductance);
            // Estimativa da força com base na condutância
if (fsrConductance ≤ 1000) {
  fsrForce = fsrConductance / 80;
  Serial.print("Force in Newtons: ");
                  Serial.println(fsrForce);
                 fsrForce = fsrConductance - 1000;
                  fsrForce = 30;
Serial.print("Force in Newtons: ");
Serial.println(fsrForce);
          Serial.println("—
          delay(10000);
```

Ainda tentei utilizar um código de uma empresa que produz os sensores, mas mesmo esse ainda apresenta erros como, não conseguir ler valores abaixo 1N (consegui corrigir isso, mas ainda não o outro problema), e dependo do valor ele ainda extrapola os valores(alguns casos ele chegou a errar por 1.5N).

Código com a correção

```
1 // Estimativa da força com base na condutância
2   if (fsrConductance < 1000) {
3     fsrForce = (float)fsrConductance / 80.0;
4   } else {
5     fsrForce = (float)(fsrConductance - 1000) / 30.0;
6   }
7
8   //laço para arredondar o valor
9   if (fsrForce < 1.0) {
10     fsrForce = 1.0;
11   } else {
12     fsrForce = round(fsrForce);
13   }</pre>
```

Vídeo: Video do codigo da empresa

A minha última solução foi tentar mapear valores específicos de força e tensão para tentar fazer o programa ter uma leitura mais precisa:

Vídeo: Assista ao vídeo no YouTube

Mesmo com o mapeamento, o programa ainda apresenta erros nos valores, embora com uma precisão muito maior, em torno de 0,15 N. No entanto, essa solução não é a mais viável, já que seria necessário realizar todo o processo de recalibração do sensor a cada novo uso no projeto.

A partir da pesquisa, concluí que o sensor FSR pode não ser a melhor alternativa, pois não consegue realizar uma leitura tão precisa dos dados. Ele seria mais adequado para identificar apenas se o paciente está aplicando pressão no sensor com o pé.