# 소프트웨어 프로젝트 2

거리센서, Part I

2024년 2학기

국민대학교 소프트웨어학부/인공지능학부 주용수, 최진우, 한재섭, 허대영 {ysjoo, jaeseob, jnwochoi, dyheo}@kookmin.ac.kr

#### 센서

- 센서
  - 자연(센서 주변)에 존재하는 물리량을 읽어들이는(인지) 장치
  - 물리량을 전압의 형태로 표현하는 경우가 일반적
    - > 우리가 사용할 초음파 센서는 거리를 파형이 high인 구간의 길이로 계산
- 아날로그 센서
  - 물리량의 변화를 연속적인 전압의 변화로 출력
    - > 예: 0°C ~ 100°C -> 0V ~ 5V로 변환
    - $> 50^{\circ}C = > 2.5V, 50.3^{\circ}C = > 2.515V, 50.4^{\circ}C = > 2.52V$

#### **ADC**

- 디지털 센서
  - 물리량의 변화를 특정 범위의 숫자로 양자화(quantize)하여 표현
    - ▶ 예: 0℃ ~ 100℃ -> 0 ~ 255로 변환
    - $> 50^{\circ}C = > 128, 50.3^{\circ}C = > 128, 50.4^{\circ}C = > 129$

#### 디지털 센서

- 구조
  - 아날로그 센서 + ADC(아날로그-디지털 변환기)가 하나의 부품으로 구성됨
     (즉, 아날로그 센서 값을 내부에서 디지털로 바꾸어 출력)
- 직렬통신 인터페이스 사용
  - 디지털 신호를 주고받기 위해 필요
  - UART, SPI, I2C 등
- 장점
  - 아날로그 신호 경로 최소화 -> 노이즈 억제에 유리
- 단점
  - ADC 내장-〉비용 증가
  - 통신을 위해 SPI 등의 프로토콜 이해 필요


#### 아날로그 센서

- 별도의 ADC 필요
  - 센서 출력은 연속적으로 변하는 아날로그 전압
  - 컴퓨터에 의한 처를 위해서는 디지털로 변환해야 함
- 하드웨어 인터페이스
  - 센서 출력핀과 ADC 사이는 signal (전압)과 gnd, 2개의 핀으로 연결 가능
- 장점
  - 아두이노와 같이 자체 ADC 보유한 CPU 사용시 비용 절감 가능
- 단점
  - 노이즈에 취약 ->
  - 센서와 ADC 사이에 노이즈 방지 대책 필요 (PCB 또는 shield 등의 설계시)

#### 아날로그-디지털 변환기 (ADC)

- Analog-to-Digital Converter (ADC)
  - 전압을 특정 자리수(=해상도)의 이진수 숫자로 변환
  - 8-bit 해상도 ADC: 출력값을 0 ~ 255(=28-1)의 숫자로 표현
  - 아두이노: 10bit 해상도(0~1023)의 ADC 내장 (A0~A5 핀)

- □ 양자화 과정에서 연속적인 측정값이 불연속 값 으로 변함 => 정보 손실
- □ 일단 양자화된 이후에는 디지털 처리가 되어 더 이상의 정보 손실을 방지할 수 있음



#### 아두이노와 아날로그 센서 연결

- 아날로그 센서 연결
  - 아두이노에 내장된 ADC(A0~A5 핀)와 센서 출력을 연결
  - 센서 출력전압은 0~1023 사이의 숫자로 읽을 수 있음
    - > analogRead(pin) 사용

https://www.arduino.cc/reference/ko/language/functions/analog-io/analogread/






Figure 1. Pinout

## 전압-물리량 변환


- 변환 방법
  - Linear model
    - ▶ 전압-물리량 관계를 1차 방정식으로 근사
  - lookup table
    - ▶ 다양한 전압에 대한 물리량을 테이블로 기록
    - > 테이블에 존재하지 않는 전압에 대한 물리량 변환은 보간법 사용





#### 아두이노와 디지털 센서 연결

- 직렬 통신 인터페이스
  - I<sup>2</sup>C 또는 SPI 등을 사용
  - 해당 센서로 검색하여 I<sup>2</sup>C (또는 SPI) 모듈 초기화 및 데이터 통신 예제 코드를 확보하여 사용




#### 직렬통신 인터페이스 (참고)

- 직렬 통신 (serial communication)
  - 특정 순간에 하나의 비트(0 또는 1)만 전송하는 통신 방식
  - 단방향 통신
    - > 송신(tx, transmitter)과 수신(rx, receiver)을 위해 별도의 선 할당
    - 두 모듈 사이의 통신에 적합
    - SPI (serial peripheral interface)
  - 양방향 통신
    - > 하나의 선이 송수신을 모두 담당 (시분할 방식)
    - 다수의 모듈을 연결하는 통신 버스 구현에 적합
    - > I<sup>2</sup>C (inter-integrated circuit)


## 직렬통신 인터페이스 (참고)

- SPI (serial peripheral interface)
  - SCLK: serial clock
  - MOSI: master output slave input
  - MISO: master input slave output
  - /SS: slave select (slave device 개수만큼의 /SS 핀 필요)



## 직렬통신 인터페이스 (참고)

- I<sup>2</sup>C (inter-integrated circuit)
  - SDA: serial data line
  - SCL: serial clock line
  - 7-bit address (최대 128개의 slave device 연결 가능)



- · 클럭 SCL에 동기화된 데이터 전송
- ・단일 신호선으로 양방향 통신 구현 (시분할)
- · 단일 신호선으로 다수의 slave와 통신 (시분할)
- · slave 선택을 위해 7-bit address 사용: SPI 대비 slave 선택 과정이 복잡
- · slave 개수 증가시 확장성이 뛰어남: 최대 128개의 device를 SDA/SCL 버스에 연결하는 것만으로 회로 구현 가능

#### 거리센서

- 전방의 물체(장애물)과 센서 사이의 거리를 측정
- 다양한 방식
  - 초음파(ultrasonic) / 적외선(infrared) / 레이저 (laser) / 전파 (radio)
- FOV (field of view, 화각 또는 시야각)
  - 센서가 물체를 인지할 수 있는 범위
  - FOV 내에 존재하는 물체 중 가장 가까운 물체의 거리를 인식
- 센서 종류에 따라 FOV가 달라짐
  - VL53L0X laser distancing sensor: 25°
  - HC-SR04 ultrasonic sensor: horizontal ~21<sup>o</sup>, vertical ~4<sup>o</sup>
  - Sharp infrared 2Y0A21: unknown (narrower)
  - DT-20P224B displacement measurement sensor: 0.68°

https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf

#### 초음파 센서


- 동작 원리
  - 특정 파형의 초음파 발신(ping) 후 수신될 때까지의 시간을 측정
  - HC-SR04, SRF05 등
  - Trigger: 초음파 발신 명령 입력
  - Echo: 초음파 발신 직후 0->1로, 수신 직후 1->0으로 출력
  - 시간-거리 변환
    - Distance (m) = Time (sec) x Speed (m/sec)
    - ▶ 상온(24°C)에서 음속: 346m/s
    - > 거리 d (m) = 346 \* t / 2 (왕복거리 / 2)
    - $\rightarrow$  d (mm) = 173 \* t (ms)



SRF05 의 핀 배치 (전면)

VCC	TRIG	ECHO	OUT	GND

# 초음파센서




3. Use pulseIn(ECHO pin) to get pulse duration

#### 초음파센서


- Timeout 고려
  - 초음파 발신 후 수신이 되지 않는 경우 timeout 발생
    - ▶ Echo 핀이 수백 ms에서 수 초까지도 high로 고정됨
  - Timeout 발생시 해당 시간 동안 거리측정 불가
- 측정대상의 모양 및 재질에 민감
  - 단단한 평면에 대해 안정적인 측정 가능
- 최대 측정 주파수
  - 초당 최대 측정 회수가 40회로 제한됨
  - 직전에 발신한 초음파가 사라질 때까지 기다려야 함
  - 측정간격이 지나치게 짧을 경우
    - > 이전에 발신된 초음파 수신 -> 실제 거리보다 훨씬 짧게 거리를 인식

# 실습 1: 초음파센서 동작 실험 (회로구성)


- 회로 구성
  - Pin 연결: Trig=12, Echo=13, LED=9,
  - 그리고 전원 Vcc(5V), GND연결 (전원 모듈 사용)
  - OUT 단자는 비워둠 아래 그림은 OUT 단자가 원래 없는 SRF04의 연결 예
  - 초음파센서 발신부가 브레드보드 바깥 쪽을 향하도록 설치




# 회로 구성 예



# 회로 구성 예



# 회로 구성 예




## 자주 하는 실수

- 전원 모듈에 어댑터를 연결하지 않은 경우
- LED 극성 반대로 연결
- 전원 모듈 점퍼를 3.3V로 연결
- TRIG, ECHO를 서로 반대로 연결
- 초음파센서의 VCC, GND를 브레드보드의 GND, VCC에 연결 (short로 전원모듈 damage)
- 전원 모듈 자체 불량 (교체 요청할 것)
- 아두이노와 브레드보드의 GND끼리 연결하지 않음
- 초음파센서 핀 5개를 브레드보드의 전원 라인에 꽃음
- 측정시 딱딱한 물체(스마트폰 추천) 사용할 것

## 실습 1: 초음파 센서 동작 실험


- 회로 테스트용 코드
  - 07\_example\_1.ino
  - https://www.dropbox.com/scl/fi/w76h6a6ax0r275lkcl4kr/07\_example\_1.ino?rlkey=ulauwtga Ouevrlsr4kwk28592&dl=0
  - 점검 사항
  - 시리얼 모니터에서 거리가 출력되는 것을 확인
  - 측정 대상 물체와 초음파 센서 사이 거리가
     10 ~ 30cm 구간에서 LED가 켜지는 것을 확인



- 시리얼 플로터 동작 확인
- 측정 대상 물체의 재질/형상에 따른 거리 측정 성공률 확인
  - 실패하는 경우 0이 출력됨
  - 딱딱한/부드러운 재질
  - > 평면/곡면
  - > 손바닥, 안경닦이 수건, 스마트폰 등


# 실습 1: 초음파 센서 동작 실험

• 물체와의 거리 5cm



# 실습 1: 초음파 센서 동작 실험

• 물체와의 거리 11cm



## 실습 코드 - 상수 설정 및 초기화

```
1 // Arduino pin assignment
   #define PIN LED 9
   #define PIN TRIG 12 // sonar sensor TRIGGER
   #define PIN ECHO 13 // sonar sensor ECHO
6 // configurable parameters
   #define SND VEL 346.0 // sound velocity at 24 celsius degree (unit: m/sec)
   #define INTERVAL 100 // sampling interval (unit: msec)
   #define PULSE DURATION 10 // ultra-sound Pulse Duration (unit: usec)
10 #define DIST MIN 100.0 // minimum distance to be measured (unit: mm)
   #define DIST MAX 300.0 // maximum distance to be measured (unit: mm)
12
   #define TIMEOUT ((INTERVAL / 2) * 1000.0) // maximum echo waiting time (unit: usec)
   #define SCALE (0.001 * 0.5 * SND VEL) // coefficent to convert duration to distance
15
  void setup() {
17
    // initialize GPIO pins
18
   pinMode(PIN LED, OUTPUT);
19
    pinMode(PIN TRIG, OUTPUT); // sonar TRIGGER
20
    pinMode(PIN ECHO, INPUT); // sonar ECHO
21
     digitalWrite(PIN TRIG, LOW); // turn-off Sonar
22
23
    // initialize serial port
24
    Serial.begin(57600);
```

## 실습 코드 - 상수 설정 및 초기화

- 상수 선언 들
  - Line 2-4: 아두이노 핀 지정
    - > Pin 9: LED 연결, Active low (0일 때 동작) 회로
    - > Pin 12, 13: 초음파 센서의 TRIG, ECHO 단자에 연결
  - Line 7-11: 각종 설정값
    - > SND\_VEL: 음속, unit: m/sec
    - ▶ INTERVAL: 초음파 센서 측정 주기, unit: msec
    - ▶ **PULSE\_DURATION**: 초음파 송출 시간, unit: usec
    - ▶ \_**DIST\_MIN**, \_**DIST\_MAX**: 측정 범위, unit: mm
  - Line 13-14: 측정 대기 시간 및 거리 계산 식
    - > TIMEOUT : 초음파 펄스 echo 대기 최대 시간
    - ▶ **SCALE** : 시간 —> 거리 환산 계수
- · setup() 함수
  - Line 18-21 아두이노 입출력 핀 모드 설정
    - ▶ 초음파 센서 TRIG 출력은 0으로 초기화
  - Line 24: 시리얼포트 속도 설정 (57,600bps 임에 주의!)
    - > 통신 에러가 발생하지 않는 한도 내에서 높은 또는 적당한 속도로 설정

# 실습 코드 - loop()

```
void loop() {
28
     float distance = USS measure(PIN TRIG, PIN ECHO); // read distance
29
     if ((distance == 0.0) || (distance > DIST_MAX)) {
30
31
        distance = DIST MAX + 10.0; // Set Higher Value
32
        digitalWrite(PIN_LED, 1);  // LED OFF
     } else if (distance < DIST MIN) {</pre>
33
        distance = DIST MIN - 10.0; // Set Lower Value
34
        35
36
     } else { // In desired Range
37
        digitalWrite(PIN LED, 0);  // LED ON
38
     }
39
40
     // output the distance to the serial port
41
     Serial.print("Min:");
Serial.print( DIST MIN);
42
     Serial.print(",distance:"); Serial.print(distance);
43
     Serial.print(",Max:");
Serial.print(DIST MAX);
44
     Serial.println("");
45
46
     // do something here
47
     delay(50); // Assume that it takes 50ms to do something.
48
49
     // wait until next sampling time.
50
     delay(INTERVAL);
51 }
```

# 실습 코드 - loop()

- loop() 함수 반복 실행
  - Line 28: 거리 측정 함수로부터 측정된 거리를 로컬 변수로 읽어옴
  - Line 30-38: 측정 결과를 조정
    - > 지정된 범위 밖이면 범위 밖의 값으로 강제 조정하고 LED OFF
    - ▶ 지정된 범위 안쪽이면 LED ON
  - Line 41-44: 측정 결과를 (시리얼 플로터 표시를 위해) 시리얼포트로 출력
    - ▶ 시리얼 플로터 도구의 입력 형식에 맞도록 min, max와 함께 출력
    - ▶ 시리얼 플로터 도구용 메시지 규칙:
      - 。 값들은 comma(,)로 구분해야하고, 공백이 없어야 함
      - 。 Line 30-38에서 결과를 범위에 맞춰 조정하는 이유는 y축 auto-scale 방지용임
    - ▶ 시리얼 플로터 동작 (시리얼 모니터 꺼야함)
  - Line 47: 측정 결과로 다른 일을 한다고 가정하여 시간 때우기
  - Line 50: 다음 거리 측정까지 대기

# 실습 코드 - 거리측정

```
53
   // get a distance reading from USS. return value is in millimeter.
   float USS measure(int TRIG, int ECHO)
54
55
56
     digitalWrite(TRIG, HIGH);
57
     delayMicroseconds (PULSE DURATION);
58
     digitalWrite(TRIG, LOW);
59
     return pulseIn(ECHO, HIGH, TIMEOUT) * SCALE; // unit: mm
60
61
62
     // Pulse duration to distance conversion example (target distance = 17.3m)
     // - pulseIn(ECHO, HIGH, timeout) returns microseconds (음파의 왕복 시간)
63
     // - 편도 거리 = (pulseIn() / 1,000,000) * SND VEL / 2 (미터 단위)
64
    // mm 단위로 하려면 * 1,000이 필요 ==> SCALE = 0.001 * 0.5 * SND VEL
65
    11
66
    // - 예, pusseIn()이 100,000 이면 (= 0.1초, 왕복 거리 34.6m)
67
68
    //
        = 100,000 micro*sec * 0.001 milli/micro * 0.5 * 346 meter/sec
69 // = 100,000 * 0.001 * 0.5 * 346
70 //
        = 17.300 \text{ mm} = > 17.3 \text{m}
71 )
```

#### 실습 코드 - 거리 측정

- Line 56: 초음파 센서에 거리 측정을 위한 초음파 발신 요청 전송
  - TRIG 신호에 10us 동안 1을 출력 후 다시 0으로 복귀
- Line 60: 초음파가 도달한 시간으로 물체와의 거리 계산
  - pulseIn() 함수
    - https://www.arduino.cc/reference/ko/language/functions/advanced-io/pulsein/
    - ▶ 지정하는 핀이 지정한 값을 유지하는 시간(즉, pulse 길이)을 usec 단위로 측정
    - ▶ 우리 경우: pulseIn(PIN\_ECHO, HIGH, TIMEOUT) 으로 호출
      - 。 ECHO pin이 1이 될 때까지 기다린 후, 그때부터 다시 0이 될 때까지의 시간을 측정
      - 。 그 시간이 초음파가 출발해서 어딘가에 부딫혀 돌아오는 왕복 시간
      - TIMEOUT 만큼의 시간이 지나도 ECHO pin이 0으로 돌아오지 않으면, pulseIn()은 0을 리턴하면서 강제 종료됨(즉, 물체가 너무 멀리 있다는..)
- Line 62-71: 시간으로부터 거리를 계산하는 방법 설명
  - #define SCALE (0.001 \* 0.5 \* SND\_VEL)
    - ▶ 0.001은 usec을 msec으로 바꾸고
    - > 0.5는 측정된 시간은 초음파 왕복 시간이므로 반으로 나누어 편도 시간으로 변경하기 위한 값
    - ▶ 결국 SCALE를 곱하면 mm 단위의 편도 거리가 계산됨