
Fig. 1 CORTADORA LÁSER



VISTA ISOMÉTRICA

— Hacia dónde se mueve cada parte — Rayo láser (en la máquina real no se ve)

El cabezal se mueve a lo largo del puente (X) y el puente avanza sobre las guías (Y): así el rayo puede llegar a cualquier punto de la plancha. La mesa sube o baja (Z) para que el rayo quede enfocado justo en la superficie del material.