





1. Przymocować balanser (1) do mocowania (2) przy pomocy elementów złącznych (3) i (4)

2. Elementów (5) i (6) użyć do połączenia z napędem pionowym (podkładki kwadratowe należy umieścić uprzednio w rowkach napędu liniowego).

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	BALANSER		1
2	OBX-P028	MOCOWANIE BALANSERA	1
3	DIN 912 M10 x 35 --- 35N		3
4	ISO - 4032 - M10 - W - N		3
5	DIN 912 M5 x 10 --- 10N		8
6	Square nut DIN 557 M5 -N		8

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 16322.38	**Wykończenie:**	**Materiał:**
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 15.10.2026 **Kreślił** 05.11.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** MODUŁ BALANSERA		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-A007		
	Projekt:		**Skala:** 1:5 **Format:** A4
	Status: **Rev.:**		**Arkusz:** 1/1

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.