


NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	DS60 - 1000		1
2	OBX-P038	DYSTANS PRZEKŁADNI	3
3	HPS60-05SW	HPS60-05SW i=5:1	1
4	NEMA 23 2,3 kN 57EBP105ALC-TF0		1
5	OBX-P010	MOCOWANIE CHWYTAKA	1
6	OBX-P018	INDYKATOR CZUJNIKA 4	1
7	OBX-P032	MOCOWANIE KAMERY NAD CHWYTAKIEM	1
8	DIN 912 M5 x 12 --- 12N		5
9	ISO - 4032 - M5 - W - N		8
10	Square nut DIN 557 M5 -N		1
11	Square nut DIN 557 M8 -N		2
12	DIN 912 M8 x 12 --- 12N		2
13	DIN 912 M6 x 16 --- 16N		8
14	DIN 912 M5 x 16 --- 16N		4
15	DIN 912 M5 x 35 --- 22N		4
16	JM30C	Sprzęgło kłowe JM30C 14mm/14mm	1
17	OBX-P037	Prowadnik kabli CNC 18x37mm	1

Półfabrykat:

Masa [g]: 15250.67

Wykończenie:

Materiał:

Powierzchnia [m2]:

Tolerancje

SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2
CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm
GIĘCIE BLACHY:
≤#4mm = ±0.5mm
>#4mm = ±0.7mm
≤60mm = ±1°
>60mm = ±0.5°

Konstruował		28.10.2026
Kreślił		05.11.2026
Sprawdzał		

Nazwa detalu:
MODUŁ SIŁOWNIKA POZIOMEGO

ESQUILO
Engineering & Additive

Nr rys.
OBX-A010

Projekt:

Skala: 1:10


Format: A4

Status:

Rev.:

Arkusz: 1/3


Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.




1. Zamocować sprzęgło (16) na wałku modułu liniowego (1) .
2. Zamocować przekładnię (3) do modułu (1) , uwzględniając 3x dystans(2). Całość skręcić przy pomocy (15) i(9) .
3. Zamocować silnik krokowy (4) do przekładni (3) użyając (14) .

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 15250.67	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	28.10.2026	**Nazwa detalu:**		
Kreślił	05.11.2026	**MODUŁ SIŁOWNIKA POZIOMEGO**		
Sprawdzał		**Nr rys.**		
ESQUILO Engineering & Additive		**OBX-A010**		
		Projekt:		**Skala:** 1:5 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 2/3

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.





Montaż chwytaka

SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 5

1. Wprowadzić nakrętki kwadratowe (11) w rowki modułu napędowego.
2. Przykręcić mocowanie chwytaka (5) za pomocą (12).
3. Przytwierdzić mocowanie kamery (7) za pomocą (8) i (9).
4. Przytwierdzić prowadnik kablowy (17). Drugi koniec prowadnika przymocować do blachy na module wężwłowym podczas integracji.

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 15250.67	**Wykończenie:**	**Materiał:**
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 28.10.2026 **Kreślił** 05.11.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** MODUŁ SIŁOWNIKA POZIOMEGO		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-A010		
	Projekt:		**Skala:** 1:10 **Format:** A4
	Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 3/3

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.