

C1: (PermitExecution|SOH_PE_MASK) == 0xFF

C2: (PermitExecution|SOH_PE_MASK) != 0xFF || (PermitExecution | SOH_RESETBIT_MASK) != 0xFF

C3: NvmWrite_Status == E_PENDING