Městský úřad Hranice Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Trčková E-mail: eliska trckova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 341

ZÁPIS Z HAVÁRIE

Datum: 20. 09. 2020

Čas: V 12.08 hod nahlášení havárie vodoprávnímu úřadu (telefonát HZS Olomouckého kraje, velitel zásahu p. Ondrašík). Masivní úhyn ryb v řece Bečvě.

Místo havárie: Pravděpodobný únik neznámé látky do toku řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím, most v Hustopečích nad Bečvou a v Ústí.

Na místě přítomni: Zástupci profesionálních hasičů HZS Olomouckého kraje, zástupci JSDH okolních obcí, zástupci dotčených organizací Českého rybářského svazu, rybářský technik Českého rybářského svazu, z. s. územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko , vodoprávní orgán Hranice Ing. Eliška Trčková, zástupce ČIŽP Ol Olomouc Mgr. Martin Kotouč, zástupci správce toku Povodí Moravy s.p. - úsekový technik a vedoucí provozu , zástupci PČR.

Bylo zjištěno: Dne 20. 09. 2020, v 12.08 hod. došlo k telefonickému ohlášení pravděpodobné havárie (masivnímu úhynu ryb ve vodním toku řeky Bečvy). Následné telefonáty s místním úsekovým technikem spol. Povodí Moravy s.p. p. který se nacházel na mostě přes řeku Bečvu v kat. území Hustopeče nad Bečvou (orientační určení polohy S-JTSK: X: 1133409.8 a Y: 504768.3). Vodoprávní úřad zastoupený lng. Eliškou Trčkovou (dále jen "vodoprávní úřaď"), vyhodnotil jako nutné dostavit se neprodleně na místo samé. Zde provedl vizuální kontrolu a byl informován o dosavadním postupu HZS Olomouckého kraje, PČR, PM s.p. a rybářů. Po odborné konzultaci se správcem toku i) za účelem naředění a vodohospodářským dispečinkem (kontaminantu, bylo vodoprávním úřadem přistoupeno k opatření nadlepšení odtoku z vodní nádrže Bystřička (cca. 1,45 m³/s). Později dorazil zástupce ČIŽP OI Olomouc Mgr. Martin Kotouč. Následný přesun zúčastněných do Skaličky na místo přejezdu přes řeku Bečvu v rámci stavby Povodí s. p. "PB PO Ústí, Skalička" (orientační určení polohy 43,2 řkm). Zástupci HZS Olomouckého kraje zde rozložili nornou stěnu, která ale pozbývala účelu, proto později došlo k jejímu odstranění. Hasiči spolu s dobrovolníky a rybáři započali s výlovem uhynulých ryb. Po celou dobu probíhaly telefonické konzultace s lng. Petrem Křistkem, vedoucím odboru životního prostředí na městském úřadě ve Valašském Meziříčí a ı, která taktéž dorazila na dané místo vedoucí provozu správce toku z Choryně a Hustopečí n. B. Rybářský technik Českého rybářského svazu, z. s. územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko organizoval vlastní činnosti rybářů. Zástupce ČIŽP Ol Olomouc Mgr. Martin Kotouč zde v 15.52 hod odebral vzorky kontaminované vody a kadaverů ryb (pro budoucí rozborv) a prováděl průzkum ostatní bioty v toku. Vodoprávní určil a informoval potencionálně ohrožené úřad společně s odběratele podzemních vod o zastavení, popř. omezení odběru kvůli možné kontaminaci.

Závěr:

Před odjezdem ve spolupráci s ČIŽP a PM s.p. vyhodnocen další postup:

- příčiny stále řeší PČR s vodoprávním úřadem Valašské Meziříčí
- bude nadále docházet k nadlepšování průtoku kvůli naředění dle MŘ VD Bystřička
- vodoprávní orgán v Lipníku nad Bečvou informován následnému postupu kontaminantu)

(kvůli

- konzultace v rámci opatření po toku –náhon Strhanec s vedoucí provozu Přerov (správce toku VVT Bečva od profilu Lipník n. B. silniční most)
- monitoring stavu bude dále provádět ČIŽP a PM s.p.
- vodoprávní úřad doporučí zákaz vstupu do toku a odběru vody z řeky Bečvy
- další postup stanoví vodoprávní úřad Olomouckého kraje společně s dotčenými orgány a organizacemi

Podpis pracovníka vodoprávního úřadu, který šetření provedl:

Ing. Eliška Trčková

Datum vyhotovení: 25. 09. 2020, Hranice