
fx-82SX/ fx-250HC





Indice

Precauciones para la manipulación ... 34 Modos ... 35 Cálculos básicos ... 37

Cálculos con constantes ... 38 Cálculos con la memoria ... 39 Cálculos fraccionarios ... 40 Cálculos de porcentajes ... 42

Cálculos con funciones científicas ... 43 Cálculos estadísticos (Modo SD) ... 48 Información técnica ... 51

-33-

Precauciones para la manipulación

- La calculadora está hecha con componentes de precisión.
 No intente nunca desmontarla.
- Procure que la calculadora no se le caiga y que no reciba golpes fuertes.
- No guarde ni deje la calculadora en lugares expuestos a altas temperaturas o humedad, ni en lugares con mucho polvo. Cuando se expone a bajas temperaturas, es posible que la calculadora tarde más en visualizar los resultados pudiendo incluso no funcionar. La operación correcta se reanudará cuando se lleve la calculadora a lugares de temperaturas normales.
- La visualización se pondrá negra y las teclas no operarán durante los cálculos. Cuando opere el teclado, mire el visualizador para asegurarse de que las operaciones con las teclas se efectúan correctamente.
- No deje nunca pilas gastadas en el compartimiento de las pilas. Podrían tener fugas y dañar la unidad.
- No emplee líquidos volátiles como por ejemplo disolvente o bencina para limpiar la unidad. Frótela con un paño blando o con un paño humedecido en una solución de agua y detergente neutro y bien escurrido.
- En ningún caso se hará responsable el fabricante ni sus distribuidores frente a usted u otros por cualquier daño, gastos, pérdida de beneficios, pérdida de ahorros, ni cualquier otro daño debido al mal funcionamiento, reparación o reemplazo de las pilas. El usuario deberá preparar registros físicos de datos como protección contra tales pérdidas de datos.

- No tire nunca al fuego las pilas, el panel de cristal líquido ni otros componentes.
- Antes de pensar que se trata de un mal funcionamiento de la unidad, asegúrese de volver a leer este manual y de que el problema no se deba a pilas gastadas o a un error de operación.
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- Ninguna parte de este manual puede reproducirse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito del fabricante.
- Guarde este manual en un lugar accesible para usarlo como referencia futura.

Modos

Aplicación	Teclas operadas	Nombre del modo*
Cálculos de desvíos estándar	MODE •	SD
Cálculos normales	MODE 0	COMP
Cálculos usando grados	MODE 4	DEG
Cálculos usando radianes	MODE 5	RAD
Cálculos usando grados centesimales	MODE 6	GRA
Especificación del número del lugar de decimales	MODE 7	FIX

Aplicación	Teclas operadas	Nombre del modo*
Especificación del número de dígito significante	MODE 8	SCI
Cancela los ajustes FIX y SCI	MODE 9	NORM

* Los indicadores del visualizador muestran el ajuste del modo actual. La ausencia de indicador del visualizador implica el modo COMP.

¡Notas!

- Arriba de la pantalla del visualizador hay una guía de los modos.
- Los modos DEG, RAD y GRA pueden usarse en combinación con los modos COMP y SD.
- [MODE] 9 no hace salir del modo SD.
- MODE 0 hace salir del modo SD.
- MODE 0 no borra las especificaciones SCI o FIX.
- Presione siempre
 antes de entrar en los modos DEG, RAD y GRA.
- Recuerde que siempre debe ajustar el modo de operación y la unidad angular (DEG, RAD, GRA) antes de empezar los cálculos.

Cálculos básicos

- · Emplee el modo COMP para los cálculos básicos.
- Ejemplo 1: 23+4,5-53

23 🛨 4.5 🖃 53 🖃 —25.5

• Ejemplo 2: $56 \times (-12) \div (-2,5)$

56 × 12 ½ ÷ 2.5 ½ = 268.8

Ejemplo 3: 2÷3×(1×10²⁰)

2 ÷ 3 × 1 EXP 20 = 6.66666667¹⁹

Ejemplo 4: 7×8-4×5=36

7 **■** 8 **■** 4 **■** 5 **■** 36.

• Ejemplo 5: $\frac{6}{4 \times 5} = 0.3$

4 × 5 ÷ 6 SHIFT X-Y = 0.3

• Ejemplo 6: 2×[7+6×(5+4)]=122

2 X [7 + 6 X

[··· 5 **+** 4 ···] ···] **=** 122.

Podrá omitir todas las operaciones

 antes de la tecla

Cálculos con constantes

- un número para que este número sea una constante.
- · "K" está en el visualizador mientras se esté usando una constante.
- Emplee el modo COMP para cálculos con constantes.
- Ejemplo 1: 2,3+3, después 2,3+6

2.3 🛨 🛨 3 🖃 (2,3+3)

5.3

6 **E** (2.3+6)8.3

Ejemplo 2: 12×2,3, después 12×(−9)

12 X X 2.3 = 27.6 (12×2,3)

9 🗠 🖪 -108. $(12 \times (-9))$

• Ejemplo 3: 17+17+17+17=68

17 **# # =** 34. (17+17)

(17+17+17)51.

68. (17+17+17+17)

• Ejemplo 4: 1,74=8,3521

(1,7⁴)

K 8.3521

Cálculos con la memoria

- · Emplee el modo COMP para cálculos con la memoria.
- Emplee Min, Min, Min Min y Min para cálculos con la memoria.
 Min reemplaza el contenido actual de la memoria.
- · Aparece "M" cuando hay un valor en la memoria.
- Para borrar la memoria, presione ① Min o 🕰 Min.
- **Ejemplo 1:** $(53+6)+(23-8)+(56\times2)+(99\div4)=210,75$

(Llamada de la memoria) MR 210.75

 Ejemplo 2: Para calcular lo siguiente usando la memoria como se muestra.



• **Ejemplo 3**: Para calcular lo siguiente usando la memoria y una constante: (12×3)–(45×3)+(78×3)=135.

(12×3)	3 X X 12 = Min	MK	36.
(45×3)	45 SHIFT M-	MK	135.
(78×3)	78 M+	MK	234.
(Llamada de la memoria)	MR	MK	135

Cálculos fraccionarios

- · Emplee el modo COMP para cálculos fraccionarios.
- El número de dígitos total (incluyendo las marcas de división) no puede exceder de 10.

• Ejemplo 1:
$$\frac{2}{3} + \frac{4}{5} = 1 \frac{7}{15}$$

2 \(\alpha\ki \) 3 \(\frac{1}{4} \) 4 \(\alpha\ki \) 5 \(\frac{1}{2} \) 1_1 7_1 15.

• Ejemplo 2:
$$3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$$

3 [a½] 1 [a½] 4 [+]

1 2 2 3 3 4_11_12.

• Ejemplo 3:
$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

2 a½ 4

• Ejemplo 4:
$$\frac{1}{2} + 1.6 = 2.1$$

Los cálculos fraccionarios/decimales dan como resultado siempre decimales.

• Ejemplo 5: $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0.5$ (Fraccionario \leftrightarrow Decimal)

1 2 2

1_2.

[a½]

0.5 [a\%]

• Ejemplo 6: $1\frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

1 2 2 3

<u>.2 ـ</u>2 ـ 1

SHIFT d/c SHIFT d/c

-41 -

Cálculos de porcentajes

- · Emplee el modo COMP para cálculos porcentajes.
- · Ejemplo 1: Para calcular el 12% de 1500.

1500 X 12 SHIFT % 180.

 Ejemplo 2: Para calcular el porcentaje de 880 que da 660.

660 🕏 880 SHIFT % 75.

• Ejemplo 3: Para añadir el 15% a 2500.

2500 **★** 15 SHIFT % **+** 2875.

• Ejemplo 4: Para descontar el 25% de 3500.

3500 **×** 25 SHIFT % **■** 2625.

 Ejemplo 5: Para calcular lo siguiente usando una constante.

12% de 1200 = 144 18% de 1200 = 216

23% de 1200 = 276

(12%) 1200 X X 12 SHIFT % K 144.

(18%) 18 SHIFT % K 216.

(23%) 23 SHIFT % K 276.

Cálculos con funciones científicas

- Emplee el modo COMP para cálculos con funciones científicas
- · Algunos cálculos pueden tardar un poco en completarse.
- · Espere al resultado antes de empezar el cálculo siguiente.
- $\pi = 3,1415926536$.

■Sexagesimal Decimal conversión

Ejemplo: 14°25'36"

 → 14,42667

14 25 36 14.42666667 14°25°36

■ Funciones trigonométricas/trigonométricas inversas

• Ejemplo 1: $\sin \left(\frac{\pi}{6} \text{ rad} \right)$ (Modo RAD)

SHIFT π \div 6 = \sin

RAD 0.5

Ejemplo 2: cos 63°52'41" (Modo DEG)

63 52 41

Ejemplo 3: tan (-35gra) (Modo GRA)

 $35 \ \text{tan} \ \boxed{-0.612800788}$

■ Funciones hiperbólicas/hiperbólicas inversas

• **Ejemplo 1:** sinh 3,6 3.6 livp sin 18.28545536

• Ejemplo 2: sinh⁻¹ 30 30 hyp surf sin 4.094622224

■Logaritmos comunes y naturales, exponentes

• **Ejemplo 1**: log 1,23 1.23 log 0.089905111

• **Ejemplo 2:** In 90 (=log_a 90) 90 In 4.49980967

• Ejemplo 3: $\frac{\log 64}{\log 4}$

64 log 🖶 4 log 🚍 3.

• Ejemplo 4: 10^{0,4}+5 e⁻³ .4 [SHIFT] [10^x]

5 × 3 +/_ SHIFT (e^x) = 2.760821773

• Ejemplo 5: 2³ 2 SHIFT X^y 3 E 8.

- **Ejemplo 7:** e^{10} 10 [MIFT] e^{x} 22026.46579
- Ejemplo 8: log sin 40° +log cos 35° (Modo DEG)

40 sin log + 35 cos log = -0.278567983

0.323340704

- Ejemplo 9: 8^{1/3} 8 surp x⁶ 3 = 2.
- Raíces cuadradas, raíces cúbicas, cuadrados, recíprocos y factores
- Eiemplo 1: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5}$

Para convertir a antilogaritmo:

2 🕶 🛨 3 🕶 🗙 5 🕶 📮 5.287196909

- Ejemplo 2: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27}$
 - 5 SHIFT 🖖 🛨

27 +/_ SHIFT 🔽 🖃 -1.290024053

• Ejemplo 3: 123+30²

123 **+** 30 (MIF) x^2 **=** 1023.

• Ejemplo 4:
$$\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}$$

3 SHIFT 1/x 4 SHIFT 1/x =

SHIFT 1/X

12.

Ejemplo 5: 8!

8 SHIFT x! 40320.

■Cálculos con FIX, SCI, NORM, RND, RAN#, ENG

 Ejemplo 1: 1,234+1,234, redondeando el resultado a dos lugares (FIX 2).

100E 7 2 FIX 0.00

1.234 **1**.234 **2**.47

 Ejemplo 2: 1,234+1,234, redondeando la entrada a dos lugares.

MODE 7 2 1,234 SHIFT RND +

1.234 SHIFT RND = 2.46

• Presione para borrar la especificación de FIX.

significantes (SCI 2).	
MODE 8 2	0.0 °00
1 € 3 🖃	3.3 ⁻⁰¹
• Presione para borrar la especif	ficación de SCI.
• Ejemplo 4: Para convertir 56.088 met	ros a kilómetros.
56088 ENG	56.088 ⁰³
• Ejemplo 5: Para convertir 0,08125 gra	amos a miligramos.
.08125 ENG	81.25 ⁻⁰³
• Ejemplo 6: Para generar un número al y 0,999.	eatorio entre 0,000
Ejemplo (los resultados son distintos SHIFT RANN) cada vez)	0.664
■Conversión de coordenadas	
• Ejemplo 1: Para convertir coordena θ =60°) a coordenadas rectangulares (
2 SHIFT P-R 60 =	DEG 1.
y SHIFT X-Y	1.732050808
SHET X-Y cambian el valor visualizado por el — 47 —	valor de la memoria.

• Ejemplo 3: 1 ÷ 3 , visualizando el resultado con dos dígitos

• **Ejemplo 2:** Para convertir coordenadas rectangulares $(1,\sqrt{3}$) a coordenadas polares (r,θ) . (Modo RAD)

r 1 (SHIF) (R-P) 3 (V) 2.

θ (SHIF) (R-P) 3 (V) 2.

1.047197551

■Permutación

 Ejemplo: Para determinar cuántos valores distintos de 4 dígitos pueden producirse usando los números 1 al 7.

7 SHIFT nPr 4 **=** 840.

■Combinación

 Ejemplo: Para determinar cuántos grupos distintos de 4 miembros pueden organizarse en un grupo de 10 individuos.

10 SHIFT (nCr) 4 **=** 210.

Cálculos estadísticos (modo SD)

- Presione estadísticos usando la desviación estándar.
- Si FIX o SCI están en el visualizador, presione primero
 Image: Proposition of the primero
- La entrada de datos siempre se inicia con SHIFT SAC.

• Ejemplo: Para calcular σ_{n-1} , σ_n , \bar{x} , n, Σx y Σx^2 para los datos siguientes: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52, 0. SD Entre en el modo SD. SHIFT SAC 55 DATA Introduzca los datos 54 DATA 51 DATA 55 DATA 53 DATA DATA 54 DATA 52 DATA 52 SHIFT On-1 1.407885953 Desviación estándar de muestra Desviación estándar de población σ_n 1.316956719 SD SHIFT] 53.375 Media aritmética SD SHIFT nNúmero de datos 8. SD SHIFT Σ_X Suma de valores 427

 MATA MATA introduce los mismos datos dos veces (como anteriormente).

22805.

Suma de cuadrados de valores

- También podrá introducir entradas múltiples de los mismos datos usando . Para introducir los datos 110 diez veces, por ejemplo, presione 110 . 10 .
- Los resultados anteriores pueden obtenerse en cualquier orden, y no necesariamente en el que se muestra anteriormente.
- Para borrar los datos que se acaban de introducir, presione $_{\overline{\text{SHIP}}|\overline{\text{DEL}}|}$

■Para hacer correcciones durante la entrada de datos

• Ejemplo 1: Para cambiar los datos que se acaban de introducir.

Correcto	Actual	Corrección
51 DATA	50 DATA	SHIFT DEL 51 DATA
130 🗷	120 🔀	AC 130 X
31 DATA 130 X	120 ×	31 (MTA) AC 130 X
31 DATA	31	31 DATA

 Ejemplo 2: Para cambiar los datos que se han introducido previamente.

Correcto	Actual	Corrección
51 DATA	49 DATA	49 SHIFT DEL 51 DATA
130 X 31 DATA	120 X 30 DATA	120 × 30 SHIFT DEL 130 × 31 DATA

Información técnica

■Teclas y sus funciones

Generales

Cálculos aritméticos	, , , ,
C:), 😑
Borrado (retiene la memoria)	
Entrada numérica	9,•
Desconexión de la alimentación	3
Conexión de la alimentación; AC	3
Cambio de signo	

· Memoria

Entrada en la memoria	Min	
Resta de la memoria	SHIFT	M-
Adición a la memoria	M+	
Llamada de la memoria	MR	

Especiales

Decimai a sexagesimai	SHIFT	ō,,,
Cambio de visualización/memoria	SHIFT	Χ-Y ,
	SHIFT	X-M

Exponente

Paréntesis	SHIFT T
· Funciones científicas	
Coseno de un arco	SHIFT COS ⁻¹
Seno de un arco	SHIFT SIN-
Tangente de un arco	SHIFT tan ⁻¹
Antilogaritmo común	SHIFT 10 ^x
Logaritmo común	log
Logaritmo común	COS
Raíz cúbica	SHIFT 🔻
Ingeniería	ENG , SHIFT ENG
Factores	SHIFT X!
Fracciones	$a_{\kappa}^{b_{\kappa}}$
Fracciones	SHIFT d/c
Hiperbólicas	hyp
Antilogaritmo natural	SHIFT e^x
Logaritmo natural	. In
Porcentajes	SHIFT %
Polar a rectangular	SHIFT P-R
Potencias	SHIFT χ^y
50	

Número aleatorio	
Recíprocos	
Rectangular a polar	
Raíces	
Senosin	
Cuadrados	
Raíz cuadrada 🔽	
Tangentes tan	
Permutación	
Combinación	
· Estadísticos (modo SD)	
Media aritmética 🗓 🗓	
Borrado de datos DEL	
Entrada de datos	
Número de datos	
Desviacíon estándar de población 🖫 👨	
Desviacíon estándar de muestra 🖫 📶	
Borrado de registros estadísticos SAE	
Suma de cuadrados de valores Σ^{z^2}	
Suma de valores SHIFT \(\sum_x\)	

■Formatos de visualización exponencial

Esta calculadora puede visualizar hasta 10 dígitos. Los valores mayores se visualizan automáticamente usando notación exponencial. En el caso de un valor decimal, podrá seleccionar dos formatos que determinan en qué punto se usa la notación exponencial.

NORM 1


Con NORM 1, la notación exponencial se usa automáticamente para valores enteros de más de 10 dígitos y valores decimales de más de dos lugares decimales.

NORM 2

Con NORM 2, la notación exponencial se usa automáticamente para valores enteros de más de 10 dígitos y valores decimales de más de nueve lugares decimales.

Para cambiar entre NORM 1 y NORM 2

Presione [198]. No hay indicación en el visualizador del formato actualmente en efecto, pero podrá determinar el ajuste efectuando el cálculo siguiente:



 Todos los ejemplos de este manual indican resultados de cálculos usando el formato NORM 1

■Cuando tenga algún problema ...

Si los resultados de los cálculos no son como se espera o si ocurre un error, realice los pasos siguientes.

- 1. MODE 0 (modo COMP)
 2. MODE 4 (modo DEG)
- 3. MODE 9 (modo NORM)
- Compruebe la fórmula con la que esté trabajando para confirmar que es la correcta.
- Introduzca los modos correctos para efectuar el cálculo y pruebe otra vez.

■ Para realizar correcciones durante los cálculos

- Si comete un error durante la introducción de un valor (pero todavía no ha presionado una tecla de operador aritmético), presione para borrar el valor e introduzca el correcto.
- En una serie de cálculos, presione mientras se visualice un resultado intermedio para borrar sólo el último cálculo efectuado.
- Para cambiar la tecla de operador (+, -, X, +, serr[X], serr[X], etc.) que acaba de presionar, presione simplemente la tecla de operador correcta. En este caso, se usa el operador de la última tecla presionada, pero la operación retiene el orden de precedencia de la operación para la primera tecla que se presiona.

Exceso de capacidad o comprobación de errores

Las condiciones siguientes hacen que sea imposible seguir calculando.

- a. Cuando un resultado (ya sea intermedio o final) o un total acumulado en la memoria es mayor que ±9,999999999
 ×10⁹⁹. (El indicator "-E-" aparece en el visualizador.)
- b. Cuando se efectúan cálculos de funciones usando un valor que excede el margen de entrada. (El indicador "-E-" aparece en el visualizador.)
- c. Cuando se efectúa una operación ilógica (como por ejemplo el intento de calcular \bar{x} y σ_n mientras n=0) durante cálculos estadísticos. (El indicador "–E–" aparece en el visualizador.)
- d. Cuando se efectúa una operación matemática ilegal (como por ejemplo una división entre cero). (El indicador "-E-" aparece en el visualizador.)
- e. El número total de niveles de paréntesis agrupados excede de seis, o cuando se usan más de 18 pares de paréntesis.
 (El indicador "- L -" aparece en el visualizador.)
- Para borrar cualquier de las condiciones arriba mencionadas, presione y efectúe el cálculo desde el principio.
- En el caso de la condición e, podrá también presionar C.
 Esto se borra el resultado intermedio justo antes del exceso de capacidad, por lo que podrá continuar el cálculo desde este punto.
- No ocurre ningún error cuando el resultado está dentro del margen de +(1×10⁻⁹⁹) a -(1×10⁻⁹⁹). En lugar de ello, la presentación mostrará todo ceros.

■Fuente de alimentación

Esta calculadora está energizada mediante dos pilas secas de manganeso de tamaño AA (R6P (SUM-3) o UM3). Cambie las pilas tan pronto como sea posible cuando los caracteres de la presentación se conviertan oscuros y difíciles de leer.

- · Presione AC para conectar la alimentación.
- Presione OFF para desconectar la alimentación.
- La alimentación se desconecta automáticamente (pero los datos de la memoria se retienen) si no se acciona ninguna tecla durante unos seis minutos.

¡Importante!


El empleo incorrecto de las pilas puede causar que exploten o que tengan fugas, ocasionando posibles daños en la calculadora.

- Asegúrese de cambiar las pilas por los menos una vez cada dos años, sin tener en cuenta el uso que le haya dado a la calculadora. Las pilas usadas pueden sulfatarse, ocasionando serios daños al interior de la calculadora.
- Las pilas que vienen con la calculadora en el momento de comprarla son solamente para el propósito de pruebas.
 Estas pilas pueden no proporcionar la duración de servicio completa.
- Todos los datos almacenados en la memoria se perderán cuando cambie las pilas. Asegúrese de escribir los datos importantes antes de cambiar las pilas.
- Cerciórese siempre de colocar las pilas de modo que sus extremos positivo (+) y negativo (-) se orienten correctamente.

- No mezcle pilas de tipos diferentes.
- · No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
- No intente nunca cargar las pilas, desmontarlas, ni cortocircuitarlas. Mantenga las pilas apartadas del fuego y del calor.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de ser digerida, vaya inmediatamente al médico.

Para reemplazar las pilas

- Presione para desconectar la alimentación.
- Extraiga los tornillos que retienen la cubierta posterior en su lugar, y saque entonces la cubierta.
- 3. Retire las pilas usadas.
- Coloque dos pilas nuevas con sus extremos positivo (+) y negativo (-) orientados correctamente.
- Vuelva a colocar la cubierta posterior y fíjela en su lugar con los tornillos.
- Presione Para conectar la alimentación.



■Orden de operaciones y niveles

Las operaciones se efectúan en el orden siguiente de precedencia.

1. Funciones

2.
$$x^y$$
, $x^{J/y}$, $R \rightarrow P$, $P \rightarrow R$, nPr , nCr
3. \times . \div

- Las operaciones con la misma precedencia se efectúan de izquierda a derecha, con las operaciones entre paréntesis efectuadas primero. Si los paréntesis están agrupados, las operaciones entre el juego más interior de paréntesis son las que se efectúan primero.
- Los registros L, a L, son operaciones de almacenamiento.
 Hay seis registros, por lo que pueden almacenarse los cálculos hasta seis niveles
- Cada nivel puede contener hasta tres paréntesis abiertos, por lo que los paréntesis pueden agruparse hasta 18 veces.
- **Ejemplo:** La operación siguiente emplea 4 niveles y 5 paréntesis agrupados.

La tabla siguiente muestra los contenidos de registro siguiendo el ingreso anterior.

Registro	Contenido
x	4
L,	((5+
L ₂	4 ×
L ₃	(((3 +
L ₄	2 ×


Registro	Contenido
L ₅	
L ₆	

■Fórmulas, márgenes y convenciones

A continuación se mencionan las fórmulas, márgenes y convenciones que se aplican para los diversos cálculos que pueden efectuarse usando esta calculadora.

Transformación de coordenadas

• Con coordenadas polares, θ puede calcularse dentro de un margen de $-180^{\circ} < \theta \le 180^{\circ}$. El margen de cálculo es el mismo para radianes y grados centesimales.



Permutación

• Margen de entrada: $n \ge r \ge 0$ (n, r: números naturales)

• Fórmula:
$$nPr = \frac{n!}{(n-r)!} - 60 -$$

Combinación

• Margen de entrada: $n \ge r \ge 0$ (n, r: números naturales)

• Fórmula:
$$nCr = \frac{n!}{n!(n-r)!}$$

Desviación estándar de población

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (xi - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n}}$$

Desviación estándar de muestra

$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (xi - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2 / n}{n-1}}$$

Media aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} xi}{n} = \frac{\sum x}{n}$$

■Especificaciones

Fuente de

alimentación: Dos pilas secas de manganeso de tipo AA

(UM-3 o R6P (SUM-3))

Duración de pila:

Aproximadamente 9.000 horas continuas de

operación con la pila de tipo UM-3; 11.000

horas con la pila de tipo R6P (SUM-3).

Consumo

de energía : 0,0004W Márgenes de entrada:

Funciones	Margen de entrada	
sinx cosx tanx	(DEG) x <9×10 ⁹ (RAD) x <5×10 ⁷ π r (GRA) x <1×10 ¹⁰ gr	
sin-1x cos-1x	$ x \le 1$	
tan⁻¹x	$ x < 1 \times 10^{100}$	
sinhx coshx	$ x \le 230,2585092$	Para sinh y tanh, los errores son acumulativos y la pre- cisión se ve afectada a cierto
tanhx	$ x < 1 \times 10^{100}$	punto cuando $x=0$.
sinh ⁻¹ x	$ x < 5 \times 10^{99}$	
cosh-1x	$1 \le x < 5 \times 10^{99}$	
tanh⁻¹x	x <1	

Funciones	Margen de entrada
logx/lnx	$1 \times 10^{-99} \le x < 1 \times 10^{100}$
10 ^x	$-1 \times 10^{100} < x < 100$
e^x	$-1 \times 10^{100} < x \le 230,2585092$
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$
x ²	$ x < 1 \times 10^{50}$
1/x	$ x < 1 \times 10^{100}$; $x \neq 0$
3 √ <i>x</i>	$ x < 1 \times 10^{100}$
<i>x</i> !	$0 < x \times 69$ (x es un entero)
nPr/nCr	$0 \le r \le n$ $n < 1 \times 10^{10}$ (n y r son enteros)
R→P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$
P→R	$\begin{array}{ll} 0 \! \leq \! r \! < \! 1 \! \times \! 10^{100} & \text{Sin embargo,para } \tan \! \theta \text{:} \\ (\text{DEG}) \theta < \! 9 \! \times \! 10^9 & \theta \! \neq \! 90(2n\! +\! 1) \text{:DEG} \\ (\text{RAD}) \theta < \! 5 \! \times \! 10^7 \pi \text{ rad} & \theta \! \neq \! \pi/2 \cdot \! (2n\! +\! 1) \text{:RAD} \\ (\text{GRA}) \theta < \! 1 \! \times \! 10^{10} \text{ grad} & \theta \! \neq \! 100(2n\! +\! 1) \text{:GRA} \\ \end{array}$
01 11	Sexagesimal: a ,b,c< $10^{100}0 \le b$,c Decimal: x $\le 2,777777777 \times 10^{96}$
x ^y	$x>0:-1\times10^{100} < y\log x < 100$ x=0:y>0 $x<0:y=n; \frac{1}{2n+1}$ (n es un entero) Sin embargo: $-1\times10^{100} < y\log x < 100$

Funciones	Margen de entrada	
x ^{1/y}	$x>0:y \neq 0$ $-1 \times 10^{100} < 1/y \log x < 100$ x=0:y>0 $x=0:y=2n+1:\frac{1}{n} (n \neq 0; n \text{ es un entero})$	
	Sin embargo: $-1 \times 10^{100} < 1/y \log x < 100$	
a ^b Ic	El total de enteros, numeradores, y denomi- nadores debe ser de 10 dígitos o menos (in- cluyendo las marcas de división).	
SD	$ \begin{aligned} x &< 1 \times 10^{50} \\ n &< 1 \times 10^{100} \\ \sigma_n, \bar{x} &: n \neq 0 \\ \sigma_{n-1} &: n \neq 0, 1 \end{aligned} $	

 Los errores son acumulativos con cálculos continuos internos como por ejemplo x³, x⁴⁵, x! y ³√x, por lo que la precisión puede verse adversamente afectada.

Temperatura de operación:

0°C-40°C

Dimensiones: $19(AI) \times 73(An) \times 147(Pr) \text{ mm}$

Peso: 104 g con las pilas

Capacidad de cálculo:

Cálculos básicos/Ingreso
 Mantisa de 10 dígitos; o mantisa de 10 dígitos más
 exponente de 2 dígitos hasta 10^{±99}

CASIO_®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan