








572	W12 EL PARASO	→	C01
572	W13 STA. JARITA	→	C02
572	W14 EL MIRADOR	→	C03
572	W15 DANUBIO	→	C04
572	W16 LOS JAMES	→	C05

572	W17 TOSHERA 30MA	→	C06
572	W18 TOSHERA 11	→	C07
572	W19 NICARAGUA	→	C08
572	W20 FISCALIA 1B	→	C09
572	W21 WIL V. SUAZ 1B	→	C10
572	W22 WIL V. SUAZ 1B	→	C11
572	W23 WIL V. SUAZ 1B	→	C12
572	W24 WIL V. SUAZ 1B	→	C13
572	W25 WIL V. SUAZ 1B	→	C14
572	W26 WIL V. SUAZ 1B	→	C15
572	W27 WIL V. SUAZ 1B	→	C16
572	W28 WIL V. SUAZ 1B	→	C17
572	W29 WIL V. SUAZ 1B	→	C18
572	W30 WIL V. SUAZ 1B	→	C19
572	W31 WIL V. SUAZ 1B	→	C20
572	W32 WIL V. SUAZ 1B	→	C21
572	W33 WIL V. SUAZ 1B	→	C22
572	W34 WIL V. SUAZ 1B	→	C23
572	W35 WIL V. SUAZ 1B	→	C24
572	W36 WIL V. SUAZ 1B	→	C25
572	W37 WIL V. SUAZ 1B	→	C26
572	W38 WIL V. SUAZ 1B	→	C27
572	W39 WIL V. SUAZ 1B	→	C28
572	W40 WIL V. SUAZ 1B	→	C29
572	W41 WIL V. SUAZ 1B	→	C30

12	W12 EL PARASO	→	C01
22	W13 STA. JARITA	→	C02
32	W14 EL MIRADOR	→	C03
42	W15 DANUBIO	→	C04
52	W16 LOS JAMES	→	C05
62	W17 TOSHERA 30MA	→	C06
72	W18 TOSHERA 11	→	C07
82	W19 NICARAGUA	→	C08
92	W20 FISCALIA 1B	→	C09
102	W21 WIL V. SUAZ 1B	→	C10
112	W22 WIL V. SUAZ 1B	→	C11
122	W23 WIL V. SUAZ 1B	→	C12
132	W24 WIL V. SUAZ 1B	→	C13
142	W25 WIL V. SUAZ 1B	→	C14
152	W26 WIL V. SUAZ 1B	→	C15
162	W27 WIL V. SUAZ 1B	→	C16
172	W28 WIL V. SUAZ 1B	→	C17
182	W29 WIL V. SUAZ 1B	→	C18
192	W30 WIL V. SUAZ 1B	→	C19
202	W31 WIL V. SUAZ 1B	→	C20
212	W32 WIL V. SUAZ 1B	→	C21
222	W33 WIL V. SUAZ 1B	→	C22
232	W34 WIL V. SUAZ 1B	→	C23
242	W35 WIL V. SUAZ 1B	→	C24
252	W36 WIL V. SUAZ 1B	→	C25
262	W37 WIL V. SUAZ 1B	→	C26
272	W38 WIL V. SUAZ 1B	→	C27
282	W39 WIL V. SUAZ 1B	→	C28
292	W40 WIL V. SUAZ 1B	→	C29
302	W41 WIL V. SUAZ 1B	→	C30



NOTAS: (1) Transformadores RT 15 MVA y D4 ZZ desenergizados desde 28 de enero de 2022
(2) Equipos Desmontados, Descartados y Disponibles en terreno



Unidad Organizativa
Administración Información
Técnica Col.

REVISION No. 47
FECHA: NOVIEMBRE/2022
ARCHIVO: VICTORIA.DWG
\\COLCDD9F5011FilesServer\CONTROL_UNIFILARES

DIAGRAMA UNIFILAR
SUBESTACION VICTORIA
CARRERA 1 ESTE No. 47-31 SUR
TEL. 2060400/2060274 SIEMENS 6598

DE: 1