Директору филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

С.Н.Погребнову

Отдел инспектирования
и контроля качества АНО
«03» февраля 2021 г.

В соответствии с Вашим поручением от 27.01.2021 Внуковским центром ОВД и МЗЦ ЕС ОрВД выполнены Анализы действий персонала (прилагаются) при обслуживании ВС, выполнявшего рейс IRAN 05 (литер «К») по маршруту Москва (Внуково) – Ереван 26.01.2021.

Из проведенных анализов действий следует, что вылет указанного ВС без разрешения на ИВП стал возможен из-за допущенных нарушений ТРД диспетчерами ПОВД и ГОПВД Внуковского центра ОВД, а также отсутствия контроля со стороны руководителя полетов (старшего диспетчера) службы движения Внуковского центра ОВД и старшего диспетчера планирования ИВП МЗЦ ЕС ОрВД.

Предлагаю, анализы действий персонала изучить с работниками филиала в части касающейся, руководству МЗЦ ЕС ОрВД и Внуковского центра ОВД организовать исполнение рекомендаций анализов, рассмотреть возможность реализации п 4 рекомендаций от Внуковского центра ОВД.

Приложение: анализы действий персонала с приложениями - на 23 л. в 1 экз.

Начальник А.А.Гаврюшин

Документ создан в электронной форме. № 115/ВН/МЦ от 03.02.2021. Исполнитель:Гаврюшин А. А.
Страница 1 из 24. Страница создана: 04.02.2021 10:04

	Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	Система менеджмента качества	
	Служебная записка	**Авиационное событие**	**Стр. 1/1**

Гаврюшину А. А.

Провести анализ действий персонала – 27.01.2021

Директору
филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
С.Н.Погребнову

МЗЦ
«27» января 2021 г.

Докладываю Вам, что 26.01.2021г. в 08.03 (здесь и далее время UTC) от ГЦ ЕС ОрВД на рейс IRAN05, было получено разрешение на ИВП с временем вылета из аэродрома Внуково в 15.00 с посадкой на аэродроме Ереван. Рейсу был присвоен статус «К». Телеграмма ULS 251630. Фактическое время вылета в 16.23. Телеграмм об изменении времени вылета не поступало. Рейс был обеспечен органом ОВД аэродрома Внуково.

Предлагаю провести служебную проверку по данному факту, на предмет соблюдения технологии работы диспетчерами Внуковского ЦОВД.

Заместитель директора-Начальник МЗЦ И.Д.Митронин

Пользователь: Караваев В.С.

ВЫЛЕТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИВП

FF UUWVZDZX
260750 UUUWZDZX
(PLN-IRAN05-IX
-F900/M-SBDFGHIRWXYZ/LB1
-UUWW1500
-N0450F390 LINRU T614 OSPER T828 NIBIM M54 GUSLI L125 OGEVI T918
TIBLO
-UDYZ0230 UDYE UGTB
-STS/K PBN/A1L1B1C1D1O1S2 NAV/RNP2 SUR/260B DOF/210126 REG/EPIGC
EET/URRV0050 UGGG0150 UDDD0200 SEL/BLHJ RMK/VNUKOVO3 VIP FLT)
==========
ФФ УУВЖЗДЗЬ
261623 УУВЖНИТА
(ATD-IRAN05-UUWW1623-UDYZ1730-DOF/210126 REG/EPIGC)PLANID/10865698
==========
ФФ УУВЖНИТА
261623 УУВЖЗДЗЬ
(DEP-IRAN05-UUWW1623-UDYZ-DOF/210126)
PLANID/10865698
==========
ФФ УУВЖЗДЗЬ
261623 УУВЖНИТА
(ACT-IRAN05-UUWW1500-UDYZ1853-DOF/210126 REG/EPIGC)PLANID/10865698
==========
FF UUWVZDZX
261627 UUUWZDZX
(PLN-IRAN05-IX
-F900/M-SBDFGHIRWXYZ/LB1
-UUWW1623
-N0450F390 LINRU T614 OSPER T828 NIBIM M54 GUSLI L125 OGEVI T918
TIBLO
-UDYZ0230 UDYE UGTB
-STS/K PBN/A1L1B1C1D1O1S2 NAV/RNP2 SUR/260B DOF/210126 REG/EPIGC
EET/URRV0050 UGGG0150 UDDD0200 SEL/BLHJ RMK/VNUKOVO3 VIP FLT)
==========
ФФ УУВЖЗДЗЬ
261732 УУВЖНИТА
СВОДКА 260121
26/01/21 ИРАН05 Ф900 УУВВ УДЫЗ УУВВ 1623 АМДЕЛ EPIGC

```
ЗЦЗЦ ДАП842 0751
ФФ УУВВЗТЗЬ
ФФ УУВЖЗРЗЬ УУВВЗТЗЬ УУВВПОЬЬ ЬЛЛЬПОЬЬ
260750 УУВЖЗДЗЬ
(PLN-IRAN05-IX
-F900/M-SBDFGHIRWXYZ/LB1
-UUWW1500
-N0450F390 LINRU T614 OSPER T828 NIBIM M54 GUSLI L125 OGEVI T918
 TIBLO
-UDYZ0230 UDYE UGTB
-STS/K PBN/A1L1B1C1D1O1S2 NAV/RNP2 SUR/260B DOF/210126 REG/EPIGC
 EET/URRV0050 UGGG0150 UDDD0200 SEL/BLHJ RMK/VNUKOVO3 VIP FLT)
HHHH
```

ЗЦЗЦ ДАП143 1630
ФФ УУВВЗТЗЬ
ФФ УУВВЗТЗЬ УУВВБФЬЬ
251630 УУУВЦПЯО
(ULS-IRAN05-F900/M-UUWW1700-UDYZ0230-DOF/210126-STS/K)
RMK/F900 EPIGC ИРАН
МОСКВА(ВНУКОВО) GUSLI ЕРЕВАН
ПЕРРОН ВНК-3 ДЕЛЕГАЦИЯ ИРАНА
ЯСНОСТЬ ПОДТВЕРДИТЕ
НННН

ЗЦЗЦ ДАП559 1242
ФФ УУВВЗТЗЬ
ФФ УУВВБФЬЬ УУВВЗТЗЬ
251242 УУУВЦПЯО
-К НАШЕМУ НР 240647 ИЗМЕНЕНИЕ(ДАТА, ГРАФИК)
РАЗРЕШЕНИЕ МИД: 11GC250121
ПЛАН 26 ЯНВАРЯ СПЕЦРЕЙС IRAN05 STS/K
БАКУ(ГЕЙДАР АЛИЕВ) МОСКВА(ВНУКОВО) ЕРЕВАН
ТВС:F900/A321 РЕГ: EPIGC/EPIGD ИРАН
TIME UTC:
26.01 IRAN05 UBBB0400 LASKA0420 UUWW0700
26.01 IRAN05 UUWW1700 GUSLI1900 UDYZ1930
С4ЕТА ЗА АНО: ПОСОЛЬСТВУ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
ГЦ ЕС ОРВД ПО ПОРУ4ЕНИЮ РОСАВИАЦИИ
НННН

```
ЗЦЗЦ ДАП323 1636
ФФ УУВВЗТЗЬ
ФФ УУВЖЗРЗЬ УУВВЗТЗЬ УУВВПОЬЬ ЬЛЛЬПОЬЬ
261636 УУВЖЗДЗЬ
(PLN-IRAN05-IX
-F900/M-SBDFGHIRWXYZ/LB1
-UUWW1623
-N0450F390 LINRU T614 OSPER T828 NIBIM M54 GUSLI L125 OGEVI T918
 TIBLO
-UDYZ0230 UDYE UGTB
-STS/K PBN/A1L1B1C1D1O1S2 NAV/RNP2 SUR/260B DOF/210126 REG/EPIGC
 EET/URRV0050 UGGG0150 UDDD0200 SEL/BLHJ RMK/VNUKOVO3 VIP FLT)
HHHH
```

ЗЦЗЦ ДАП284 1623
ФФ УУВВЗТЗЬ
ФФ УУУВЫВЫЬ УУВЖЗРЗЬ УУВВЗТЗЬ УРРЖЗДЗЬ УУВВПОЬЬ ЬЛЛЬПОЬЬ УУУВЗДЗЬ
261623 УУВЖЗДЗЬ
(DEP-IRAN05-UUWW1623-UDYZ
-REG/EPIGC DOF/210126)
НННН

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Внуковского центра ОВД
филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Г.Н.Ярмуш
«29» 01 2021 года

Внуковский центр ОВД
29.01.2021

В соответствии с требованиями пункта 5.2.1.6 «Руководства по системе управления безопасностью полетов при АНО ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденного приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 31.01.2014 №595, специалистами Внуковского центра ОВД с использованием материалов, проведен анализ действий персонала Внуковского центра ОВД при обслуживании 26.01.2021 вылета международного рейса IRAN05 (литер «К») по маршруту Внуково – Ереван.

Обстоятельства.

По данным материалов СОК, объяснениям персонала ОВД и другой документации установлено, что 26.01.2021 выполнялся международный рейс IRAN05 под литером «К» по маршруту Москва (Внуково) – Ереван.

В момент события руководство сменой №3 осуществлял руководитель полетов Лобанов С.Ф., работу смены контролировал старший диспетчер Зеленцов С.Л.

Обслуживание с АРМ диспетчерского пункта обслуживания вылета деливери-3 (далее - ПОВД-3) осуществлял диспетчер ПОВД Ерченко М.И., с АРМ группы обеспечения планирования воздушного движения-3 (далее – ГОПВД-3) - диспетчер ГОПВД Талан И.В.

В соответствии с выпиской из Суточного плана воздушного движения 26.01.2021 был запланирован рейс IRAN05 UUWW (Москва/Внуково) – UDYZ (Ереван) вылетом из Внуково 15:00 (здесь и далее время UTC). Рейс IRAN05 обслуживался на стоянке перрона Внуково-3.

Комментарий:

По рейсу IRAN05 в адрес органа ОВД (УУВВЗТЗЬ) были получены сообщения:

- международное разрешение МИД: 11GC250121 (РД 251242 УУУВЦПЯО)
ПЛАН 26 ЯНВАРЯ СПЕЦРЕЙС IRAN05 STS/K
БАКУ (ГЕЙДАР АЛИЕВ) МОСКВА (ВНУКОВО) ЕРЕВАН
ТВС: F900/A321 РЕГ: EPIGC/EPIGD ИРАН
TIME UTC:
26.01 IRAN05 UBBB0400 LASKA0420 UUWW0700
26.01 IRAN05 UUWW1700 GUSLI1900 UDYZ1930
СЧЕТА ЗА АНО: ПОСОЛЬСТВУ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
ГЦ ЕС ОРВД ПО ПОРУЧЕНИЮ РОСАВИАЦИИ;

- сообщение УЛС (РД 251630 УУУВЦПЯО)
(ULS-IRAN05-F900/M-UUWW1700-UDYZ0230-DOF/210126-STS/K)
МОСКВА (ВНУКОВО) GUSLI ЕРЕВАН
ПЕРРОН ВНК-3 ДЕЛЕГАЦИЯ ИРАНА
ЯСНОСТЬ ПОДТВЕРДИТЕ;

- сообщение ПЛН (260750 УУВЖЗДЗЬ). Разрешение на использование воздушного пространства 15:00 UTC;

- сообщение ПЛН (261636 УУВЖЗДЗЬ). Разрешение на использование воздушного пространства 16:23.

В 14:43:49 командир воздушного судна (далее - КВС) рейса IRAN05 вышел на частоту ПОВД-3 и уточнил наличие утвержденного плана и схему вылета с аэродрома Внуково (далее - SID) и не доложил диспетчеру о полной готовности к отправлению ВС.

Комментарий:

В соответствии с п.8.1.1 раздел 8 Вылет, AD 2/1, UUWW-11.2 AIP RUSSIA «КВС должен запросить диспетчерское разрешение («ATC Clearance») у диспетчера Деливери по УКВ радиосвязи за 5 минут от расчетного времени, указанного в плане полета и полной готовности к отправлению; ***при полной готовности к отправлению, но не позднее 30 минут от указанного времени в плане полета***».

Диспетчер ПОВД сообщил КВС о наличии разрешения на использование воздушного пространства (далее - ПЛН) на 15:00 и проинформировал о предстоящей схеме вылета. Разрешение «ATC Clearance» диспетчер ПОВД экипажу ВС не выдавал. КВС подтвердил получение предварительной информации.

В 15:52:13 КВС повторно вышел на связь к диспетчеру ПОВД и доложил о полной готовности к вылету и запросил диспетчерское разрешение «ATC Clearance». Строка по рейсу IRAN05 отображалась с ПЛН 15:00 в списке ВЫЛЕТ плановой системы КСА УВД «Синтез-А2(Вн)». В соответствии с п. 5.2.3 Технологии работы диспетчера пункта обслуживания вылета деливери-3 Внуковского центра обслуживания воздушного движения (редакция 04) (далее ТРД ПОВД-3) диспетчер ПОВД передал диспетчеру ГОПВД указание об активизации рейса в плановой системе КСА УВД «Синтез-А2(Вн)».

Комментарий:

В соответствии с п. 3.7.1 ФАП-293 ПЛН действует 30 минут, т.е. после 15:30 разрешение было недействительным. Необходимо было сообщить в МЗЦ ЕС ОрВД и проинформировать РП. Далее ожидать дальнейших указаний по обслуживанию рейса.

Диспетчер ГОПВД в соответствии с п.3.6.2 Технологии работы диспетчера группы обеспечения планирования воздушного движения-3 Внуковского центра обслуживания воздушного движения (редакция 01) (далее ТРД ГОПВД-3) активизировал план по рейсу IRAN05 в КСА УВД «Синтез-А2(Вн)». В списке ВЫЛЕТ строка по рейсу IRAN05 с ПЛН 15:00 присутствовала. Разрешение от ОПК ФСБ РФ «ВИППОРТА» было получено. После активизации в строке рейса IRAN05 появился индекс «R» (ready). Строка по рейсу была активизирована и рейсу IRAN05 был присвоен код ответчика.

Далее, в соответствии с п.5.2.4 ТРД ПОВД-3 диспетчер ПОВД передал КВС разрешение «ATC Clearance». После подтверждения КВС полученной информации, диспетчер ПОВД дал указание экипажу о переходе на частоту диспетчера по рулению.

ВС выполнило взлет в 16:23.

Заключение:

При обслуживании вылета ВС рейса IRAN05 (литер «К») были допущены следующие нарушения:

- диспетчер ПОВД Ерченко М.И. не выполнил требования п.4.13.3 ТРД ПОВД-3. КВС доложил о готовности в 15:52:13, рейс IRAN05 задерживался на 52 минуты относительно ПЛН 15:00;

- диспетчер ГОПВД Талан И.В. не выполнил требования п.3.2.2 ТРД ГОПВД-3. Действие разрешения 15:00UTC для IRAN05 после 15:30 UTC закончилось. Необходимо было об этом своевременно сообщить в МЗЦ ЕС ОрВД, проинформировать РП и ожидать получения нового разрешения на ИВП для рейса IRAN05.

Рекомендации:

1. Диспетчерскому персоналу ПОВД повторно изучить п. 4.13.3 Технологии работы диспетчера пункта обслуживания вылета деливери-3 Внуковского центра обслуживания воздушного движения (редакция 04).
2. Диспетчерскому персоналу ГОПВД повторно изучить п. 3.2.2 Технологии работы диспетчера группы обеспечения планирования воздушного движения-3 Внуковского центра обслуживания воздушного движения (редакция 01).
3. При обслуживании литерных рейсов постоянно контролировать время действия разрешения на ИВП, немедленно и своевременно согласовывать все действия с МЗЦ ЕС ОрВД и РП в случаях окончания срока действия разрешения на ИВП.
4. Провести доработку КСА УВД «Синтез-А2(Вн)» в части исключения отображения в списке ВЫЛЕТ рейсов с просроченными ПЛН на 30 минут и более, что позволит исключить активизацию рейсов с просроченными ПЛН.

Зам. начальника центра ОВД - начальник службы движения О.В.Федосеев

29 января 2021 года

Документ создан в электронной форме. № 115/ВН/МЦ от 03.02.2021. Исполнитель:Гаврюшин А. А.
Страница 12 из 24. Страница создана: 04.02.2021 10:04

Выписка № 1

из записи радиообмена «диспетчер - экипаж»

за «26» января 2021 года, диспетчерский пункт ПОВ «Деливери-3», частота 129,7 МГц, смена № 3 РП Лобанов С.Ф. (Ф.И.О.)

с 14 час. 43 мин. до 15 час. 57 мин. Должность диспетчер ПОВ «Деливери» Ф.И.О. Ерченко М.И.

Время (UTC)	Абонент (Позывной)	Фактический радиообмен	Требуемая фразеология	Отступления
14:43:49	P:	Vnukovo - Delivery, IRAN05. Hallo!		
14:43:55	C:	IRAN05, Vnukovo - Delivery. Good afternoon! Go ahead.		
14:44:00	P:	Confirm we receive… did you receive my flight plan to what… UDYZ?		
14:44:09	C:	Received your flight plan UDYZ at 15:00.	IRAN05	Пропущен позывной R/ п. 2.13.5. ФАП-362
14:44:17	P:	Okay! Thank you. Would you give the departure information.		
14:44:22	C:	Expect RWY in use 19, LINRU 1C departure.	IRAN05	отсутствуют в типовой фразеологии ФАП-362
14:44:32	P:	RWY in use 19 and LINRU 1C. IRAN05.	active RWY	
15:52:13	P:	Vnukovo - Delivery, IRAN05.Any time ready for «ATC Clearance».		
15:52:28	C:	IRAN05, Vnukovo - Delivery. Good afternoon! Standby. No permission from immigration service. I call you.		
15:52:40	P:	Okay! We are standing by for regulation. IRAN05.		
15:55:06	C:	IRAN05.		
15:55:08	P:	IRAN05.		
15:55:10	C:	IRAN05, copy «ATC Clearance».		
15:55:14	P:	Ready for. IRAN05.		
15:55:17	C:	IRAN05, cleared to Yerevan, RWY06, LINRU 1B departure. Initially altitude 5000 f, passing 2500 f contact frequency 123,4. Squawk 1563.		

Документ создан в электронной форме. № 115/ВН/МЦ от 03.02.2021. Исполнитель:Гаврюшин А. А.
Страница 13 из 24. Страница создана: 04.02.2021 10:04

15:55:44	P:	Copy. Cleared to destination UDYZ, RWY in use 06, LINRU 1B, initially 5000, after passing 2500 contact 123 4. Is squawking 1563. IRAN05.		
15:56:03	C:	IRAN05, contact Vnukovo - Ground 120,45.		
15:56:10	P:	120 45. IRAN05. Thank you. Bye!		

Выписку произвела: Сергачёва Р.Ф. (Ф.И.О.) специалист по языковой подготовке (Должность) (Подпись) «28» января 2021 г.

Замечания по ведению радиосвязи на английском языке: использование фразы, не соответствующей типовой фразеологии ФАП-362.

Замечания и рекомендации: В радиообмене не использовался позывной ВС. Нарушены п. 8.15.5 ФАП-362

Анализ записи радиолокационной информации произведён —

Выписку проанализировал: Фомичев О.В. (Ф.И.О.) замечания ЗНК-НСЦ (Должность) (Подпись) «28» января 2021 г.

С выпиской ознакомлен: _____ (Ф.И.О.) _____ (Должность) _____ (Подпись) «___» _____ 2021 г.

Отметка о выполнении: _____

ЗНЦ - начальнику службы движения
Внуковского центра ОВД
Федосееву О.В.
от диспетчера ПОВД Еременко М.Г.

Объяснительная

26.01.21г. с 14.00 ЮТЦ я работал на диспетчерском пункте и Деливери "3". В 14.44 УТЦ по мне вошел на связь рейс ИРАН05 и запросил предварительную информацию о работе ВПП 19 и времени на который стоит рейс IRAN05. Я передал информацию, что рейс IRAN05 стоит в плановой системе на 15.00 УТЦ на Ереван и взлёт рассматривает с ВПП 19. В дальнейшем ✱ никакой информации от пользователя воздушного пространства, или от аэропорта об изменении времени отправления рейса IRAN05 не поступало. Рейс IRAN05 со статусом лич. "К" отображался на 15.00 УТЦ в дальнейшем без изменений. В 15.56 УТЦ экипаж рейса IRAN05 вышел на связь и доложил полную готовность к отправлению. Я дал команду диспетчеру ГОПВД активировать рейс IRAN05 и по активированной строке видел условия "Деливери" код ответчика, условия выхода с ВПП 06 на Ереван. После подтверждения экипажем информации, передал на частоту диспетчера руления.

27.01.21г.

ЗНЦ-начальнику службы движения
Внуковского центра ОВД
Федосееву О.В.
от диспетчера ГОПВД
Танана И.В.

Объяснительная

Я работал 26.01.2021 в дневную смену. По рейсу IRAN05 Внуково - Ереван статус „К" в суточном плане было разрешение на ИВП, вылет из Внуково в 15.00 УТЦ и международное разрешение МИД 11GC250121 на 26.01.2021 с вылетом из Внуково в 17.00 УТЦ в Ереван. В списке вылет Ситиз присутствовала строка по рейсу IRAN05. При выходе КВС на Деливери строка по рейсу была активизирована. Диспетчер Деливери выдал условия, под ответчика, передал рейс на частоту руления. Рейс IRAN05 взлетел в 16.23 УТЦ. Информация об изменениях, ограничениях по рейсу не поступала.

27.01.2021 Танан

ЗНЦ-Нач. службы УВД
Федосееву О.В.
От ст.диспетчера См. №3
Зеленцова С.Л.

ДОКЛАДНАЯ

Настоящей докладываю что,

26 января 2021г. в период с 15.10 UTC по 16.17UTC осуществлял подмену РП. При приеме дежурства был проинформирован о том, что рейс IRAN05 выполняется со статусом «К», делегация республики Иран, задерживается и время вылета периодически переносится, движение рейса контролирует Отдел по движению особоважных рейсов и время вылета необходимо доложить. План на данный рейс находился в плановой системе. В установленном порядке ЭВС отработал с «Внуково-деливери», о чем я узнал по появлению символа «R», это означало что все подготовительные процедуры выполнены и план полета соответствует по форме и содержанию, разрешение на запуск двигателей и вылет получено от диспетчера «деливери».

О каких либо проблемах с планом полета рейса диспетчер «деливери» мне не доложил.

При выходе на связь с диспетчером руления был выдан маршрут руления на ВПП06 по С4 – М2 – А11. Взлет был произведен в штатном режиме без задержек с нашей стороны, были выполнены необходимые доклады.

«27» января 2021г. ст. диспетчер смены№3 Зеленцов С.Л.

Начальнику Внуковского ЦОВД
Ермушу Г.Н.
от диспетчера по рулению
Бобкова М.Ф.

Объяснительная записка.

26.01.2021 я осуществлял ОВД на пункте ДПР 1 (Р1+Р2) в строгом соответствии с требованиями технологии работы и других руководящих документов.

Рейс - IRAN-05" был обеспечен мною в соответствии со статусом литером "К" и утверждённым планом полёта.

На мониторе "Синтеза" отображалась строка по данному рейсу со знаком "Г" - (ready) - "готов".

План не переносился и не отменялся.

В соответствии с запросом экипажа "IRAN-05, дал ему команду следовать за машиной сопровождения перрона "Внуково-3" на предварительный старт, где и передал его на управление "Внуково-старт" на 118,3.

Никаких замечаний, ограничений по вылету данного рейса я не получал.

27.01.2021.

Документ создан в электронной форме. № 115/ВН/МЦ от 03.02.2021. Исполнитель:Гаврюшин А. А.
Страница 17 из 24. Страница создана: 04.02.2021 10:04

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора –
начальник МЗЦ ЕС ОрВД
И.Д. Митронин
«03» февраля 2021 г.

В соответствии с требованиями п. 3.2.5.1 и п. 3.2.5.2 Руководства по системе управления безопасностью полётов при АНО ФГУП «Госкорпорации по ОрВД», введенном в действие с 01.12.2014 приказом ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» от 31.10.2014 № 595 специалистами МЗЦ ЕС ОрВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее филиал) проведен анализ действий персонала МЗЦ при обеспечении ВС F-900 рейса литера «К» IRAN-05 по маршруту Внуково – Ереван выполнявшегося 26.01.2021.

Обстоятельства.

26 января 2021 года в 16:23 (здесь и далее по тексту время UTC) экипаж ВС F-900 рейса литера «К» IRAN-05 произвёл взлёт по маршруту Внуково – Ереван без действующего разрешения на использование воздушного пространства.

1. Анализ.

По материалам СОК, служебных записок начальника смены (НС), диспетчеров ПИВП, ГОПВД и другой документации установлено, что 26.01.2021 дежурной сменой МЗЦ ЕС ОрВД № 1 руководил НС Караваев В.С.

25.01.2021 в 16:30 из ГЦ ЕС ОрВД (с адреса УУУВЦПЯО) в МЗЦ ЕС ОрВД поступило сообщение ULS касающееся выполнения полета воздушного судна литера «К» рейса IRAN-05 по маршруту Внуково – Ереван с временем отправления от перрона Внуково-3 26.01.2021 в 17:00.

Комментарий:

35.7. Сообщение ULS передается главным центром Единой системы в отношении предстоящего полета воздушного судна литера "А" и/или литера "К".

26.01.2021 в 07:39 с адреса УУВВЖНКЬ (Внуково-3) в МЗЦ ЕС ОрВД поступило сообщение FPL о представленном плане полёта ВС F-900 рейса IRAN-05 со статусом STATE (*если воздушное судно государственной авиации выполняет полет для решения задач в области обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, сфере внутренних дел, а также в областях таможенного дела и космической деятельности, а также во всех случаях, когда воздушному судну присвоен статус литера "К" для выполнения специального рейса*) по маршруту Внуково – Ереван с планируемым временем вылета 26.01.2021 в 15:00 (РД 260739 УУВВЖНКЬ).

План полёта содержал ошибку формализации, что привело к нарушению распределения информации в КСА ПИВП и сообщение было выведено для ручной обработки на рабочее место диспетчера ОПВД. Диспетчером ОПВД данное сообщение было переназначено на АРМ старшего диспетчера по режимам.

Комментарий:

В соответствии с Технологией работы диспетчера ОПВД (предтактическое, тактическое ПИВП) МЗЦ ЕС ОрВД ТР-ГК-1605.04-12, утвержденной Приказом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД от 29 сентября 2017 № 844 :

3.5 при поступлении на обработку сообщений относительно планов полётов литерных рейсов, диспетчер ОПВД переназначает (направляет) данное сообщение на рабочее место диспетчера по режимам (Ст. РЖМ – АРМ старшег диспетчера по режимам).

26.01.2021 в 07:50 от ГЦ ЕС ОрВД (с адреса UUUWZDZX) в МЗЦ ЕС ОрВД от поступило сообщение о разрешении на использование воздушного пространства (PLN) рейса IRAN-05 по маршруту Внуково – Ереван с планируемым временем вылета 26.01.2021 в 15:00, которое было автоматически обработано и разослано в соответствии с ТС-2013 и распределилось в КСА ПИВП в папку «Подконтрольные и ВР» на АРМ старшего диспетчера по режимам.

В 08:00 старший диспетчер по режиму Шатров С.И. просмотрел данный план и, не смотря на это, в 08:03 включил в план дополнительно FPL с ошибками, время вылета в котором не соответствовало времени в сообщении ULS и направил подателю сообщение АСК.

После окончания действия PLN, старшим диспетчером Шатровым С.И. попыток выяснить состояние ВС не предпринимались, так как, с его слов, он ориентировался на сообщение ULS (вылет в 17:00) и ожидал корректировки плана (DLA или новый FPL).

Комментарий:

Федеральные авиационные правила "Организация воздушного движения в Российской Федерации" (Приказ Минтранса России от 25.11.2011 N 293 (ред. от 14.02.2017)):

*3.7.1. В случае **задержки на 30 минут** после расчетного времени выполнения контролируемого полета или на один час выполнения неконтролируемого полета, в отношении которых представлен план полета, соответственно, этот план полета должен быть изменен или представлен новый план полета, а прежний план полета аннулирован в зависимости от того, что применимо.*

Табель сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации" (Приказ Минтранса России от 24.01.2013 N 13 (ред. от 25.12.2018)):

33.3. CNL передается:

***по истечении 30 минут** от расчетного времени вылета (отправления), указанного в основных данных плана полета, если в органе обслуживания воздушного движения (управления полетами) отсутствует информация о намерении эксплуатанта изменить время вылета или о задержке вылета.*

*33.4. DLA передается в том случае, когда вылет (отправление) воздушного судна **задерживается более чем на 30 минут** после того, как наступит расчетное время вылета (отправления), указанное в сообщении PLN, но на срок не позднее 23.59 UTC планируемой даты выполнения полета.*

26.01.2021 в 16:25 начальнику смены МЗЦ от начальника смены ГЦ поступил телефонный звонок о том, что ВС выполняющее специальный рейс (литера «К») IRAN05 вылетело без разрешения на ИВП (наличия актуального PLN).

В результате проверки суточного плана был обнаружен план на рейс IRAN05 по маршруту Внуково - Ереван с временем вылета (PLN) на 15:00 и информация о вылете данного ВС (ATD) в 16:23.

С целью выяснения обстановки был опрошен РП аэропорта Внуково и диспетчер пункта обслуживания вылета «Деливери» аэропорта Внуково. Оба опрошенных специалиста не смогли дать разъяснений о причинах обеспечения ВС без разрешения на ИВП (отсутствие актуального PLN), при этом РП сослался на службу «Деливери», а специалист пункта обслуживания вылета «Деливери» сослался на специалиста предыдущей смены (сдавшего дежурство).

После этого начальник смены МЗЦ связался с начальником смены ГЦ и объяснил сложившуюся ситуацию. В результате обсуждения НС ГЦ принял решение обеспечивать указанный рейс. Также была достигнута договоренность о том, что нарушение порядка ИВП регистрироваться не будет, при этом будет проведен анализ инцидента в рамках МЗЦ.

В 16:36 от ГЦ был получен PLN на рейс IRAN05 с временем вылета в 16:23.

В дальнейшем рейс IRAN05 обеспечивался без особенностей.

2. Недостатки:

В процессе дежурства Шатров С.И. не выполнил требования Должностной инструкции старшего диспетчера планирования использования воздушного пространства Московского зонального центра Единой системы организации воздушного движения (обеспечение запретов (ограничений) использования воздушного пространства) (п. 2 Должностные обязанности ДИ-ГК-1603.05-1284):

п.п. 2.1.10 – Принимать участие в планировании и координировании ИВП в МЗ ЕС ОрВД на всех этапах планирования;

п.п. 2.1.14 – Контролировать обеспечение полётов воздушных судов литер «А» и «К», внутри и при вылете за пределы зоны ответственности МЗЦ ЕС ОрВД;

п.п. 2.1.16 – Докладывать НС МЗЦ о поступлении некорректных планов полётов на этапе тактического планирования и действовать по его указаниям.

3. Рекомендации:

Руководящему составу дежурных смен МЗЦ:

- настоящий Анализ изучить с персоналом МЗЦ и ГОПВД на разборах;
- повторно изучить пункты 33.3-33.4 ТС-2013 и 3.7.1 ФАП-293;
- обратить особое внимание на исполнение должностных обязанностей при обеспечении полётов ВС статуса литер «А» и «К».

Заместитель начальника МЗЦ ЕС ОрВД Р.Г.Бабаханов

03 февраля 2021 г.

Заместителю директора -
Начальнику МЗЦ ЕС ОрВД
Митронину И.Д.
от Старшего диспетчера ПИВП
Шатрова С. И.

Объяснительная записка.

26.01.2021г. Поступил FPL IRAN05, в процессе анализа была выявлена ошибка (пробел между скоростью и высотой), в связи с незначительностью ошибки и тем, что план должен быть утверждён ГЦ, мной было направлено сообщение АСК подателю.

После окончания действия PLN, мной не предпринимались попытки выяснить состояния ВС, так как я ориентировался на сообщение ULS (17.00 UTC), и ожидал корректировки плана (DLA или новый FPL,PLN), соответственно с временем сообщение ULS.

30.01.2021 г.

Старшего диспетчера ПИВП  Шатрова С. И.

Заместителю директора -
Начальнику МЗЦ ЕС ОрВД
Митронину И.Д.
от Начальника смены
Караваева В.С.

Объяснительная записка.

26.01.2021г. в 16.25 (время везде UTC) от начальника смены ГЦ поступил телефонный звонок в котором он проинформировал меня о том, что ВС выполняющее специальный рейс (литер «К») IRAN05 вылетело без разрешения на ИВП (наличия актуального PLN).

В результате проверки суточного плана был обнаружен план на рейс IRAN05 по маршруту Внуково-Ереван с временем вылета (PLN) на 15.00 и информация о вылете данного ВС (ATD) в 16.23.

С целью выяснения обстановки мною был опрошен РП аэропорта Внуково и диспетчер пункта обслуживания вылета «Деливери» аэропорта Внуково. Оба опрошенных специалиста не смогли дать разъяснений о причинах обеспечения ВС без разрешения на ИВП (отсутствие актуального PLN), при этом РП сослался на службу «Деливери», а специалист пункта обслуживания вылета «Деливери» сослался на специалиста предыдущей смены (сдавшего дежурство).

После этого я связался с начальником смены ГЦ, объяснил сложившуюся ситуацию. В результате обсуждения НС ГЦ принял решение обеспечивать указанный рейс. Также была достигнута договоренность о том, что нарушение порядка ИВП регистрироваться не будет, при этом будет проведен анализ инцидента в рамках МЗЦ.

В 16.36 от ГЦ был получен PLN на рейс IRAN05 с временем вылета в 16.23.

В дальнейшем рейс IRAN05 обеспечивался без особенностей.

30.01.2021 г.

Начальник смены МЗЦ ЕС ОрВД Караваев В.С.

Заместителю директора
Начальнику МЗЦ
Митронину И.Д.
от диспетчера ОПВД
Щербак Т.В.

Объяснительная

План ИРАН05 „висел „Требуют утверждения ГЦ" с 14:00.
В 14.40 был переадресован ФПЛ в ГЦ для получения ПЛН.
При получении Rej на этот рейс от ГЦ с формулировкой „уже получен с адреса УУВВЖНКЬ, стало понятно, что рейс обеспечен ПЛН ГЦ.
В 15.23 ФПЛ с id 876 был отменён.
ПЛН с id 698 остался в НИТЕ, время вылета 15:00.

28.01.2021 Щербак

Заместителю директора -
Начальнику МЗЦ
Митрошину И. Д.
от диспетчера ОПВД
Бурлакова С. П.

Объяснительная

ФПП на рейс ИРАН 05 „висел" в
„Требуют утверждения ГЦ"
В 15.20 я позвонил в ГЦ и получил
от него информацию, что на этот рейс есть ПЛН.
с вылетом на 15.00.
Утвержденный план находится во „Все планы"
В 15.23 я обнаружил ФПП, который находился
в „Планах ТС РЦ" с другим JD номером,
чем утвержденный план.

28.01.2021 С. Бурлаков