Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Federal Air Transport Agency
(ROSAVIATSIA)
Federal State Unitary Enterprise
"STATE AIR TRAFFIC MANAGEMENT
CORPORATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION"
(FSUE "State ATM Corporation")

19.04.2021 № Исх-6665/6

На № _____

О принятых мерах

Директору филиала
«МЦ АУВД» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»

С.Н. Погребнову

Уважаемый Сергей Николаевич!

В соответствии с рекомендациями «Акта о результатах служебного расследования по факту обслуживания воздушного движения рейса РСД004 СЛО «Россия» 11.01.2021 по маршруту Саратов (Гагарин) – Москва (Внуково) специалистами филиалов «Аэронавигация Центральной Волги» и «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утверждённого генеральным директором 05.04.2021, прошу Вас информировать дирекцию по управлению безопасностью полетов и качеству о принятых мерах по пунктам 5.1 и 5.2 до 30.04.2021.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Директор по управлению
безопасностью полетов и качеству

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 023AC09200E9ACB38E4BB9472E1584448C
Владелец: Топилин Владимир Юрьевич
Действителен с 12-03-2021 до 12-03-2022

В.Ю. Топилин

Исп. Коногин С.Н.
Тел. 495 601 07925

125167, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 7
Тел.: +7 (495) 601-08-99 Факс: +7 (495) 601-07-46

37, bld.7, Leningradsky prospekt, Moscow, Russia, 125167
Tel.: +7 (495) 601-08-04 Fax: +7 (495) 601-07-46

ИНН 7734135124, КПП 771401001

E-mail: office@gkovd.ru, www.gkovd.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

И.Н. Моисеенко

«05» 04 2021 г.

Акт
о результатах служебного расследования по факту обслуживания воздушного движения рейса РСД004 СЛО «Россия» 11.01.2021 по маршруту Саратов (Гагарин) – Москва (Внуково) специалистами филиалов «Аэронавигация Центральной Волги» и «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Во исполнение приказов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.03.2021 № 155-П «О проведении служебного расследования по факту обслуживания воздушного движения рейса РСД004 СЛО «Россия» 21.01.2021 по маршруту Саратов (Гагарин) – Москва (Внуково) специалистами филиалов «Аэронавигация Центральной Волги» и «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и от 23.03.2021 № 168-П о внесении изменений в приказ 18.03.2021 № 155-П в отношении филиалов «Аэронавигация Центральной Волги» и «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в период с 19.03.2021 по 01.04.2021 проведено служебное расследование комиссией в составе:

Председатель комиссии – Буевич А.А., заместитель генерального директора - начальник главного центра Единой системы организации воздушного движения.

Заместитель председателя комиссии – Топилин В.Ю., директор по управлению безопасностью полетов и качеству.

Члены комиссии:

Гаврюшин А.А., начальник отдела инспектирования и контроля качества АНО филиала «МЦ АУВД»;

Митронин И.Д., заместитель директора филиала «МЦ АУВД» – начальник Московского зонального центра ЕС ОрВД;

Сапроненков А.В., начальник группы организационно-методического обеспечения ГЦ ЕС ОрВД;

Старожилец А.Е., начальник отдела инспектирования и контроля качества АНО филиала «Аэронавигация Центральной Волги»;

Чаленко А.М., заместитель директора по организации воздушного движения и использованию воздушного пространства;

Чаплыгин В.А., заместитель директора филиала «Аэронавигация Центральной Волги» - начальник Самарского зонального центра ЕС ОрВД.

1. В ходе служебного расследования были проведены следующие мероприятия:

предварительное совещание членов комиссии от генеральной дирекции, филиалов «Аэронавигация Центральной Волги» и «МЦ АУВД»;

комиссией запрошены и рассмотрены, а филиалами «Аэронавигация Центральной Волги» и «МЦ АУВД» предоставлены следующие материалы:

выписки из записей радиообмена «Диспетчер-Экипаж» Самарского РДЦ «Сектор-5», «Диспетчер-Диспетчер», между диспетчерами УВД Самарского и Московского РДЦ;

пояснительная записка диспетчера УВД Самарского РДЦ;

копия должностной инструкции начальника службы движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги»;

копия должностной инструкции начальника Самарского ЗЦ ЕС ОрВД;

копия должностной инструкции начальника Самарского РЦ ЕС ОрВД;

копия должностной инструкции руководителя полетов Самарского РЦ ЕС ОрВД;

справка об отсутствии временных режимов, местных режимов и кратковременных ограничений.

плановая информация по рейсу;

снимки экранов воздушной обстановки;

объяснение директора филиала «МЦ АУВД» по организации обеспечения особо важных полетов;

объяснение заместителя директора филиала – начальника Московского ЗЦ ЕС ОрВД по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

объяснение начальника Московского РДЦ по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

объяснение начальника смены Московского ЗЦ ЕС ОрВД по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

объяснение старшего диспетчера ПИВП Московского ЗЦ ЕС ОрВД по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

объяснение руководителя полетов Московского РДЦ по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

объяснение старшего диспетчера Московского РДЦ по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

объяснение диспетчера РЛУ и ПК Московского РДЦ по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

объяснение начальника отдела обеспечения особо важных полетов по организации и обеспечению особо важного полета РСД004;

копия технологии работы диспетчера РЛУ, диспетчера ПК РДЦ сектор Г3 (G3);

копия должностной инструкции руководителя полетов Московского РДЦ;

копия должностной инструкции заместителя директора филиала Повалия А.П.;

копия должностной инструкции заместителя директора – начальника Московского ЗЦ ЕС ОрВД;

копия Положения об отделе обеспечения особо важных полетов;

копия должностной инструкции начальника отдела обеспечения особо важных полетов;

копия должностной инструкции старшего диспетчера РДЦ;

справка о нахождении на работе 11.01.2021 Повалия А.П., Сотскова В.Ф., Олейника К.В., Митронина И.Д.

справка о работе средств РТО и связи службы ЭРЭС 11.01.2021 в период времени 12.00-13.00 UTC по секторам АДЦ: А4, D4, D5, D6, РДЦ: W3, 4, П1;

справка по персоналу УВД Московского РДЦ;

данные по персоналу Московского ЗЦ ЕС ОрВД в части касающейся;

копия технологии работы диспетчера ПИВП (разработка и обеспечение ограничений (запретов) ИВП и реализации суточного текущего плана ИВП при полетах ВС литером «А» и «К» ЕС ОрВД.

Служебное расследование проводилось путем сбора и изучения документов, проведения переписки по электронной почте, телефонных переговоров с членами комиссии.

Все запрашиваемые документы предоставлялись в полном объеме в установленные сроки.

В работе комиссии использовались следующие нормативные правовые документы:

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2011 № 658 «Об организации и обеспечении выполнения особо важных, специальных и подконтрольных рейсов (полетов) воздушных судов и контроле за их осуществлением»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (далее - ФП ИВП);

Приказ Минтранса России от 25.11.2011 № 293 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации» (далее – ФАП-293);

2. В ходе служебного расследования установлено:

Планирование использования воздушного пространства рейса РСД004 осуществлялось в соответствии с руководящими документами.

06.01.2021

в 12.07 (здесь и далее по тексту время UTC) получен запрос о присвоении рейсу РСД004 соответствующего литера;

10.01.2021 в 1031 получен представленный план полета (далее – FPL) по маршруту Саратов (Гагарин) – Москва (Внуково)

В 10.39 отправлено сообщение АСК (прием сообщения FPL к обработке);

В 10.40 направлено разрешение на использование воздушного пространства (сообщение PLN);

В 10.50 и 10.55 поданы сообщения ULS (сообщение в отношении предстоящего полета воздушного судна литера «А» и/или литера «К»).

11.01.2021

В 04.40 подано сообщение CNL (сообщение, касающееся аннулирования FPL)

В 04.41 подан новый FPL;

В 04.49 направлено сообщение АСК;

В 04.50 выдано разрешение на ИВП;

В 13.35 получено сообщение, касающееся задержки относительно времени отправления (сообщение DLA);

В 13.36 выдано разрешение на ИВП;

В 14.24 получено сообщение DLA

В 14.25 направлено сообщение АСК и выдано разрешение на ИВП;

В 15.04 получено сообщение DLA;

В 15.04 направлено сообщение АСК и выдано разрешение на ИВП, запланированное время полета, согласно FPL составляло 1 час 18 минут;

В 15.52 получено сообщение, касающееся влета (сообщение DEP);

В 17.15 получено сообщение, касающееся прибытия (ARR).

Фактически время в пути по спрямленному маршруту составило 1 час 23 минуты

После вылета из Саратова (Гагарин) в 15.52, в 16.01 экипаж попросил согласовать с Москвой полет с точки UNABI (точка входа в РДЦ Москва) курсом на DIMGI (точка входа в МУДР).

В 16.02.54 Диспетчер сектора 5 РЦ Самара запросил у диспетчера РДЦ Москва разрешение для рейса РСД004 взять курс на точку DIMGI.

Диспетчер РДЦ Москва запретил следовать на точку DIMGI из-за запретной зоны UUP55 (Арзамас) и сообщил, что после входа в его зону над точкой UNABI сам осуществит спрямление.

В 16.17.53 над точкой UNABI рейс РСД004 был передан на управление РДЦ Москва.

Комментарий Комиссии: в соответствии с представленной справкой о работе средств РТО и связи службы ЭРЭС радиолокационные позиции работали без замечаний. РЛП «Дзержинск» отключалась на плановое техническое обслуживание с 07.57 до 13.00.

В 16:18:10 экипаж ВС рейса РСД004 вышел на связь с диспетчером сектора «Москва-Контроль Г3», доложил о входе в зону и прохождении точки UNABI на эшелоне 360. Диспетчер опознал ВС и дал указание ожидать спрямление на точку DIMGI. Экипаж информацию принял и подтвердил.

В 16:20:13 диспетчер сектора «Москва-Контроль Г3» дал указание экипажу рейса РСД004 следовать прямо на точку DIMGI после входа в зону ответственности своего сектора. Данное указание было дано не в точке UNABI, а через 2 минуты после ее прохода в связи с тем, что левее маршрута UNABI - DIMGI находится запретная зона UUP55. Экипаж указание подтвердил.

Комментарий Комиссии: Запретная зона UUP55 установлена в соответствии с приказом Минтранса России от 24.07.2020 № 254. Запрещены полеты ВС на всех высотах круглосуточно.

Из анализа радиообмена и фактического маршрута ВС, рейс РСД004 можно сделать вывод, что диспетчер сектора «Москва-Контроль Г3» отдал указание экипажу на спрямление маршрута во избежание входа ВС в запретную зону UUP55.

Комментарий Комиссии:

1. Запрос от экипажа на спрямление маршрута поступил в 16.01.13, фактический вход в зону Московского РДЦ – 16.18.08. При достаточном анализе обстановки со стороны старшего диспетчера РДЦ и диспетчера УВД сектора «Г3» рейс РСД004 мог быть спрямлен с точки UNABI на точку DIMGI.

Осуществляя должный контроль за полетом рейса РСД004 и использование работающих на тот момент систем наблюдения персонал ОВД мог обеспечить полет без входа в воздушное пространство запретной зоны UUP55.

Анализ картографической информации также показал, что диспетчер УВД Московского РДЦ мог дать спрямление рейсу РСД004 сразу с точки UNABI без нарушения воздушного пространства запретной зоны UUP55.

2. Из объяснительных записок руководителя полетов РДЦ, старшего диспетчера РДЦ, диспетчера РЛУ и ПК РДЦ, а также начальника смены Московского ЗЦ ЕС ОрВД не усматривается факт информирования зонального центра ЕС ОрВД и органа ПВО о спрямлении маршрута полета. Таким образом персонал, обслуживающий рейс РСД004, допустил нарушение пункта 20 ФП ИВП.

Справочно: пункт 20 ФП ИВП «Использование гражданскими воздушными судами воздушного пространства классов А и С вне маршрутов обслуживания воздушного движения и вне воздушного пространства свободной маршрутизации осуществляется при наличии диспетчерского разрешения, выданного органом обслуживания воздушного движения (управления полетами)».

«При осуществлении спрямления маршрута полета орган обслуживания воздушного движения информирует зональный (региональный) центр Единой системы и орган противовоздушной обороны».

В результате спрямления рейсаРСД004 пролетел на безопасном интервале запретную зону UUP55, сократил расстояние и время в пути.

В 16:27:51 диспетчер передал ВС рейса РСД004 на управление смежному сектору «Москва-Контроль Г2».

В 16:28:07 экипаж ВС вышел на связь с диспетчером сектора «Москва-Контроль Г2» и доложил, что следует на точку DIMGI на эшелоне 360. Диспетчер опознал ВС и сообщил экипажу схему захода DIMGI 1 BRAVO. Экипаж информацию принял и подтвердил.

В 16:37:39 диспетчер дал указание экипажу снижаться до эшелона 240. Экипаж информацию подтвердил.

В 16:45:24 диспетчер, после доклада экипажем о подходе к точке DIMGI на эшелоне 240, дал команду работать с «Москва-Подход А7».

В дальнейшем полет проходил без особенностей. В соответствии с сообщением (ARR), рейс РСД004 произвел посадку в 17.15.

3. Недостатки, выявленные в ходе расследования.

В нарушение пункта 20 ФП ИВП при осуществлении процедуры спрямления персоналом ОВД не проинформированы Московский ЗЦ ЕС ОрВД и орган ПВО;

Вызывает опасение тот факт, что некоторые должностные лица филиала «МЦ АУВД», давшие объяснения по факту ОВД рейса РСД004, недостаточно ориентируются в структуре воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД так как ссылаются на принятие мер для обхода запретной зоны UUP54, которая находится в районе г. Наро-Фоминска, в то время как слева от маршрута спрямления рейса РСД004 находилась запретная зона UUP55 (район г. Саров, Нижегородской области).

В должностной инструкции начальника службы движения филиала «Аэронавигация Центральной Волги» № ДИ-ГК-0502-008, утвержденной 01.02.2019 не отражены задачи и функционал по организации и особенностям обеспечения особо важных полетов в Самарской зоне ЕС ОрВД.

В технологии работы диспетчера радиолокационного управления, диспетчера процедурного контроля районного диспетчерского центра сектора Г3 (G3) № ТР-ГК-16.03.06.01-04 (ред. 01) (далее – технология работы) разделом 5.6.2 предусмотрены особенности ОВД воздушных судов литер «А» и «К». Однако по тексту раздела недостаточно подробно изложен порядок действий диспетчеров УВД в отношении координации и ОВД воздушных судов литера «К».

Лист ознакомления специалистов с технологией работы, предусмотренный разделом 9 технологии работы не заполнен. Вызывает вопросы факт ознакомления диспетчеров УВД с технологией работы.

Лист ознакомления работников с должностной инструкцией руководителя полетов районного диспетчерского центра № ДИ-ГК-1603.06-389 (ред. 10) не заполнен.

Лист ознакомления работников с должностной инструкцией старшего диспетчера районного диспетчерского центра № ДИ-ГК-1603.06-392 (ред. 12) не заполнен. Вызывает вопросы и требует контроля со стороны руководства филиала процедура ознакомления с должностными инструкциями работников филиала «МЦ АУВД», имеющих допуск к выполнению обязанностей руководителя полетов и старшего диспетчера.

По результатам анализа Положения об отделе обеспечения особо важных полетов № П-ГК-16.02.01-047 (далее Положение ООВП) установлено:

в документе нет отсылки к «Инструкции по взаимодействию Росавиации и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденной 15.07.2020 года, определяющей порядок взаимодействия Росавиации в лице Управления особо важных полетов и специальных программ и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» при планировании, обеспечении ИВП и контроле выполнения полетов воздушных судов высших должностных лиц Российской Федерации и иностранных государств в воздушном пространстве, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на Российскую Федерацию»;

разделах 3 «Задачи» и 4 «Трудовые функции» не конкретизированы задачи и функционал, возлагаемые директором филиала «МЦ АУВД» на отдел ОВП;

отсутствует информация по МСДП (группах полетной информации). Не указано, что выезд и убытие МСДП осуществляется по распоряжению Росавиации. Фактически выезд осуществляется не только для обслуживания полетов особо важных рейсов, но и специальных;

права начальника отдела должны быть описаны в должностной инструкции начальника отдела;

в разделе 6 «Порядок взаимодействия» отсутствует описание взаимодействия с группой согласования и контроля полетов высших должностных лиц (литерных рейсов) ГЦ ЕС ОрВД.

Положением ООВП предусмотрена задача «Организация и контроль ОВД воздушных судов, выполняющих особо важные полеты на аэродромах, вертодромах, вертолетных площадках и в воздушном пространстве Московской зоны ЕС ОрВД».

В должностной инструкции начальника отдела ООВП № ДИ-ГК-1602.01-048 (ред. 09) определена трудовая функция по контролю за своевременностью выполнения возложенных на отдел обеспечения особо важных полетов задач. Вместе с тем в служебной записке начальника отдела ООВП Сотскова В.Ф. на заместителя директора - начальника Московского ЗЦ ЕС ОрВД от 25.03.2021 указано, что указаний о контроле над рейсом РСД004 от Управления особоважных полетов и специальных программ Росавиации не поступало, суточный план по литерам «К» до Сотскова В.Ф. не доводится, от вышестоящего начальства указаний об осуществлении контроля за этим рейсом не поступало.

Данный факт свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны заместителя директора филиала Повалия А.П., в части доведения информации о литерных рейсах до отдела ООВП.

Вызывает непонимание тот факт, что пунктом 2.1.1 должностной инструкции заместителя директора филиала № ДИ-ГК-1602-885 (ред. 01) предусмотрены организация и контроль производственной деятельности отдела организации особо важных полетов по выполнению целей задач и функций, определенных соответствующими положениями и должностными инструкциями, в то время как информация о полете рейсов литера «К» до начальника отдела не доводится и задач по контролю ОВД рейсов литера «К» не ставится. Кроме того, название отдела «организации особо важных полетов» упомянутое в должностной инструкции заместителя директора филиала не корреспондируется с названием отдела «обеспечения особо важных полетов», указанном в Положении ООВП.

Из объяснения директора филиала «МЦ АУВД» следует, что действующая на 11.01.2021 редакция № 03 стандарта организации СТО-ГК-0001-042 «Порядок разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, внесения изменений в технологии работы диспетчеров УВД, диспетчеров ГОПВД органов ОВД, предоставляющих аэродромное диспетчерское обслуживание, диспетчеров ПИВП/ПВД оперативных органов ЕС ОрВД» (далее – СТО-042) не предусматривала дополнительных обязанностей органов УВД, связанных с обеспечением полетов литера «К» (дополнительных к основным).

Стоит отметить, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 21.05.2011 № 658 «Об организации и обеспечении выполнения особо важных, специальных и подконтрольных рейсов (полетов) воздушных судов и контроле за их осуществлением» рейсы (полеты) воздушных судов, организуемые и выполняемые в целях перевозки глав правительств или правительственных делегаций иностранных государств, лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, организуемые и выполняемые на основании международных договоров Российской Федерации, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также рейсы (полеты), выполняемые в целях обеспечения особо важных рейсов (полетов), считаются специальными рейсами (полетами).

Кроме того, во исполнение пункта 3.2.10 Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293 (далее ФАП ОрВД) и на основании подпункта «а» пункта 4.6 СТО – 042 руководящий состав органов ОВД должен был разработать (внести изменения и дополнения) технологии работ диспетчеров УВД с учетом предусмотренной редакцией от 02.12.2020 ФП ИВП процедурой спрямления маршрута.

Корпоративные документы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» не запрещают описание тех или иных процедур, необходимых для выполнения производственной деятельности, если эти процедуры не противоречат законодательству Российской Федерации.

Также отмечается, что ФАП ОрВД предусмотрен термин «Литерность рейса», определением которого является указание о том, требуется ли данному воздушному судну особое внимание со стороны органов ОВД.

Таким образом вышеуказанные полеты обладают государственным приоритетом, указанным в подпункте 5 Статьи 13 Воздушного Кодекса Российской Федерации, и требуют особого внимания со стороны органов ОВД.

4. Заключение.

В результате анализа обеспечения полета ВС рейса РСД004, литера «К», следовавшего 11.01.2021 по маршруту Саратов (Гагарин) – Москва (Внуково), установлено, что должностными лицами персонала ОВД Московского РДЦ, обслуживавшими рейс РСД004 анализ аэронавигационной обстановки выполнен не в полном объеме. Рейс РСД004 мог быть спрямлен с точки UNABI на точку DIMGI.

Руководителем полетов РДЦ Костюченко А.В. не выполнен пункт 1.8 должностной инструкции в части нарушения требований пункта 20 ФП ИВП и не в полной мере выполнен пункт 2.5.1 должностной инструкции в части контроля действий персонала ОВД при полете литерного рейса.

Старшим диспетчером РДЦ Пономаревым Д.А. не выполнен пункт 1.8 должностной инструкции в части нарушения требований пункта 20 ФП ИВП и нарушен пункт 2.2.1 должностной инструкции в части недостаточного анализа ОВД при полете литерного рейса.

Заместителем директора филиала Повалием А.П. не выполнен пункт 2.1.1 должностной инструкции в части организации и контроля производственной деятельности отдела организации особо важных полетов по выполнению целей, задач и функций, определенных положением об отделе организации особо важных полетов и должностной инструкцией начальника отдела организации особо важных полетов.

Функционал предусмотренный, деятельностью заместителя директора филиала Повалия А.П. и отдела обеспечения особо важных полетов, не содержит конкретных задач и трудовых действий по обеспечению выполнения особо важных полетов (литерных рейсов) в Московской зоне ЕС ОрВД.

Руководящим составом филиала «МЦ АУВД» не полной мере организована работа по обслуживанию воздушного движения с учетом требований Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации в части системной переработки технологий работ диспетчеров УВД, должностных инструкций работников, что повлекло за собой недостаточное выполнение своих обязанностей диспетчерским составом РДЦ и слабую подготовку диспетчерского состава при анализе аэронавигационной обстановки для качественного ОВД особо важных полетов (литерных рейсов).

Персоналом филиала «МЦ АУВД», имеющим отношение к организации и обеспечению ОВД воздушных судов, выполняющих литерные рейсы, выборочно выполняется Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2011 № 658 «Об организации и обеспечении выполнения особо важных, специальных и подконтрольных рейсов (полетов) воздушных судов и контроле за их осуществлением» и неправильно понимается термин «Литерность рейса», предусмотренный ФАП ОрВД.

5. Рекомендации.

5.1. Рекомендовать генеральному директору Моисеенко И.Н. указать директору филиала «МЦ АУВД» Погребнову С.Н.:

на неукоснительное исполнение персоналом ОВД требований Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации и на необходимость качественной подготовки персонала ОВД по анализу аэронавигационной обстановки при ОВД особо важных полетов (литерных рейсов);

провести оценку эффективности деятельности заместителя директора филиала «МЦ АУВД» Повалия А.П.;

за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей в части организации и контроля производственной деятельности отдела организации особо важных полетов по выполнению целей, задач и функций, определенных положением об отделе и должностной инструкцией начальника отдела применить к заместителю директора филиала «МЦ АУВД» Повалию А.П. дисциплинарное взыскание – выговор;

за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации применить к руководителю полетов РДЦ Костюченко А.В. дисциплинарное взыскание - выговор;

за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации применить к старшему диспетчеру РДЦ Пономареву Д.А. дисциплинарное взыскание - выговор.

5.2 Директору филиала «Аэронавигация Центральной Волги» Бобылеву Д.В. и филиала «МЦ АУВД» Погребнову С.Н. организовать переработку должностных инструкций работников, положений о подразделениях и технологических документов филиалов в части обеспечения и обслуживания литерных рейсов, предусматривающих повышение ответственности должностных лиц.

Председатель комиссии: А.А. Буевич

Заместитель председателя комиссии: В.Ю. Топилин

Члены комиссии:

А.А. Гаврюшин

И.Д. Митронин

А.В. Сапроненков

А.Е. Старожилец

А.М. Чаленко

В.А. Чаплыгин

Лист согласования к документу № Исх-6665/6 от 19.04.2021
Инициатор согласования: Коногин С.Н. Ведущий инспектор
Согласование инициировано: 19.04.2021 15:45

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: **последовательное**				
1	Баскаков Л.Ю.		ЭП Согласовано 19.04.2021 15:50	-
Тип согласования: **последовательное**				
2	Топилин В.Ю.		ЭП Подписано 19.04.2021 16:01	-