30 de Mayo del 2017

Estimado cliente de Hisense, agradecemos tenga a bien, el poder evaluar nuestro servicio.

4 Excelenete

3 Bueno

2 Regular

Estado del producto Atención del Operador Tiempo de llegada del operador

Condiciones se presenta

bebinu al

opservaciones:

ASD Fecha Nombre quien atendio

http://www.logisticavitesse.com.mx/ mail: controladministrativo@logisticavitesse.com.mx Toluca 26, Barrio Capula, Tepotzotlán, Estado de México. C.P. 54600 Tel: 5343 6751 / 5876 9010 1 scolernon

| FECHA | ODS | Shipping | MODELO DAÑADO | NO SERIE | LÍNEA DE PRODUCTO | COSTO DAÑADO | MODELO NUEVO |
|------------|----------|----------|------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| 05/06/2017 | 60318529 | M010 | 50K20DW | 50G144844H00320 | PANTALLA 50 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 26281809 | M010 | 50K20D | 50J140472H07242 | PANTALLA 50 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60318542 | M010 | 50H3 | 501141308H01360 | PANTALLA 50 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60318723 | MO10 | 65H7B | 65G161544H00004 | PANTALLA 65 | 65H10B | 33,950 |
| 05/06/2017 | 60318299 | MO10 | 50K20DW | 50G143291H09122 | PANTALLA 50 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60318678 | MO10 | 50K20D | 501140472H06874 | PANTALLA 50 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60318757 | MO10 | 50K20DW | 50J140464H02261 | PANTALLA 50 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60318463 | M010 | LC-40N5000U | 40G161734H00699 | PANTALLA 40 | LC-40N5000U | \$ 4,069 |
| 05/06/2017 | 60318440 | MO10 | 55H7B | 55G1623K3H00526 | PANTALLA 55 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60318384 | M010 | 55H7G | 55J141036H00416 | PANTALLA 55 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60318372 | M010 | 50K20DW | 50J14064H00261 | PANTALLA 50 | 55H7B | \$ 7,774 |
| 05/06/2017 | 60316014 | M010 | AS-18CR5FWAT | 18CRSFWA11KK0180MXMOPOKFLMC204AIRE ACONDICI AS-22CRSFFBTI | AIRE ACONDICI | AS-22CR5FFBT0 | \$ 1,195 |

Realso S Equipos Nocios Cambios Fisicos, 07/06/2017 Maribal Sasta Als.

No entros Denados.

He componedo a Hatroso 8

Harizas denados Nestros

B/07/2014

Wur

| MODELO NUEVO | No. SERIE EQUIPO NUEVO | άτΥ | LINEA DE PRODUCTO | ĊSA | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------|--------|---|
| 55H7B V | 80153879 × | T | PANTALLA 55 | 201057 | |
| 55H7B | 80153877 | T | PANTALLA 55 | 201057 | |
| 55H7B | 80153876 | τ | PANTALLA 55 | 201057 | |
| 65H10B V | 80153875 × | 1 | PANTALLA 65 | 201057 | |
| 55H7B | 80153869 | T | PANTALLA 55 | 201027 | |
| 55H7B | 80153872 | 1 | PANTALLA 55 | 201057 | |
| 55H7B | 80153870 | 1 | PANTALLA 55 | 201057 | |
| LC-40N5000UV | JV 80155188 × | 1 | PANTALLA 40 | 201057 | |
| 55H7B V | 80155189 × | 1 | PANTALLA 55 | 201057 | |
| 55H7B V | 80155190 😿 | (1 | PANTALLA 55 | 201057 | |
| 55H7B | 80155191 | 1 | PANTALLA 55 | 201057 | |
| į. | | | | , | |
| | | | | | 1 |

| DIRECCIÓN | |
|--|------------------------------|
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Av. Xola No. 1561-B, Narvarte, Benito Juárez, Ciudad De México, C.P. 03020 | |
| Paseo Lomas De Rosales 602, Entre Faja De Oro Y Loma De Oro,Fraccionamiento Lomas De Rosales ,Alta | ento Lomas De Rosales ,Altar |
| (1) * h828/809) | 10000000 |

(60318444 (603184444

[663/84/63" 201057