

POES CUARTO LIMPIO 1

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité directivo de inocuidad

POES Cuarto limpio 1

1. OBJETIVO

Establecer una guía para el personal operativo sobre las tareas específicas a realizar en la limpieza y desinfección del cuarto limpio 1.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades de limpieza y desinfección del equipo y área de cuarto limpio 1.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Detergente: Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas.

Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

POES. Significa Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Sanitización: Reducción del número de microorganismos presentes, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio.

Superficie limpia: Aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha.

4. RESPONSABILIDADES

Responsable de producción.

Verificar de manera visual que el personal a su cargo realice las acciones indicadas de limpieza y sanitización y que estas se lleven a cabo conforme se describe en este auxiliar.

Operador de Producción:

Dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

Informar al responsable de producción sobre algún acontecimiento que ponga en riesgo la calidad e inocuidad del producto.

Portar el uniforme y equipo de protección personal.

Supervisor de calidad:

Realiza la liberación del área y equipo de proceso.

Supervisa el cumplimiento de las BPM.

POES Cuarto limpio 1

5. PROCEDIMIENTO

Equipo / Área	Cuarto Limpio 1
Frecuencia	Por lote de producción
Responsable	Operador de producción
Tiempo de limpieza	3 horas (1 operador)
Accesorios de limpieza	Alérgenos: Cepillos color Naranja No alérgenos: Cepillos color Azul
Equipo de protección	Botas, impermeable, guantes y mascarilla facial.



Salud y seguridad	Actividades previas
1. Reportar daños a equipos y utensilios al jefe inmediato.	Verificar que los accesorios estén limpios y en buenas condiciones antes de su uso.
2. No mojar ningún componente eléctrico	Utilizar el código de cepillo de acuerdo con la actividad a realizar y a la tabla de utensilios.
3. No mezclar químicos.	

Utensilios Azul (No alérgeno)		
Código	Utensilio	Aplicación
A	Cepillo para tubería	Superficie interna mezclador
B	Cepillo para tanque	Superficie externa de mezclador
C	Cepillo corto de mano	Mallas y tapas de mezclador / Limpieza en seco de cajas
E	Cubeta de 10 L	Preparación de jabón
F	Escoba con cerdas rígidas	Piso y mezanine
G	Escoba con cerdas suaves	Material Residual
H	Espátula recogedora	Material de desperdicio
I	Jalador	Desplazamiento de agua
Utensilios Naranja (Alérgeno)		
A	Cepillo para tubería	Superficie interna mezclador
B	Cepillo para tanque	Superficie externa de mezclador
C	Cepillo corto de mano	Mallas y tapas de mezclador / Limpieza en seco de cajas
E	Cubeta de 10 L	Preparación de jabón
F	Escoba con cerdas rígidas	Piso y mezanine
G	Escoba con cerdas suaves	Material Residual
I	Jalador	Desplazamiento de agua

Preparación de detergentes		
Código	Utensilio	Capacidad
J	Vaso dosificador	2000 mL
K		220 mL
L		250 mL

POES Cuarto limpio 1

#	Tipo de Limpieza	Responsable	Actividad	Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).
1	Pre-operativo	Operador	Preparación del material y consideraciones generales: 1.1 Revisar cual fue el último producto fabricado (alérgeno, no alérgeno). 1.2 Colocarse el EPP 1.3 Verificar que los utensilios estén limpios antes de usarse de acuerdo con el tipo de limpieza a realizar (alérgeno o no alérgeno). 1.4 Verificar que el espumador funcione correctamente 1.5 Verificar que el acceso de ingreso de materiales esté cerrado. 1.6 Verificar que el deshumidificador funcione correctamente.	Control de Acceso al Cuarto Limpio (PRAT05) 
2	Pre-operativo	Operador	2.1 Realizar un pre-enjuague con agua en el orden que sigue: techo, paredes, equipo y piso.	
3	Pre-operativo	Operador	Lavado alcalino: 3.1 Preparar detergente a la siguiente dilución: 10 L agua + 300 ml de detergente alcalino. 3.2 Agregar al espumador 3.3 Aplicar una capa abundante de espuma empezando por el techo, paredes, equipo, malla por último el piso y charca, se deberá espumar de manera horizontal tipo barrido. 3.4 Realizar el tallado de techos y paredes con la espumadora a presión eliminando toda la suciedad visible. 3.5 Realizar el tallado del mezclador y malla iniciando con la parte externa hacia el interior respetando los códigos de colores. 3.6 Dejar actuar 15 minutos 3.7 Enjuagar antes de que se seque la espuma siguiendo el orden de techo a piso. 3.8 Retirar el exceso de agua con ayuda del jalador I.	 Cálculo de la concentración de productos de limpieza y sanitización (CCF03) 

POES Cuarto limpio 1

				  
4	Pre-operativo	Operador	Lavado ácido: 4.1 Preparar detergente ácido a la siguiente dilución: 10 L agua + 300 ml de detergente ácido 4.2 Aplicar una capa abundante de espuma empezando por el techo, paredes, equipo, malla por último el piso se deberá espumar de manera horizontal tipo barrido. 4.3 Realizar el tallado de techos y paredes con espumadora a presión eliminando toda la suciedad visible. 4.4 Realizar el tallado del mezclador y malla de acuerdo con el código de colores. 4.5 Dejar actuar 15 minutos 4.6 Enjuagar antes de que se seque la espuma siguiendo el orden de techo a piso. 4.7 Retirar el exceso de agua del piso con ayuda del jalador I.	 

POES Cuarto limpio 1

				
5	Pre-operativo	Operador	5.1 Realizar una inspección visual del equipo para garantizar las superficies limpias y libres de espuma. 5.2 Posteriormente solicitar al supervisor de calidad la verificación para liberación.	Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio (CCAT05) Verificación de Limpieza y Sanitización (CCF05)
6	Pre-operativo	Analista de calidad	Verificación de URL: 6.1 Verificación de URL de acuerdo con el auxiliar de trabajo CCAT05. Verificación de alérgeno*: 6.2 Verificar la presencia o ausencia de alérgeno por método cualitativo de acuerdo con el auxiliar de trabajo CCAT05. *Nota: La verificación se hace en el caso de que el lote a producir sea no alérgeno y el lote realizado anterior a éste sea alérgeno.	Verificación de alérgeno (ACF14) 
7	Pre-operativo	Operador	Desinfección: 7.1 Preparar sanitizante a la siguiente dilución: 10 L agua + 13 ml de desinfectante. 7.2 Aplicar una capa de desinfectante cubriendo perfectamente toda el área de equipos de proceso, herramientas, utensilios de acero inoxidable que estarán en contacto directo con el producto y charca sanitaria. 7.3 Retirar el exceso de agua del piso con ayuda del jalador I.	 
8	Pre-operativo	Operador	Cepillería:	POES de utensilios (ACAT04)

POES Cuarto limpio 1

			8.1 Después del uso de los utensilios realizar lo descrito al ACAT04.	
9	Pre-operativo	Operador	Secado: 9.1 Incorporar el deshumidificador por un lapso de 3 a 5 horas. 9.2 Dejar cerrada el área hasta su uso para la elaboración de producto. Nota: El uso del área de producción deberá realizarse antes de las 72 h posteriores a la desinfección.	
10	Operativo	Operador	Desinfección de calzado en charca: 10.1 Colocar 250 gramos de desinfectante en seco en la charca. Posteriormente se podrá dar ingreso al área de proceso.	
11	Operativo	Analista de calidad	Verificación de URL: 11.1 Verificación de URL de acuerdo con el auxiliar de trabajo CCAT05. Toma de muestra de manos de operadores: 11.2 Verificación microbiológica de lavado correcto de manos	Verificación de Limpieza y Sanitización (CCF05) Bitácora de microbiología (CCBT03) 
12	Operativo	Operador	Retiro de material de empaques vacíos 12.1 Retirar el material residual excedente sobre el piso generado por la misma operación con ayuda de la escoba G y la espátula recogedora H. 12.2 Retira los empaques vacíos resultantes de cada una de las cargas al final del proceso.	

POES Cuarto limpio 1

13	Post-operativo	Operador	Limpieza superficial 13.1 Barrer con la escoba G y ocupar la espátula recogedora H para quitar la mayor cantidad de suciedad visible sin necesidad de derramar agua. 13.2 Depositar en bolsa los desechos y retirar del área.	
14	Post-operativo	Operador	Enjuague: 14.1 Eliminar con agua la mayor cantidad de suciedad visible y retirar los residuos del piso. 14.2 Retirar el exceso de agua con ayuda del jalador I. 14.3 Cerrar el área y mantenerla así hasta programación de producción y comenzar con el paso 1 pre-operativo de este documento.	