

POES CUARTO LIMPIO 2

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerente de Calidad	Comité directivo de inocuidad

POES Cuarto limpio 2

1. OBJETIVO

Establecer una guía para el personal operativo sobre las tareas específicas a realizar en la limpieza y desinfección del cuarto limpio 2.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades de limpieza y desinfección del equipo y área de cuarto limpio 2.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Detergente: Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas.

Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

POES. Significa Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Sanitización: Reducción del número de microorganismos presentes, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento alimenticio.

Superficie limpia: Aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha.

4. RESPONSABILIDADES

Responsable de producción.

Verificar de manera visual que el personal a su cargo realice las acciones indicadas de limpieza y sanitización y que estas se lleven a cabo conforme se describe en este auxiliar.

Operador de Producción:

Dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

Informar al responsable de producción sobre algún acontecimiento que ponga en riesgo la calidad e inocuidad del producto.

Portar el uniforme y equipo de protección personal.

Supervisor de calidad:

Realiza la liberación del área y equipo de proceso.

Supervisa el cumplimiento de las BPM.

POES Cuarto limpio 2

5. PROCEDIMIENTO

Equipo / Área	Cuarto Limpio 2
Frecuencia	Por lote de producción
Responsable	Operador de producción
Tiempo de limpieza	2 horas (1 operador)
Accesorios de limpieza	Alérgenos: Cepillos color Naranja No alérgenos: Cepillos color Azul
Equipo de protección	Botas, impermeable, guantes y mascarilla facial.



Salud y seguridad

1. Reportar daños a equipos y utensilios al jefe inmediato.
2. No mojar ningún componente eléctrico
3. No mezclar químicos.

Actividades previas

Verificar que los accesorios estén limpios y en buenas condiciones antes de su uso.
Utilizar el código de cepillo de acuerdo a la actividad a realizar de acuerdo a la tabla de utensilios.

Utensilios Azul (No alérgeno)		
Código	Utensilio	Aplicación
A	Cepillo para tubería	Superficie interna mezclador
B	Cepillo para tanque	Superficie externa de mezclador
C	Cepillo corto de mano	Mallas y tapas de mezclador / Limpieza en seco de cajas
E	Cubeta de 5 L	Preparación de jabón
F	Escoba con cerdas rígidas	Piso, paredes y techo
G	Escoba con cerdas suaves	Material Residual
H	Espátula recogedora	Material de desperdicio
I	Jalador	Desplazamiento de agua
Utensilios Naranja (Alérgeno)		
A	Cepillo para tubería	Superficie interna mezclador
B	Cepillo para tanque	Superficie externa de mezclador
C	Cepillo corto de mano	Mallas y tapas de mezclador / Limpieza en seco de cajas
E	Cubeta de 5 L	Preparación de jabón
F	Escoba con cerdas rígidas	Piso, paredes y techo
G	Escoba con cerdas suaves	Material Residual
I	Jalador	Desplazamiento de agua

Preparación de detergentes		
Código	Utensilio	Capacidad
J	Vaso dosificador	2000 mL
K		220 mL
L		250 mL

POES Cuarto limpio 2

#	Tipo de Limpieza	Responsable	Actividad	Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).
1	Pre-operativo	Operador	Preparación del material y consideraciones generales: 1.1 Colocarse el EPP 1.2 Revisar cual fue el último producto fabricado (alérgeno o no alérgeno) 1.3 Verificar que los utensilios estén limpios antes de usarse de acuerdo al tipo de limpieza a realizar (alérgeno o no alérgeno). 1.4 Verificar que el deshumidificador funcione correctamente.	
2	Pre-operativo	Operador	2.1 Realizar un pre-enjuague con agua en el orden que sigue: techo, paredes, equipo y piso.	
3	Pre-operativo	Operador	Lavado alcalino: 3.1 Preparar detergente en cubeta a la siguiente dilución: 10 L agua + 300 ml de detergente alcalino. 3.2 Aplicar una capa abundante del detergente con ayuda de la cubeta empezando por el techo, paredes, equipo, malla por último el piso, de manera horizontal tipo barrido. 3.3 Realizar el tallado de techos y paredes con el uso del cepillo de cerdas rígidas eliminando toda la suciedad visible. 3.4 Realizar el tallado del mezclador iniciando con la parte externa hacia el interior respetando los códigos de cepillería. 3.5 Dejar actuar 15 minutos 3.6 Enjuagar antes de que se seque la espuma siguiendo el orden de techo a piso. 3.7 Retirar el exceso de agua con ayuda del jalador I.	Cálculo de la concentración de productos de limpieza y sanitización (CCF03)  

POES Cuarto limpio 2

				
4	Pre-operativo	Operador	Lavado ácido. 4.1 Preparar detergente ácido en cubeta a la siguiente dilución: 10 L agua + 300 ml de detergente ácido. 4.2 Aplicar una capa abundante del detergente con ayuda de la cubeta empezando por el techo, paredes, equipo, malla por último el piso, de manera horizontal tipo barrido. 4.3 Realizar el tallado de techos y paredes con el uso del cepillo de cerdas rígidas eliminando toda la suciedad visible. 4.4 Realizar el tallado del mezclador iniciando con la parte externa a la interna respetando los códigos de cepillería. 4.5 Dejar actuar 15min. 4.6 Enjuagar antes de que se seque la espuma siguiendo el orden de techo a piso 4.7 Retirar el exceso de agua del piso con ayuda del jalador I.	   
5	Pre-operativo	Operador	5.1 Realizar una inspección visual del equipo para garantizar las superficies limpias y libres de espuma. 5.2 Posteriormente solicitar al analista de calidad su verificación para liberación.	Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio (CCAT05)
6	Pre-operativo	Analista de calidad	Verificación de URL: 6.1 Verificación de URL de acuerdo con el auxiliar de trabajo CCAT05	Verificación de Limpieza y Sanitización (CCF05)

POES Cuarto limpio 2

			6.2 Verificación de alérgeno*: Verificar la presencia o ausencia de alérgeno por método cualitativo de acuerdo con el auxiliar de trabajo CCAT05. *Nota: La verificación se hace en el caso de que el lote a producir sea no alérgeno y el lote realizado anterior a éste sea alérgeno.	Verificación de Alérgeno (ACF14)
7	Pre-operativo	Operador	Desinfección: 7.1 Preparar sanitizante a la siguiente dilución: 10 L agua + 23 ml de desinfectante. 7.2 Aplicar una capa de desinfectante cubriendo perfectamente toda el área de equipos de proceso, herramientas y utensilios de acero inoxidable que estarán en contacto directo con el producto. 7.3 Retirar el exceso de agua del piso con ayuda del jalador I.	
8	Pre operativo	Operador	Cepillería: 8.1 Después del uso de la cepillería realizar lo descrito al ACAT04.	POES de utensilios (ACAT04)
9	Pre-operativo	Operador	Secado: 9.1 Incorporar el deshumidificador por un lapso de 2 a 3 horas. 9.2 Dejar cerrada el área hasta su uso para la elaboración de producto. Nota: El uso del área de producción deberá realizarse antes de las 72 h posteriores a la desinfección.	
10	Operativo	Analista de calidad	Verificación de URL: 10.1 Verificación de URL de acuerdo con el auxiliar de trabajo Toma de muestra de manos de operadores: 10.2 Verificación microbiológica de lavado correcto de manos Nota: Antes de entrar al cuarto limpio 2 para comenzar la producción, colocar cubre zapatos sobre el calzado con el fin de evitar la contaminación del cuarto debido al zapato. Retirarlo hasta acabado el tiempo de producción.	Auxiliar para la evaluación del cuarto limpio (CCAT05) Verificación de Limpieza y Sanitización (CCF05) Bitácora de microbiología (CCBT03) 

POES Cuarto limpio 2

11	Post-operativo	Operador	Limpieza superficial 11.1 Barrer con escoba G y ocupar la espátula recogedora H para quitar la mayor cantidad de suciedad visible sin necesidad de derramar agua. 11.2 Depositar en bolsa los desechos y retirar del área.	
12	Post-operativo	Operador	Enjuague: 12.1 Eliminar con agua la mayor cantidad de suciedad visible y retirar los residuos del piso. 12.2 Retirar el exceso de agua con ayuda del jalador I. 12.3 Cerrar el área y mantenerla así hasta programación de producción y comenzar con el paso 1 pre-operativo de este documento.	