

POES MEZCLADOR DE POLVOS INDUSTRIAL

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de Calidad	Comité directivo de inocuidad

POES Mezclador de polvos industrial

1. OBJETIVO

Asegurar la limpieza del mezclador de polvos del área industrial.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades de limpieza del área y equipo industrial.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

POES. Significa Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Superficie limpia: Aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha.

4. RESPONSABILIDADES

Supervisor de producción:

Supervisa la limpieza del equipo conforme a lo descrito en este procedimiento.

Operadores de producción:

Da cumplimiento a todo lo establecido en este procedimiento e informa al responsable de producción sobre algún acontecimiento que pueda afectar al producto terminado.

Analista de calidad:

Verifica la limpieza del equipo.

Responsable de mantenimiento:

Programar la limpieza profunda al mezclador.

POES Mezclador de polvos industrial

5. PROCEDIMIENTO

Equipo / Área	Mezclador de pantalón industrial
Frecuencia	Por producto terminado
Responsable	Operador de producción
Tiempo de limpieza	1 hora (1 operador)
Accesorios de limpieza	Cepillos color verde
Equipo de protección	Botas de seguridad, guantes de latex y mascarilla facial.



Salud y seguridad	Actividades previas
1. Reportar daños a equipos y utensilios al jefe inmediato.	Verificar que los accesorios estén limpios y en buenas condiciones antes de su uso.
2. No mojar ningún componente eléctrico	Utilizar el código de cepillo de acuerdo con la actividad a realizar y la tabla de utensilios.

Utensilios verdes	
Utensilio	Aplicación
Cepillo de bola	Superficie interna del mezclador
Cepillo corto de mano	Superficie interna del mezclador/ mallas
Escoba	Piso y mezanine
Jalador	Desplazamiento de agua
Espátula	Superficie interna del mezclador
Cubeta de 10L	Preparación de soluciones
Recogedor	Material de desperdicio
Trapeador	Limpieza

POES Mezclador de polvos industrial

No.	Tipo de Limpieza	Responsable	Actividad	Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).
1	Pre-operativo	Operador	Preparación del material y consideraciones generales: 1.1 Colocarse el EPP. 1.2 Verificar que los utensilios estén limpios antes de su uso.	
2	Pre-operativo	Operador	2.1 Acomodar y despejar el área productiva de accesorio o tarimas. 2.2 Retirar todo el material de desperdicio visible en el mezanine y piso con ayuda de la escoba y el recogedor.	 

POES Mezclador de polvos industrial

3	Pre-operativo	Operador	Limpieza 3.1 Limpiar en seco al interior del mezclador con ayuda de un cepillo a fin de desprender los restos adheridos a las paredes. 3.2 Abrir la válvula y recolectar en una bolsa el material desprendido. 3.3 Limpiar la parte externa del mezclador con escoba para retirar el producto terminado, posterior, limpiar con el trapeador húmedo.	Verificación limpieza industrial (PRF05)  
4	Pre-operativo	Operador	4.1 Solicitar al analista de calidad su verificación para liberación.	

POES Mezclador de polvos industrial

5	Pre-operativo	Analista de calidad	5.1 Realizar una verificación visual del equipo para liberación del equipo.	
6	Pre-operativo	Operador	Cepillería: 6.1 Después del uso de la cepillería realizar lo descrito al ACAT04.	POES de utensilios (ACAT04)
7	Post-Operativo	Operador	Retiro de material de empaques vacíos 7.1 Retirar el material residual del piso con ayuda de la escoba y recogedor. 7.2 Retira los empaques vacíos resultantes de acuerdo con lo descrito en SHAPR02. 7.3 Cerrar el tanque y mantenerlo así hasta la programación de producción y comenzar con el paso 1 pre-operativo de este documento.	Manejo de residuos (SHAPR02) 

POES Mezclador de polvos industrial

Equipo / Área	Mezclador de pantalón industrial
Frecuencia	Semestral
Responsable	Mantenimiento
Equipo de protección	Botas de seguridad, guantes anticorte, goggles, mascarilla N95.



Salud y seguridad

1. Reportar daños a equipos al responsable de producción.
2. No mojar ningún componente eléctrico.

Actividades previas

Delimitar el área en donde se realizará el trabajo.

No.	Tipo de Limpieza	Responsable	Actividad	Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).
1	Pre-operativo	Operador	Consideraciones generales: 1.1 Colocarse el EPP. 1.2 Des-energizar y señalizar el equipo. 1.3 Reportar la herramienta a emplear.	Servicio de mantenimiento (MTF02) Herramienta manual (MTF03)
2	Profunda	Mantenimiento	Desmante de equipo 2.1 Desmontar el mezclador de pantalón. 2.2 Limpiar y lubricar chumaceras.	
3	Profunda	Mantenimiento	Limpieza manual 3.1 Retirar la válvula del mezclador y realizar una limpieza minuciosa con el cepillo de alambre. 3.2 Cepillar la parte interna del mezclador desprendiendo todo el material incrustado. 3.3 Armar y montar el mezclador.	PRF05
4	Profunda	Mantenimiento	Limpieza con sulfato de sodio 4.1 Cargar 25 kg de sulfato de sodio al mezclador. 4.2 Mezclar durante 30 minutos. 4.3 Descargar el sulfato de sodio, etiquetarlo y guardarlo, para reutilizarlo en tres limpiezas más.	
5	Profunda	Mantenimiento / Responsable de producción	5.1 Realizar una inspección visual del equipo para garantizar las superficies limpias y libres de restos de producto.	Servicio de mantenimiento (MTF02)