

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION DE EQUIPOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento para la calibración de equipos

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	5
7 ANEXOS	5
8 DISTRIBUCIÓN	5
9 REFERENCIAS	5
10 MODIFICACIONES	5

Procedimiento para la calibración de equipos

1. OBJETIVO

Definir el procedimiento para la gestión del programa de calibración de los equipos de seguimiento y medición que intervienen en la recepción, fabricación y liberación de materias primas y producto terminado en Biotecsa.

2. ALCANCE

Contempla la verificación, calibración y reposición de los equipos de seguimiento y medición en almacén, producción y laboratorios.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación a.c.

Exactitud: Aproximación al valor verdadero, es decir, al dato de referencia

EMT: Error Máximo Tolerado

4. RESPONSABILIDAD

Jefe de aseguramiento de calidad

- Realizar inventario de los equipos de seguimiento y medición de básculas y equipos de laboratorio de calidad.
- Programar la calibración y reposición de los equipos.
- Proporcionar apoyo al personal externo durante la realización del servicio de mantenimiento y/o calibración de los equipos.
- Solicitar al proveedor y archivar reporte de servicio, carta de trazabilidad y certificado ante normativa 17025.
- Actualizar el programa y carpeta de calibración.

Personal

- Reportar cualquier falla o desviación en los equipos de seguimiento y medición utilizados.
- Sólo podrá hacer uso de equipos calibrados y autorizados para realizar la actividad asignada. En caso de requerir el uso de un equipo fuera de su alcance, deberá informar e indicar los motivos al responsable del área; si es aprobada la solicitud, hará uso del equipo bajo supervisión.

Procedimiento para la calibración de equipos

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Servicio externo

- 5.1.1 Aseguramiento de calidad realiza el inventario de equipos de seguimiento y medición y actualiza el programa anual de calibración (ACF36).
- 5.1.2 Aseguramiento de calidad verifica la identificación interna de los equipos establecidos en el ACF36.
- 5.1.3 Aseguramiento de calidad gestiona la calibración del equipo.
- 5.1.4 El proveedor deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el ACPR08.
- 5.1.5 Aseguramiento de calidad solicita al proveedor el reporte de servicio, carta de trazabilidad y certificado ante normatividad 17025.
- 5.1.6 Los equipos que no sean calibrados en el mes estipulado o que se detecte alguna desviación durante el uso se les coloca una etiqueta con la leyenda "fuera de servicio", hasta que sea corregida la desviación.
- 5.1.7 Aseguramiento de calidad archiva los documentos generados por el servicio.
- 5.1.8 Aseguramiento de calidad evalúa semestralmente al proveedor conforme al COPR03 y COF05.

5.2 Hallazgos detectados en equipos de seguimiento y medición

- 5.2.1 El personal deberá informar cuando detecte una falla o desviación al jefe de aseguramiento de calidad.
- 5.2.2 El responsable de área coloca de forma visible un letrero que indica que el equipo esta "Fuera de servicio".
- 5.2.3 Aseguramiento de calidad gestiona la revisión del equipo con el proveedor
- 5.2.4 El proveedor entrega el reporte indicando los hallazgos, reparaciones realizadas en el equipo y las condiciones en las que se entrega el equipo para su operación.
- 5.2.5 El responsable retira el letrero "Fuera de servicio" e informa al personal para su utilización.

5.3 Adquisición de nuevos equipos de seguimiento y medición

- 5.3.1 Los termohigrómetros y cronómetro, al finalizar su período de calibración indicado en el informe y programa de calibración (ACF36) son reemplazados por equipos nuevos.
- 5.3.2 Para los equipos de seguimiento y medición que requieran ser reemplazados; el responsable del equipo notifica vía correo al área de contabilidad la baja del equipo, y el alta del equipo por el que fue remplazado, indicando: características del equipo, marca, modelo, número de serie, etc.; de

Procedimiento para la calibración de equipos

igual forma deberá proporcionar a aseguramiento de calidad los datos anteriormente descritos para la identificación del nuevo equipo.

- 5.3.3 El responsable de solicitar el equipo resguarda las instrucciones para el manejo, almacenamiento y mantenimiento.

5.4 Evaluación de prerrequisito

- 5.4.1 Se realizará una evaluación mensual conforme al check list de PPR ACF26

6. FORMATOS

- Check list prerrequisitos ACF26
- Programa de calibración ACF36
- Evaluación de proveedores de servicio COF05
- Solicitud de compra COF06

7. ANEXOS

No aplica

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica.

9. REFERENCIAS

Norma NMX-010-SCFI-1994

10. MODIFICACIONES

Fecha	Revisión	Razón de la Modificación
26/08/2020	Inicia	Creación del documento
06/05/2024	Primera	Revisión y actualización de la información.