

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité directivo de inocuidad

Procedimiento para inspección y prueba finales.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	3
6 FORMATOS	5
7 ANEXOS	5
8 DISTRIBUCION	5
9 REFERENCIAS	5
10 MODIFICACIONES	5

Procedimiento para inspección y prueba finales.

1. OBJETIVO.

Definir y establecer el método de trabajo a seguir para realizar las inspecciones finales en producto terminado.

2. ALCANCE.

Producto terminado que se realice en planta Biotecsa así como los productos que sólo se rotulan o que son re-
envasados.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Almacén: Sitio donde se tienen mercancías para su custodia o venta.

HACCP: Análisis De peligros y puntos críticos de control.

PPR O: Prerrequisito operativo.

Rotular: Poner títulos.

4. RESPONSABILIDADES.

Jefe de aseguramiento de calidad.

Asegurar que este procedimiento se realice y se cumpla.

Notificar al equipo de inocuidad cualquier riesgo de inocuidad detectado.

Programar el análisis externo de muestra de producto terminado.

Jefe de almacén.

Asegurar que los productos terminados se almacenen correctamente.

Supervisor de calidad.

Realizar los análisis correspondientes al producto terminado.

Notificar al jefe de calidad cualquier riesgo de inocuidad del producto terminado.

5. PROCEDIMIENTO.

- 5.1 Concluido el proceso de producción, el operador de producción entrega una muestra de producto terminado de cada una de las cargas que conforman el lote fabricado al supervisor de calidad para la liberación o rechazo.

Procedimiento para inspección y prueba finales.

5.2 Los productos terminados de la división alimentos, deben ser liberados previamente en cuanto a PPR O para poder realizar las pruebas de análisis fisicoquímicos y microbiológicos, conforme lo marca el Manual HACCP ACMA02 y el monitoreo de PPRO ACF04.

5.3 El supervisor de calidad realiza una muestra compuesta de las cargas que conforman el lote fabricado y aplica los análisis conforme a la especificación de producto terminado DEES01 y conforme a las siguientes metodologías establecidas;

Método de análisis	Clave
Método para determinación de solubilidad	CCME01
Método para determinar porcentaje de humedad	CCME02
Método para determinación de pH	CCME03
Método para determinación de catalasa	CCME04
Método rápido para determinar cuenta total	CCME05
Método rápido para determinación de coliformes y <i>E. coli</i>	CCME06
Método rápido para determinación de hongos y levaduras	CCME07
Método rápido para realizar análisis de <i>E.coli</i>	CCME08
Método rápido para determinación de <i>Salmonella</i>	CCME09
Método para la determinación de porcentaje de sólidos	CCME10
Método para determinación de granulometría	CCME12
Método rápido para determinación de <i>Staphylococcus aureus</i>	CCME13
Método para la preparación y dilución de muestras	CCME14

5.4 Para los productos terminados de la división alimentos, se cuenta con un lapso de 5 días para realizar la liberación o rechazo. Durante ese lapso el producto terminado permanecerá identificado con etiqueta amarilla y la leyenda cuarentena.

5.5 Concluidos los análisis, el supervisor de calidad registra los resultados en la bitácora de producto terminado CCBT02 y bitácora de microbiología CCBT03 e identifica el producto terminado con estatus liberado o rechazado.

- a) Cuando las unidades del material son menores o igual a 10 (piezas, porrones, cuñetes, cajas o sacos) se colocará una etiqueta por cada unidad del material.
- b) Cuando el número de unidades del material recibido sea mayor a 10 (piezas, porrones, cuñetes, cajas o sacos) se coloca una etiqueta por cada tarima o pallet.
- Etiqueta verde con la leyenda aceptado.
 - Etiqueta amarilla con leyenda cuarentena.
 - Etiqueta roja con leyenda rechazado

5.6 Cuando el estatus del producto terminado es rechazo, el supervisor de calidad notifica al jefe de aseguramiento de calidad para la generación del reporte de PNC o PNI CCF04 y enterar al gerente de calidad, responsable de producción y jefe de almacén.

5.7 El almacenista ubica el producto terminado dentro del almacén de acuerdo con la identificación final que el supervisor de calidad determine físicamente en el producto y conforme al Lay out de la planta ALAT01.

5.8 El supervisor de calidad verifica que el producto terminado se ubique correctamente.

Procedimiento para inspección y prueba finales.

6. FORMATOS

ACF04 Verificación de PPR operativo
CCF04 Reporte producto rechazado/ cuarentena
CCF20 Calendario análisis externos
DEES01 Especificación de producto terminado

7. ANEXOS

N/A

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIAS

NA

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
08/06/2018	Décima primera	Actualización
22/05/2020	Décima segunda	Revisión general del procedimiento
06/02/2024	Décima tercera	Revisión general del procedimiento