

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN ÁREA INDUSTRIAL

Elaboró	Revisó	Autorizó
Supervisor de producción	Coordinador de cadena de suministro	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento para la elaboración de productos en área industrial.

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	5
7 ANEXOS	6
8 DISTRIBUCIÓN	6
9 REFERENCIAS	6
10 MODIFICACIONES	6

Procedimiento para la elaboración de productos en área industrial.

1. OBJETIVO.

Establecer los lineamientos a seguir en la elaboración de productos de área industrial.

2. ALCANCE.

Área de proceso del área industrial.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Empaque primario: Material que contiene al producto y está en contacto directo. Ejemplo. Bolsa de polietileno.

Empaque secundario: El material que contiene al producto envasado. No está en contacto directo con el producto. Ejemplo Caja, cuñete.

4. RESPONSABILIDAD.

Operador de Producción:

- a) Portar el uniforme y equipo de protección personal (pantalón y camisola u overol, zapatos color blanco, guantes, Cofia o burca y mascarilla facial.
- b) Realizar la limpieza y sanitización del equipo y área de proceso.

Responsable de producción:

- a) Supervisa y autoriza todos los formatos utilizados en la elaboración de productos. Autorizar orden de producción PRF01 para la fabricación de productos

Supervisor de producción:

- a) Supervisar la limpieza y sanitización de equipo.
- b) Supervisar el arranque de la producción.
- c) Supervisar la elaboración de producto.
- d) Supervisa y autoriza los formatos utilizados en la elaboración de productos.
- e) Informar a su jefe inmediato los riesgos o desviaciones detectadas.
- f) Supervisar la limpieza del área al término de las actividades.

Supervisor de Calidad:

- a) Verificar la limpieza de equipos y área de proceso.

Procedimiento para la elaboración de productos en área industrial.

5. PROCEDIMIENTO.

5.1 Elaboración de orden de producción.

- 5.1.1 El supervisor de producción elabora la orden de producción PRF01
- 5.1.2 Cuando son productos nuevos consulta el formato DEF08 hoja de registro de producto y archivo electrónico de fórmulas.
- 5.1.3 El supervisor de producción asigna lote al producto de acuerdo con el formato PRAT01 estructura del número de lote.
- 5.1.4 El supervisor de producción consulta el inventario de SAE para garantizar primeras entradas - primeras salidas y/o primeros vencimientos primeras salidas PEPS/ PCPS.
- 5.1.5 Cuando se identifica que la formula requiere un cambio de lote de enzima, se solicita al jefe de desarrollos un ajuste de actividad enzimática.
- 5.1.6 El coordinador de cadena de suministro autoriza la orden de producción PRF01 para la elaboración del producto respaldando el consentimiento con su rúbrica.
- 5.1.7 El supervisor de producción entrega orden de producción al operador de producción.

5.2 Preparación de material de empaque.

- 5.2.1 El operador de producción revisa la orden de producción y solicita al almacenista el tipo y cantidad de cajas que serán utilizados durante la producción.
- 5.2.2 El operador de producción arma las cajas de cartón cerrando las tapas inferiores con cinta engomada.

5.3 Surtido de orden de producción y preparación de cargas.

- 5.3.1 El operador de producción entrega la orden de producción PRF01 al almacenista.
- 5.3.2 El almacenista proporciona los ingredientes al operador de producción, conforme la orden de producción PRF01.
- 5.3.3 El operador de producción prepara las cargas conforme las cantidades indicadas en la orden de producción.
- 5.3.4 El operador de producción devuelve al almacenista las materias primas sobrantes, indicando la cantidad y fecha en la etiqueta de control de inventario.
- 5.3.5 El almacenista supervisa los pesos de las materias primas entregadas por el operador de producción y firma de consentimiento con su rúbrica la orden de producción PRF01.

5.4 Verificación de equipo y área de proceso.

- 5.4.1 El supervisor de producción verifica el equipo de proceso conforme a la lista de arranque de operación PRF08.
- 5.4.2 El operador de producción verifica la báscula con la pesa patrón de 20Kg. Cuando la lectura no corresponde a la pesa patrón de 20Kg. Informa al supervisor de producción para el cambio de báscula.
- 5.4.3 El supervisor de calidad verifica la limpieza del equipo de proceso para líquidos y los materiales de empaque de 1000L. ACAT10 POES Contenedores

Procedimiento para la elaboración de productos en área industrial.

5.5 Elaboración de etiquetas.

- 5.5.1 El supervisor de producción elabora las etiquetas de identificación del producto terminado conforme al auxiliar de elaboración de etiquetas PRAT02. Las etiquetas se registran en bitácora control de etiquetas PRBT01.
- 5.5.2 El supervisor entrega las etiquetas de identificación al operador de producción para su colocación.

5.6 Fabricación de producto.

- 5.6.1 El operador de producción se coloca el uniforme y equipo de protección personal correspondiente a la producción a realizar.
- 5.6.2 El operador de producción coloca los materiales sobre la plataforma del área de proceso y comienza a abrir.
- 5.6.3 Una vez abierto, vacía uno por uno al mezclador conforme a la orden de producción PRF01 y el diagrama de flujo PRF07.
- 5.6.4 Concluida la adición de materiales, se inicia el tiempo de mezclado.
- 5.6.5 El operador de producción ajusta a cero el display del equipo de pesaje.
- 5.6.6 Coloca el material de empaque sobre la báscula y tara.
- 5.6.7 El operador de producción vacía la cantidad de producto de acuerdo con la presentación indicada en la orden de producción.
- 5.6.8 Retira el producto de la báscula y cierra el producto terminado, coloca el producto sobre tarima y coloca etiqueta de identificación.
- 5.6.9 El operador de producción continua con el llenado hasta vaciar el mezclador registra las lecturas de los pesos en la sección de control de pesos de la orden de producción PRF01.
- 5.6.10 Concluido el vaciado del mezclador el operador de producción toma la muestra de retención del producto elaborado por carga, y lo entrega al supervisor de calidad.
- 5.6.11 El operador de producción realiza la limpieza del área conforme al estándar de limpieza PRF05.

5.7 Entrega de producto terminado a almacén.

- 5.7.1 El supervisor entrega el producto terminado junto con la orden de producción al almacenista.
- 5.7.2 El operador de producción realiza la limpieza del área de proceso, de acuerdo con el POES correspondiente ACAT08 Mezclador de polvos o ACAT09 Mezclador de líquidos.

6. FORMATOS.

ACAT08 POES Mezclador polvos.
ACAT09 POES Mezclador líquidos.
ACAT10 POES Contenedores.
DEF08 Hoja registro de producto.
PRAT01 Estructura número de lote.
PRAT02 Auxiliar para la elaboración de etiquetas para producto terminado.

Procedimiento para la elaboración de productos en área industrial.

PRF01 Orden de producción.

PRF07 Diagrama de flujo.

PRF08 Lista de arranque de operación.

7. ANEXOS.

NA

8. DISTRIBUCIÓN.

Electrónica

9. REFERENCIAS.

NA

10. MODIFICACIONES.

Fecha	Revisión	Razón de la modificación
16/02/2024	Primera	Actualización general del procedimiento.