## (1) 제출

: C 프로그램

: 아래 조건에 맞게 하나의 프로그램으로 작성하기(main 함수가 1개)

: 주어진 조건 외에는 자율로 프로그래밍 가능

: 모든 프로그램에 주석 넣기

## [Project 2]

- 1. while(1)문 시작 전에 7segments에 자신의 생일을 쓰고 눈으로 확인할 수 있도록 디스플 레이 하기. 이때 생일 8자리 반드시 표시하고(표시방법은 자유롭게 프로그램) 그리고 while(1)문에서 계속 생일 4자리를 계속 디스플레이 하기
- 2. while(1)이전에서 External INT 4, 5, 6, 7를 활성화(Enable 시킬 것)시키고, nesting은 허용하지 않도록 함. while(1)에서는 아래의 이벤트를 수행한다
  - (1) External INT 4(rising edge) 이벤트가 발생하면 8bit timer2 overflow mode로 생일 뒤 (2자리 x msec) 주기를 만들고, (예를 들어20211234라면 34msec) 8bit timer2 overflow Interrupt를 발생시키고, 이를 이용하여 4500msec 될 때마다 ADC를 통해 온도(free running mode) 측정하여 7-segment에 디스플레이 할 것. 이때 학번 표시는 멈추고, 온도를 디스플레이 한다

온도는 소수점 1의 자리까지, 소수점 표시 => 예 31.2 : 7-segments 4개 모두 사용) 그리고 ADC를 통해 온도검출후 온도표시는 timer2 overflow interrupt 10회 동안만 동작시킨다. 그이후 다시 생일을 정상적으로 표시한다.

- (2) External INT 5(falling edge) 발생하면 발생하면 16bit timer1 compare match(CTC)로 학번 뒤 (2자리 x 100msec) 주기를 만들고, (예를 들어 20211234라면 3400msec) timer1 CTC interrupt를 발생시키고 Interrupt 발생하면 ADC를 통해 전압(single mode)을 측정하고 측정된 값을 UART를 동작시켜 PC화면에 전압 값을 디스플레이 시킬 것
- (3) External INT 6(rising edge) 발생하면 timer3의 90bit PWM mode6를 동작시키고, OC3A(PE3) pin으로 DUTY비-생일\_뒤자리\_2개 (예를 들어 20211234라면 34% duty)를 PWM를 출력시킨다
- (4) External INT 7(falling edge) 발생하면 문제3의 timer3의 9bit PWM mode 출력을 중지시키고 timer3의 9bit Phase correct PWM mode2를 동작시키고, OC3A(PE3) pin으로 DUTY비-생일\_뒤자리\_2개 (예를 들어 20211234라면 34% duty)를 PWM를 출력시킨 다
- 3. interrupt service routine은 짧게 프로그래밍할 것 변수는 typedef 문을 사용하여 선언할 것 프로그램 맨 위에는 주석 작성