



# **IPARI HÁLÓZATOK**

7. forduló



A kategória támogatója: Com-Forth Kft.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ:

10:00

<b>Felhasznált idő:</b> 02:06/10:00	Elért pontszám: 0/15



### 2. feladat 0/5 pont

Egy Európa területén lévő üzemben telepített Wi-Fi esetén, 5GHz, 120-as csatornát használva az AP-k újraindítását követően 10 perc szükséges, mire a hálózat láthatóvá válik. Mi lehet ennek az oka?

vuius	V	άl	a	SZ
-------	---	----	---	----

	Az 5600-5650 MHz tartományban a szabvány szerint 10 percig kell az eszköznek vizsgálnia a csatornát (radarok jelét figyelve), mielőtt aktiválhatná azt
	Az AP feltehetően nem EU régióra van gyártva, mert itt a CAC idő csak 1 perc Csatorna átfedés lehet egy másik Wi-Fi hálózattal, így az AP 10 percig folyamatosan újraindul, keresve az ideális csatornát.
	Az AP tápja túl kis teljesítményű, így amíg a kondenzátorok fel nem töltődnek, nem tud elegendő energiát biztosítani a rádió aktiválásához. 🙁
Maç	gyarázat

## 3. feladat 0/5 pont

PROFINET hálózatban az egyik PLC-t vezetékes összeköttetésről Wi-Fi kommunikációra kell átépíteni, egy külső Wi-Fi kliens eszközt, (pl. Moxa AWK-1131A) és a PLC gyári LAN portját használva. Az átépítést követően SCADA nem képes elérni a PLC-t, de a PING átmegy. Mi lehet ennek az oka?

#### Válasz

A PLC MAC címe lecserélésre kerül a kommunikáció során a frame-ben a kliens MAC címére, így a kliensben MAC spoofingot kell beállítani
A SCADA MAC címe lecserélésre kerül a kommunikáció során a frame-ben a kliens MAC címére, így a SCADA rendszeren rögzíteni kell a megváltozott MAC címet.
A SCADA IP címe lecserélésre kerül a kommunikáció során a frame-ben a kliens IP címére, így routolással ki kell küszöbölni ezt a problémát.
A PLC IP címe lecserélésre kerül a kommunikáció során a frame-ben a kliens IP címére, így NAT-olásra lesz szükség a működéshez.

#### Magyarázat

-

Legfontosabb tudnivalók

Kapcsolat

Versenyszabályzat

Adatvédelem

© 2022 Human Priority Kft.

KÉSZÍTETTE

Megjelenés