

Parketti- ja Laattaliike Järvi Oy
Myllytie 2
04410 JÄRVENPÄÄ
p. 040-5722196

DOKUMENTointi

20.11.2009

Oiva Eskola

Hösmärinkuja 1 J

02760 ESPOO

DOMENTointimateriaali

Hei,

Liitteenä toimitamme teille VTT-vesieristyssertifikaatin, materiaaliluettelon, Anticimexin tutkimusraportin sekä cd:n, joka pitää sisällään kuvia eri työvaiheista.

Ystävällisin terveisin


psta Hannele Sairanen
Parketti- ja Laattaliike Järvi Oy

MÄRKÄTILA-ASENTAJAN TYÖKOHDIPÄIVÄKIRJA

Henkilösertifointiin kuuluvan omavarvonnan toteuttaminen työkohteittain

Työmaan osoite:	<i>Holstreenvuosaari 10, ESPOO</i>			Muut tiedot:	Tehdyt tarkastukset:	
Asennusalkaväli:	<i>13.5 -18.5. 2009</i>	Lattialämmitys	<i>SILKO</i>	Menekit seinät:	<i>35 kg</i>	
Asentamasi märkätilitat kohteessa, lukumääri/m ² :	<i>Sauna + Pesuhuone</i>	Betonin ikä, kk		Menekit lattiat:	<i>25 kg</i>	
m ² - seinäpintaan:	<i>20 m²</i>	Betonin kosteus, % RH		Kuivakalvo, mm	<i>0,85 L</i>	
m ² - lattiapintaan:	<i>9 m²</i>	Lattian kaltevuus	<i>1 : 80</i>		<i>0,775</i>	
Alustamateriaali lattoissa:	<i>betoni</i>	Työohjeet toimitettu				
Alustamateriaalit seinissä:	<i>kivi + wesi - levyt</i>					
Pintarakennejärjestelmä (kauppanimini):	<i>MAPEL</i>			Tekemäsi mahdolliset huomautukset työkohteesta:		
Tasoite						
Primer/pohjuste	<i>Mapel Primer S</i>					
Vedenriste	<i>Mapel Regum UPS</i>					
Kaivolyyppi ja laipat				Olen tarkastanut oheisen lomakkeen:		
Vedenristeen vahvikkeet	<i>UPS - vedensensöreruhja, mapecink</i>					
Kiinnityslasti	<i>Acesilox PG</i>					
Laatat				Paikka	<i>Järvenpää</i>	
Saumalaasti	<i>ULTRA COLOR PLUS</i>				alika	
Läpivientien tiivistysaineet/tuotteet					<i>26.5.2009</i>	
Elastiset saumat	<i>MAPESU SILVONI</i>					
RH = suhteellinen kosteus				Tekijän nimi ja sertifikaatin numero:		
					<i>PASI JÄRVI UTT-C-3314-23</i>	

Parketti- ja Laattaliike Järvi Oy
Myllytie 2
04410 JÄRVENPÄÄ
Puh. 040-572 2196

KYLPYHUONEEN MATERIAALI LUETTELO

TYÖTILAUS

Nro

LPC

Päivämäärä

ASIAKAS
TOIMITUSOSOITE

*SONKANEN JUKKA
HOSMARINKUJA 11, 02760 ESPOO*

VEDENERISTE VALMISTAJA/TUOTE PERHE JOTA KÄYTETTY ALUSTA LOPPUUN ASTI

MAPEI

PINTAMATERIAALIT

Lattian pintamateriaalit

Lattialaatta
Lattian saumalaasti
Saumalaatin sävy
Silikoni lattian ja seinän rajassa
Silikonin sävy

TH FULDA MILK COFFEE 10X10 Laatapiste
132 BEIGE MAPEI

<input checked="" type="checkbox"/> Ultracolor Plus	<input type="checkbox"/> Keracolor	<input type="checkbox"/> Kiilto
<input checked="" type="checkbox"/> Mapesil	<input type="checkbox"/> Kiilto	<input type="checkbox"/> Casco
<input checked="" type="checkbox"/> Valkoinen	Muu, sävy:	<i>132 BEIGE MAPEI</i>

Seinän pintamateriaalit

Seinäläatta
Seinän saumalaasti
Saumalaatin sävy
Silikoni seinässä
Silikonin sävy
Maali / Sävy

TH WHITE 25x40 KILTTÄVÄ Laatapiste
100 VALKOINEN MAPEI

<input checked="" type="checkbox"/> Ultracolor Plus	<input type="checkbox"/> Keracolor	<input type="checkbox"/> Kiilto
<input checked="" type="checkbox"/> Mapesil	<input type="checkbox"/> Kiilto	<input type="checkbox"/> Casco
<input checked="" type="checkbox"/> Valkoinen	Muu, sävy:	Sävy:

KATTO

Paneeli
Levy
Maali / Sävy

Sävy:



**Raksystems
Anticimex®**

Tutkimusraportti

Rakenteiden kosteusmittaus


Tarkastuskohde:

**Hösmärinkuja 1 J
02760 ESPOO**

Tilaaja:

**Pasi Järvi
Parketti- ja Laattaliike Järvi
Myllytie 2
04410 JÄRVENPÄÄ**

Vahinkonumero:



Tarkastaja:

Jani Streng 040-827 7549

Tarkastuspvm:

24.4.2009

**Tutkimusraportti****TILAUSNUMERO**

909014566

Tilaaja	Pasi Järvi Parketti- ja Laattaliike Järvi Myllytie 2 04410 JÄRVENPÄÄ 040 572 2196	Kohde	J: Anna-Liina Moijanen Hösmärinkuja 1 J 02760 ESPOO 040 568 9559
----------------	---	--------------	---

Tarkastus pvm: 24.4.2009**Kartoittaja:** Jani Streng 040-827 7549**Toimeksianto**

Rakenteiden kosteusmittaus

Kohteen perustiedot:

Puurunkoinen lautaverhoiltu rivitalo

Rakennusvuosi 1984

Kerrosluku 2

Huoneistoala ~ m²**Rakenteet:**

Välipohjarakenteet kosteat tilat: puurunkoinen välipohja

kylpyhuoneen kohdalla puretun pinnoitteen alla betoni, n.50mm - muovimatto - betoni

Väliseinärakenne: levyseinä

Käyttövesiputkisto:

Käyttövesiputkiston runkolinjat on välipohjassa

Ilmanvaihto:

Kiinteistössä on koneellinen poisto


Lattiakaivot:

Lattiakaivo muovia

Läsnäolijat: Heikki Järvinen / Parketti- ja laattaliike Järvi, Anticimex Oy / Jani Streng**Jakelu:** Työn tilaaja Pasi Järvi ja asukas J: Anna-Liina Moijanen

Tämä vahinkoraportti on laadittu toimeksiannosta nimenomaan epäillyn tapahtuman aiheuttamien vahinkojen selvittämiseksi, eikä sitä siten voida käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määritykseen perusteena, eikä myöskään sellaisenaan käyttää rakennussuunnitelmana tai työselvityksenä.

Normaalialla korkeammat mittapisteiden arvot on merkitty punaisella.
Piirros on suuntaa-antava, ei mittakaavassa.



Mittaustulokset

pvm. 27.4.2009

Mittalaite: Vaisala hmi-44

Mitattu: lattiabetoni

	1	2	3	huoneilma				
sk	93	98	94				42	
°C	21	21	21				21	
g /m³	17	18	17				7,7	

Mittaustulokset

pvm.

Mittalaite: Gann rtu 600 + B50

Mitattu: lattiabetoni

pm	kastunut alue						norm.		
	65-						50		
	115							55	

Loppumittaustulokset

pvm. 11.5.2009

Mittalaite: Vaisala hmi-44

	4	5	6	huoneilma				
sk		35	57	65			39	
°C		23	23	23			21	
g /m³		7,2	12	13			7,1	

Loppumittaustulokset

pvm.

Mittalaite: Vaisala hmi-44

Mitattu: betoniseinä

sk							7
							46
							23
g /m³							9,5

Seinä- ja lattiabetoni pintamittauksin 55 - 65pm.



Kuva 1

Huoneisto J, kylpyhuone