# Kinematics

# [ 로봇 ]

- ◆ 서비스용 로봇
- ◆ 제조업용 로봇
- ◆ ETC

# [로봇]

- ◆ 서비스용 로봇 \_\_\_\_\_
- ◆ 제조업용 로봇
  - 직교
  - 수평다관절
  - 수직다관절









ROBOTIS OP3

- ◆ ETC
  - 컨트롤러
  - 모터
    - 서보
    - 스탭
  - Sensor / 계측기
    - 리니어 스케일
- 8/29/20 PSD...



ROBOTIS MINI

# [서비스용로봇]

- ◆ 서비스용 로봇
  - 방범로봇
  - 안내로봇
  - 청소로봇
  - 애완로봇
  - 휴머노이드 및 연구용플랫폼

# [제조업용로봇]

- ◆ 제조업용 로봇
  - 직교좌표 로봇



- 수평다관절




- 수직다관절




# 로봇에 활용되는 기술

- ◆ HW(하드웨어)
  - 전기적, 기구적









### 로봇에 활용되는 기술

- ◆ SW(소프트웨어)
  - 인식(Interaction)
    - · 영상인식(카메라)
      - 물체인식, SLAM
    - · 센서인식
      - 센서해석(터치, 기울기 등등...)
    - · 소리인식
      - Sound local, 음석인식
  - 기구해석
    - · 보행
    - · 현 자세와 다음 <u>자세간</u> Interpolation
    - · 모션의 생성

### 로봇의 제어

#### ◆ PC 에서의 직접제어

- 장점: 어떠한 상황이라도 대응이 가능할 정도로 프로그래밍의 제약이 없다.
- 단점: 모든 동작 하나하나를 일일이 계산하거나 설정 해 주어야 함
- ◆ 로봇에 CPU 보드에 직접 프로그래밍 후 제어
  - 장점: 쉽다. 모든구성이 어느정도는 만들어져 있다.
  - 단점: 통일된 설정이 없어 로봇마다 사용 방법이 전부 틀리다. 로봇에 구성된 기능만 사용 가능하다.(확장 어려움) 내부 메모리의 용량을 넘어 선 프로그래밍이 불가능하다.

#### ◆ 원격제어(로보이드)


- 블루루스, 네트워크(유/무선) 등으로 외부에 로봇의 머리를 두고 제어 하는 방식.
- 장점: PC 에서와 마찬가지로 프로그래밍의 제약이 적다. 용량의 제한 이 없다.
- 단점: 망이 끊기는 경우 로봇의 제어가 안됨. 얻은 정보를 보내고 지령을 받는 관계이기에 속도가 빠르지 않다.


[로봇과수학...]

### 로봇과 수학

- ◆ 로봇을 공부하는데 "왜" 수학이 필요할까?
  - 이심률, 도형의 기울기, 물건의 이동(<u>장표이동</u>), 각도로 동작하는 로봇을 ...

## 로봇과 수학





## Forward Kinematics

- · 자유도? (Degree of freedom = dof)
- ㆍ 관절의 형태

관절의 형태	표시법	의 미
회전 관절	R	축을 중심으로 회전운동을 하는 관절
직동관절	Р	축방향으로 직선운동을 하는 관절

#### . 싫데 미 피ㅇㄷ

형	위치 결정	자세 결정	자유도
직각 좌표형	PPP	RRR	6
원통 좌표형	RPP	RRR	6
극 좌표형	RRP	RRR	6
다관절형	RRR	RRR	6

P(prismatic, translational)은 직동관절(미끄럼관절), R(revolute, rotary)은 회전관절

## Kinematics 라?

- · 기구학, 혹은 운동학 어느것이 맞을까?
- ㆍ 정의
  - 기계요소들 간의 상호 연계되어 움직이는 운
     동을 공간적 해석으로 파악하는 방법을 연구하는 학문
- · 정기구학(Forward Kinematics)
  - 관절 각도가 주어지고 주어진 각도를 이용해 관절의 말단 위치가 공간상의 어느 위치에 있 는지를 X,Y,Z를 이용하여 표현하는 것으로 해 는 한개만 존재한다.

# 기구학을 위한 이론적 접근(1/3)

- · 병진 변환 (Translation)
  - 임의의 점 P(x,y,z)를 x 방향으로 dx, y 방향으로 dy, z 방 x = x + 4 로 이동시켜 얻어지는 점 Q(X, Y, Z)는 Y = y + 4 같다

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dx \\ 0 & 1 & dy \\ 0 & 0 & dx \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

- 이를 행렬로 표현하면

# 기구학을 위한 이론적 접근(2/3)

- · 회전 변환 (Rotation)
  - 임의의 점 P(x,y,z)를 각 축에 대해 회전 시키는 변환으로 R로 표현한다.


$$X$$
축회전:  $R_{\chi}$ : 
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta - \sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$Y$$
축회전:  $R_{\chi}$ : 
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$Z$$
축회전:  $R_{\chi}$ : 
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# 기구학을 위한 이론적 접근(3/3)

- · T (Transformation Matrix): 변환행렬
  - 4 \* 4 행렬 하나로 회전 변환과 병진 변환을 동시에 표현하는 행렬



### **D-H Notation**

- · Denavit-Hartenberg 규약이라고도 하며 각 동차변환을 4개의 기본 변환 행렬의 곱 으로 표현하는 기구학의 표준 규약
- · 오일러(Euler) 각도가 기구부 구성이 많아 질 수록 복잡도가 높아지는 반면 D-H 는 4 개의 파라미터로 표현 가능
- · 중요 파라(메탈(및t)특성각도(angle)
  - 파라미턴 $_{H1)}$   $x_{i+1}$ 축은  $z_{i}$  축과 수직이다. (DH2)  $x_{i+1}$ 축은  $z_{i}$  축과 만난다.

## D-H Notation 행렬


- Denabit-Hartenberg
- ・행렬표현식

$$A_i = Rot_{z,\theta_i} Trans_{z,d_i} Trans_{x,a_i} Rot_{x,\alpha_i}$$

$$= \begin{bmatrix} C_{\theta_i} & -S_{\theta_i} & 0 & 0 \\ S_{\theta_i} & C_{\theta_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_{\alpha_i} & -S_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & S_{\alpha_i} & C_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


$$= \begin{bmatrix} C_{\theta_{i}} & -S_{\theta_{i}}C_{\alpha_{i}} & S_{\theta_{i}}S_{\alpha_{i}} & a_{i}C_{\theta_{i}} \\ S_{\theta_{i}} & C_{\theta_{i}}C_{\alpha_{i}} & -C_{\theta_{i}}S_{\alpha_{i}} & a_{i}S_{\theta_{i}} \\ 0 & S_{\alpha_{i}} & C_{\alpha_{i}} & d_{i} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## **D-H Notation**




## Link Parameter

· D-H 표시법을 이용한 링크표시



Puma형 robot



Puma형 robot의 구조와 좌표계

Puma형 robot의 link parameter

i	<i>a</i> .,	$\alpha_{i-1}$	$d_i$	$\theta_i$
	$a_{i-1}$			
1	0	0°	0	$\theta_1$
2	0	$-90^{\circ}$	$l_b$	$\theta_2$
3	$l_c$	0°	0	$\theta_3$
4	$l_e$	$-90_{\circ}$	$l_f$	$\theta_4$
5	0	90°	0	$\theta_5$
6	0	-90°	0	$\theta_6$

## 2링크에서의 계산…

link i	đ i	<b>a</b> i	$\mathfrak{a}_{\mathrm{i}}$	$\theta_{\rm i}$
1	0	11	0	$\theta_1$
2	0	12	0	$\theta_2$

따라서 식(3.4.4)를 이용하여 i 좌표계의 i-1 좌표계에 대한 변환 행렬 i-1 H은 다음과 같 이 주어진다.


$${}^{1}_{0} H = \begin{bmatrix} C_{1} - S_{1} & 0 & 1_{1}C_{1} \\ S_{1} & C_{1} & 0 & 1_{1}S_{1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^{2}_{1} H = \begin{bmatrix} C_{2} - S_{2} & 0 & 1_{2}C_{2} \\ S_{2} & C_{2} & 0 & 1_{2}S_{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

파라서 
$$\begin{pmatrix} 2 & H = & \frac{1}{0} & H & \frac{1}{1} & H = & \begin{pmatrix} C_{12} & -S_{12} & 0 & 1_1 C_1 + 1_2 C_{12} \\ S_{12} & C_{12} & 0 & 1_1 S_1 + 1_2 S_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



### Inverse Kinematics (2/3)

```
fT34=t3+t4
fT5=t5
H0 = 190
H1=200
H=H0+H1
W0 = -246
L0=625
L1 = 482
depth=z-W0
width=x
t2=atan2(depth,width)
b = L1
c = L0
Length2=x*x + pow(y-H,2) + pow(z-W0,2)
Length=sqrt(Length2,2)
fTheta4=acos((b*b+c*c-Length2)/(2*b*c))
t4=180-fTheta4
b = Length
bb=Length2
c = H1 + H0
aa=x*x + y*y + pow(z-W0,2)
fTheta3_0=acos((bb+c*c-aa)/(2*b*c))
b = L0
a = L1
c = Length
fTheta3_1 = acos((b*b+c*c-a*a)/(2*b*c))
T3=180-(fTheta3_0 + fTheta3_1)
t5=fT5 + fT34 - t3 - t4
```





[For example... ] t2 = 30 t3 = 60 t4 = 110

### Inverse Kinematics (3/3)

```
Axis
                                                                                                                  Axis
                                                                                                                                                                         [Result
                                                                              Axis
-S(t2)*C(t3+90)*C(t4)-S(t2)*-S(t3+90)*S(t4)*C(t5)
                                                         -S(t2)*C(t3+90)*C(t4)-S(t2)*-S(t3+90)*S(t4)*-S(t5)
                                                                                                                  C(t2)
                                                                                                                               -S(t2)*C(t3+90)*482*C(t4)-S(t2)*-S(t3+90)*482*S(t4)-S(t2)*625*C(t3+90)
-S(t2)*C(t3+90)*-S(t4)-S(t2)*-S(t3+90)*C(t4)*S(t5)
                                                         -S(t2)*C(t3+90)*-S(t4)-S(t2)*-S(t3+90)*C(t4)*C(t5)
S(t3+90)*C(t4)+C(t3+90)*S(t4)*C(t5)+
                                                         S(t3+90)*C(t4)+C(t3+90)*S(t4)*-S(t5)+S(t3+90)*
                                                                                                                              S(t3+90)*482*C(t4)+C(t3+90)*482*S(t4)+625*S(t3+90)+200+190
S(t3+90)*-S(t4)+C(t3+90)*C(t4)*S(t5)
                                                         -S(t4)+C(t3+90)*C(t4)*C(t5)
-1*C(t2)*C(t3+90)*C(t4)-1*C(t2)*-S(t3+90)*S(t4)*C(t5)
                                                         -1*C(t2)*C(t3+90)*C(t4)-1*C(t2)*-S(t3+90)*S(t4)*-S(t5)
                                                                                                                 -1*S(t2)
                                                                                                                               -1*C(t2)*C(t3+90)*482*C(t4)-1*C(t2)*-S(t3+90)*482*S(t4)-1*C(t2)*625*C(t3+90)-246
-1*C(t2)*C(t3+90)*-S(t4)-1*C(t2)*-S(t3+90)*C(t4)*S(t5)
                                                         -1*C(t2)*C(t3+90)*-S(t4)-1*C(t2)*-S(t3+90)*C(t4)*C(t5)
```

```
X = -Sin(t2) * Cos(t3+90) * 482 * Cos(t4) - Sin(t2) * -Sin(t3+90) * 482 * Sin(t4) - Sin(t2) * 625 * Cos(t3+90)

Y = Sin(t3+90) * 482 * Cos(t4) + Cos(t3+90) * 482 * Sin(t4) + 625 * Sin(t3+90) + 200 + 190

Z = -1 * Cos(t2) * Cos(t3+90) * 482 * Cos(t4) - 1 * Cos(t2) * -Sin(t3+90) * 482 * Sin(t4) - 1 * Cos(t2) * 625 * Cos(t3+90) - 246
```



· 오랫동안 꿈을 그리는 사람은 마침내 그 꿈을 닮아간다.

· - 앙드레 말로

 A person longing for any dream for a long time resembles that dream at la st.

-Andre Georges Malraux

감사합니다.