

写真入りExcel PoC v2

作成日

背景

使ったツール

入力

やったこと

v1からの修正

自動化のキモ

配置詳細

写真1

写真2

写真3

2026-06-16 (v1: 6/12 ラベルセル誤配置→ v2: 写真欄に正配置)

整備官さん（松浦さん）2026-05-28 MTG相談「写真をExcelに入りたい」へのPoC回答
openpyxl（Excel生成）+ Pillow（画像処理）

【原本】管きょ点検記録表.xlsx + 写真フォルダ 41-21/056/ (実データ)

原本フォーマットの『写真欄マージセル』にジャストサイズで現場写真3枚自動配置

v1はラベルセル(A40/B41/J41)に画像配置→ズレた。v2は写真欄(B29/B42/J42)に配置

手書きOCR→マンホール番号→対応フォルダ→写真自動選択→写真欄サイズに合わせて埋め込み

B29 ← 管きょ状況写真 (R0017612.JPG, 381×286px)

B42 ← マンホール蓋状況写真 (R0017613.JPG, 489×367px)

J42 ← マンホール蓋開口時 内部写真 (R0017614.JPG, 489×367px)

管きょ・マンホール点検 記録表										整理番号		管きょ状況写真					
図面番号		マンホール番号: 056		監督員 (職・氏名)		主査・河本 恵											
処理分区		排水区		マンホール整備年度													
点検年月日		委託事業者		株式会社清美環		点検者		望月 隆司									
管きょ点検項目	流下方向	各種調査必要判断項目							維持管理対応項目			判断結果		写真No.	写真No.		
	上流①	腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性	管きょ管理番号	管きょ管理番号
		腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
	上流②	腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
		腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
	上流③	腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
		腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
	上流④	腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
		腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
	上流⑤	腐食	破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性		
腐食		破損	クラック	目地ズレ	こう配不良	浸入水	路面沈下	木根	土砂・砂	油脂類			調査必要性	維持管理必要性			
マンホール点検項目	マンホール蓋	破損	がたつき	表面摩耗	腐食	蓋受枠段差	路面沈下	開閉性	周辺舗装	蓋裏腐食			調査必要性	維持管理必要性	写真No.	写真No.	
		破損	がたつき	表面摩耗	腐食	蓋受枠段差	路面沈下	開閉性	周辺舗装	蓋裏腐食			調査必要性	維持管理必要性	管きょ管理番号	管きょ管理番号	
	マンホール本体	腐食	破損	クラック	隙間・ズレ	浸入水	木根	たるみ	足掛金物	インバート	油脂・モルタル	臭気	調査必要性	維持管理必要性			
	マンホール蓋仕様	形状寸法	材質	支持構造	耐荷重	浮上防止機能	転落防止機能	人孔位置不明	整備年度								
所見	※点検で判明した評価項目以外の問題点等の所見を記す												総合評価				
													異状なし				
系統図		箇所	写真No. 1: R0017612.JPG	管きょ管理番号	管きょ布設年度												
		上流①															
		上流②															
		上流③															
		上流④															
		上流⑤															
		下流①															
マンホール蓋状況写真	写真No. 2: R0017613.JPG		1														
	マンホール蓋開口時 内部写真		マンホール蓋開口時 内部写真														
					写真No.	写真No.											
					管きょ管理番号	管きょ管理番号											

※「各種調査必要判断項目」、「維持管理対応項目」の各項目で1つ以上「×」ある場合は、判断結果の項目の「調査必要性」、「維持管理必要性」は「有」となる。

※「調査必要性」または「維持管理必要性」の判定結果が「有」となった場合、総合評価は「異常あり」となる。

※判断結果の項目について、「調査必要性」が「有」と判定された項目は、調査時に管内清掃を行う。