## SORU 2:

Berkeley RISC I, mimarisinde I,A,E ile simgelenen 3 segmanlı komut işleme hattı vardır. Bu mimaride komut ve veri belleklerine bağımsız olarak erişilebilmektedir.

a) Aşağıda verilen program parçasının yürütülmesi sırasında komut işleme hattının sağlıklı çalışmasını bozacak veya verimini düşürecek ne gibi durumlarla karşılaşılabileceğini bir tablo çizerek belirleyiniz ve bu durumlara neden girildiğini açıklayınız.

SUB	R11,R11,R11
LDL	(R11)#500, R20
ADD	R11, #10, R21
LDL	(R20)#0, R10
ADD	R10, R11, R11
ADD	R20,#1,R20
SUB	R21,#1,R21
JNE	LOOP
STL	R11, (R20)#0
	LDL ADD LDL ADD ADD SUB JNE

b) Bu durumlara düşülmemesi için gerekli olan en uygun önlemleri alarak programın ve komut işleme hattının sağlıklı çalışmasını sağlayınız. Programı farklı şekilde yazabilirsiniz.

## **CEVAP 2:**

a)

	T0	T1	T2	Т3	T4	T5	Т6	T7	T8	Т9
SUB	1	Α	Е							
LDL		1	Α	E						
ADD			1	Α	E					
LDL				1	Α	Е				
ADD					1	Α	E			
SUB						1	Α	E		
JNE							1	Α	E	
STL									A	E



:SUB ve ADD komutlarının kullanmayacagı segmanlar

:Dallanma gecikmesi

:Veri Bağımlılığı

NOT: Sorunun çözümünde ders notları temel alınmıştır.

b)

LDL RO, #0, R11 LDL (RO) #500, R20 ADD R0, #10,R21

LOOP LDL (R2O)#0, R10

SUB R21,#1,R21

JNE LOOP

ADD R10,R11,R11

ADD R20,#1,R20

STL R11,(R20)#0