



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/339/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 12 Juli 2025

Perihal : Pengajuan pembelian sparepart roda dan perbaikan cover bed infant warmer

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya kerusakan beberapa sarpras infant warmer yaitu :

1. rodad infant warmer di ruang IGD Ponok, yaitu karet roda sudah mengelupas dan membutuhkan penggantian sparepart baru agar alat bisa difungsikan dengan baik.
2. Cover Bed di ruang NICU, Igd Ponok dan VK Bersalin sudah sobek dikarenakan pemakaian yang sudah lama. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di ruang Igd Ponok maka dengan ini kami mengajukan pembelian sparepart roda tersebut dengan estimasi biaya sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Harga	Jumlah Harga
1	Roda Bed Infant Warmer	1 Set (4 biji)	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
2	Reparasi cover Bed Infant Warmer	3	Rp. 200.000	Rp. 600.000
PPN 11%				-
Jumlah Total			Rp. 1.400.000	

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,


Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN



dr. Umriya Retnowati T. A.

dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.

Nomor : RS'ASF/339/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Foto Kondisi Roda Infant Warmer di ruang Ponek



Foto Kondisi Cover bed Infant warmer di ruang NICU,IGD Ponek, VK Bersalin

