



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/359/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran :
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 23 Juli 2025

Perihal : Pengajuan Perbaikan penggantian pipa AC Ruang OK3
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya trouble pada unit AC OK 3 yaitu kondisi ac tidak dingin yang disebabkan terdapat kebocoran pada pipa ac pada saat pengecekan dan sudah dilakukan untuk pengelasan pada bagian pipa yang bocor akan tetapi hal tersebut kurang maksimal dikarenakan kondisi usia dan kualitas pipa ac yang sudah berumur dan kondisi sudah tidak layak, sehingga disarankan untuk penggantian pipa ac baru dengan estimasi biaya berikut , untuk pengerjaan pemasangan akan dilakukan vendor AC yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit :

No	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Harga	Jumlah Harga
1	Penggantian Pipa AC	7 Meter	Rp. 150.000	Rp. 1.050.000
2	Pengelasan	-	Rp. 125.000	Rp. 125.000
3	Isi Freon Full	-	Rp. 350.000	Rp. 350.000
4	Blebet	-	Rp. 70.000	Rp. 70.000
PPN 11%				-
Jumlah Total			Rp. 1.595.000	

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,



Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN



dr. Umriya Retnowati T. A.



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.

Nomor : RS'ASF/359/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran :
Sifat : Amat Segera/Kilat

Foto Kondisi Roda Infant Warmer di ruang Ponek



Foto Kondisi Cover bed Infant warmer di ruang NICU,IGD Ponek, VK Bersalin

