

RENCANA ANGGARAN BIAYA PERBAIKAN RUANG VIP

RUANG AHMAD DAHLAN

NAMA BARANG	KONDISI	KETERANGAN	RENCANA PERBAIKAN	PERKIRAAN ANGGARAN
SOFA	ALASNYA BANYAK YANG ROBEK	PERBAIKAN DITARUH RUANG DIREKTUR ATAU RUANG TUNGGU MANAJEMEN	KE TUKANG PERBAIKAN SOFA	1.000.000
SOFA KECIL	TIDAK ADA	PENGADAAN BARU	BELI BARU	2.000.000
LANTAI	BANYAK YANG RUSAK	DIGANTI	PERBAIKAN TUKANG	2.000.000
BED KECIL 1 SET	TIDAK ADA	PENGADAAN BARU	BELI BARU	2.000.000
NAKAS	TIDAK SERASI DGN RUANGAN	DIGANTI	BELI BARU	500.000
ALMARI	KURANG INDAH	DIISI MANIK2	BELI BARU	250.000
LIST PLAFON	RUSAK	PERBAIKAN	PERBAIKAN TUKANG	950.000
PINTU KAMAR MANDI	ADA YANG MENGELUPAS	PERBAIKAN	DICAT IPS	100.000
BAK KAMAR MANDI	KOTOR	DIGANTI HITAM	BELI BARU	1.000.000
TEMPAT SAMPAH KM	JELEK	DIGANTI	BELI BARU	150.000
EXHOUSE	TIDAK ADA	MENGURANGI BAU	BELI BARU	500.000
GORDEN + REL BED PASEIN	TIDAK STANDAR (REL RUSAK)		BELI BARU	1.500.000
GORDEN + REL JENDELA			BELI BARU	500.000
TOTAL				12.450.000
PERLU PENATAAN ULANG, SEBAIKNYA ADA BED SEPerti DI WALIDA, SOFANYA KALAU BISA YANG KECIL				

RUANG WALIDAH

NAMA BARANG	KONDISI	KETERANGAN	RENCANA PERBAIKAN	PERKIRAAN ANGGARAN
SOFA	ALASNYA BANYAK YANG ROBEK	PERBAIKAN	KE TUKANG PERBAIKAN SOFA	1.000.000
LANTAI	BANYAK YANG RUSAK	DIGANTI	PERBAIKAN TUKANG	2.000.000
TEMBOK	MENGELUPAS	DICAT	PERBAIKAN TUKANG	500.000
BAK KAMAR MANDI	KOTOR	DIGANTI HITAM	BELI BARU	1.000.000
TEMPAT SAMPAH KM	JELEK	DIGANTI	BELI BARU	150.000
EXHOUSE	TIDAK ADA	MENGURANGI BAU	BELI BARU	500.000
GORDEN + REL	TIDAK STANDAR		BELI BARU	1.500.000
GORDEN + REL JENDELA			BELI BARU	500.000
TOTAL				7.150.000

RUANG AHMAD DAHLAN	12.450.000
RUANG WALIDAH	7.150.000
TOTAL ANGGARAN	19.600.000