SCOPE-F07x

关于

从 硬禾SCOPE-F072 开源和公开资料修改


零零散散修改的地方比较多, 详见本仓库相关文件说明

PCB

工艺:

层数: 2 板厚: 1.0mm 过孔: 0.3/0.5mm 线宽线隙: 6mil/6mil 尺寸: 38x38mm

封装: 绝大多数是0402, 物料约40多种



修改说明

硬件

- Layout:完美居中、模数电源分离
- type-c正反插功能不同,正插USB DFU,反插可以用stlink调试(D+: SWCLK,D-: SWDIO)
- 模拟部分电源:从3.0V改为3.3V,也为STM32的VDDA供电
 - 因为这0.3V的变化,运放电路电阻取值经过重新计算,与EEtree的技术指标保持一致
- 运放: TP2302运放太冷门买不到, 改为SGM8632
- STM32: 换为QFN-48封装,引脚变更较多,兼容STM32F071、STM32F072
- 电荷泵: LM2776芯片过于昂贵, 换为便宜很多的SGM3204
- 加速度计换为LIS3DH

- EEPROM换为SOT-23封装,容量大小任意
- 拨轮开关换为三个按键
- 其他细节见PCB工程文件


外壳

建模OK, 待打印测试

软件

原版程序:

有好几个大的数组(成员数量几百个),使用静态内存分配,运行时不能释放,导致固件编译后内存使用率95%以上,开Os优化编译后,Flash可用空间还有50KB以上,由于RAM剩余空间紧张,加速度计、EEPROM、屏幕背光、USB通讯、ADC反馈通道闭环控制等相关实现被裁剪




优化目标:

使用动态内存分配,尽可能实现上述被裁剪的功能

代码进度:

目前仅针对修改版PCB做了修改适配,暂时提供bin文件(除了示波器CH2频率无法显示,其他功能测试正常),优化还没开始搞,代码等改好了再说~


图片



自己测自己的发生的信号



可调电压源双路输出20mA-30mA



可调电压源负4V输出



Acknowledgments

感谢硬禾团队