Martina Gerber

Von: Martina Gerber <m.gerber@rheinkaliber-uhren.example>

Gesendet: Freitag, 28. August 2026 13:12

An: PrevaIQ Schadenservice <schaden@prevaiq.example>

Cc: Helen Marsh <h.marsh@rheinkaliber-uhren.example>

Betreff: Schadenmeldung Sturm 28.08.2026 – Police PIQ-CH-KMU-2026-071506 – Rheinkaliber Uhrenmanufaktur AG

Anlagen: IMG_20260828_103852.jpg (154 KB), IMG_20260828_104507.jpg (122 KB), IMG_20260828_105014.jpg (183 KB), IMG_20260828_110322.jpg (124 KB), IMG_20260828_111840.jpg (121 KB), IMG_20260828_113105.jpg (119 KB)

Sehr geehrte Damen und Herren

Demo-Kartenanker: Mühlentalstrasse 185, 8200 Schaffhausen. Die Adresse ist real; Firma, Betriebsräume und Schaden sind erfunden. Die KI-Bilder zeigen nicht das reale Gebäude oder dessen Nutzer. Street View zeigt den realen Ort, nicht diese Schadensszenen.

Heute Vormittag, zwischen ca. 10:05 und 10:30 Uhr, hat der Sturm über Schaffhausen unsere Manufaktur am Mühlentalstrasse 185 schwer getroffen. Eine Böe hat auf dem Flachdach des Nordflügels rund 420 m² Dachhaut und Dämmung abgerissen; herumfliegende Dachteile haben 9 Scheiben des Oblichtbands über unserem Atelier Grande Complication zerschlagen. Der Regen ist ins Atelier eingedrungen und durch die Decke in den Reinraum, in die Endkontrolle und bis in die Teilefertigung gelaufen.

Nach den stärksten Böen dringt weiterhin Regen- und Restwasser durch die Öffnungen und den Deckenhohlraum ein. Die abgerissene Dämmung stammt aus der opaken Dachfläche, nicht aus den Oblichtscheiben.

Verletzt wurde niemand. Wir haben das Atelier um 10:12 Uhr geräumt und die Werke in Montage soweit möglich in die Tresore gebracht; der Strom im Nordflügel ist seit 10:20 Uhr abgeschaltet. Betroffen sind Uhrwerke in Montage, Komponenten, fertige Uhren in der Endkontrolle, Maschinen und Werkbänke. Nach einer ersten Einschätzung liegt der Schaden deutlich über CHF 10 Millionen.

Den Gebäudeschaden haben wir um 11:45 Uhr der GVSH gemeldet (Nr. SH-2026-0912). Ein Dachdecker beginnt heute ab 14:30 Uhr mit der Notabdeckung, morgen früh beginnt ein Sanierungsunternehmen mit der Trocknung. Am Samstag und Sonntag führen wir mit unserer Revisionsstelle eine Inventur durch; die beschädigten Teile bewahren wir nummeriert und verpackt auf.

Im Anhang finden Sie sechs Fotos von heute Vormittag. Sie zeigen Ausschnitte: unter anderem drei Uhrwerke, vier fertige Uhren am Prüfplatz und ein Bearbeitungszentrum, nicht den gesamten betroffenen Bestand. Nasse Aussenflächen allein belegen keinen Innenschaden der Uhren. Die Mengen und Reparaturkosten müssen durch Inventur und technische Prüfung geklärt werden. Wegen der Grösse des Schadens bitten wir um eine möglichst rasche Besichtigung durch Ihren Sachverständigen.

Freundliche Grüsse

Martina Gerber
Leiterin Produktion
Rheinkaliber Uhrenmanufaktur AG
Mühlentalstrasse 185, 8200 Schaffhausen
Tel. +41 52 048 63 12
Police Nr. PIQ-CH-KMU-2026-071506