RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

Sicherheitsunterweisung Digitallabor im RUB-Makerspace Current versions of this document see public folders of RUB-Makerspace at https://makerspace.ruhr-unibochum.de/status/ | This is a fork from Dec. 2023







Was darf ich nach der heutigen Unterweisung?

- Nach dieser Unterweisung darf die Ausstattung und das Material des Digitallabors wie unterwiesen selbständig genutzt werden.
- Je nach **individuellem** Kenntnisstand kann es nach Belieben weitere Einweisungen, Erklärungen oder Projekt-Begleitung geben! **Fragt bitte rege nach!**
- Die jeweils erste Nutzung der Lötarbeitsplätze und des Voltera-Platinen-Druckers sind mit dem Personal für eine kurze Einweisung abzustimmen.
- Hinweis: UG (d.h. auch Digitallabor) derzeit nur mit Terminvereinbarung zugänglich bis Ende Bauphase









Ablauf

- Führung durchs Digitallabor mit Erklärung der Ausrüstung und Materialien
- Sicherheit & Grundregeln
- Besondere Bereiche
 - Voltera-Platinen-Drucker
 - Löten









Das Digitallabor: Ausstattung

- 2 Labortische mit u.A. Labornetzteile, Oszilloskop, Multimeter, Handwerkzeug
- Lötarbeitsplätze für 2-4 Personen
 - Lötstationen mit Entlötfunktion
 - Heißluftlötstation
 - Lötrauchabsaugung in Tischen
- Wärmebildkamera, Mikroskope, Endoskope, diverse Messgeräte (PH, Temperatur, Waagen, etc.)
- Platinen-"Drucker" Voltera V-One
- 10x Lötkolben + Absaugung als Workshop-Set für unterwegs
- Verschiedene Computer und IT, z.B. Workshop-Set mit 9xLaptop, Workstations an versch. Stellen im Makerspace, Computerraum, iPad, etc.



RUB-Makerspace-Team, Digitallabor RUB-Makerspace (CC-BY-SA-4.0)










Das Digitallabor: Vorrätiges Material

- Verschiedene Microcontroller wie Arduinos, ESP8266/ESP32, Raspberry Pi, Adafruit Circuit Playground Express (Satz à 15)
- Gemischte allgemeine Bauteile wie LEDs, Widerstände, Transistoren, Kondensatoren
- Entwicklungs-Module wie Displays, RFID-Leser, Steuerungen, ...
- Verschiedenste Sensoren und Aktoren.
- Verbrauchsmaterial wie Kabel, Schrumpfschlauch, Stecker, etc.)
- Verbrauchsmaterial & Demo-Projekte Voltera-Platinendrucker
- Diverses "Bastelmaterial" (auch Industrie-Komponenten)

Für nicht-destruktive Experimente vor Ort darf alles verwendet werden. Vor dauerhafter oder destruktiver Verwendung Werkstattleitung fragen!



Arduino Nano with LED and Button, Oliver Stickel (CC-BY-SA-40)










Was im Digitallabor (nicht) passiert

Ja:

- Arbeiten im Grenzbereich Soft-/Hardware, z.B. mit Mikrocontrollern, Einplatinen-Computern, u.Ä.
- "Hands-on" IT aller Art besser verstehen lernen
- Hacking = Kreatives Umnutzen von (Informations-)Technik
- Reparatur von (Unterhaltungs-)Elektronik, fallweise auch Haushaltselektronik

Nein:

Elektrotechnische Arbeiten, die eine Elektrofachkraft benötigen. Das bedeutet z.B. keine Hauselektrik, keine berührungsgefährlichen Spannungen, keine DIY-Elektrofahrzeuge, ...



ESP8266 with RFID Breakout and LEDs on Perfboard, Oliver Stickel (CC-BY-SA-4)










Nur nicht berührungsgefährliche Spannungen!

Erlaubt ist das Arbeiten mit maximal:

25V Wechselspannung60V Gleichspannung

- Damit darf z.B. auch im Schulunterricht gearbeitet werden
- Im Normalfall arbeiten wir im Digitallabor eher mit 3.3V, 5V, 12V
- Damit lässt sich bereits enorm viel machen.
- Fertige, zugelassene Module verwenden (Netzteile, Smart-Home-Schalter für 230V, ...)
- Theoretisch denkbar: Individuelle Abnahme (eigene Expertise z.B. in Startup-Team, externe Dienstleistung, evtl. RUB-intern, ...)



Oliver Stickel - Prototyping mit Mikroelektronik im Fab Lab Siegen (CC-BY-SA 4.0)









Grundregeln zur Arbeitssicherheit allgemein

- Vor Nutzung von Geräten Betriebs-anweisung und Betriebsanleitung lesen!
- Sichtkontrolle vor Nutzung eines Gerätes. Nie Geräte mit beschädigtem Kabel o.A. verwenden!
- Kabel u.Ä. vernünftig verlegen (Stolperfallen, Aufbauten, ...)
- Schäden immer dem Personal melden
- Ordnung Arbeitsplatz ordentlicher verlassen als vorgefunden! :-)
- Projekte in mit Namen beschriftete Kisten sicher wegpacken
- Den gesunden Menschenverstand benutzen und aufeinander achten!



BETRIEBSANWEISUNG

Gültig für den Bereich RUB-Makerspace




Lötstationen & Lötkolben mit Absaugung beim Weichlöten

Gefährdungen durch:

- heiße Metall- und Lötmittelteile sowie ggf. Heißluft
- gesundheitsschädliche Lot- und Flussmitteldämpfe
- herumfliegende Teile, z.B. beim "Abknipsen" feiner Drähte
- defekte elektrische Schalteinrichtungen und Anschlüsse



- Benutzung nur durch unterwiesene Personen!
- Nur mit eingeschalteter Absaugeinrichtung arbeiten. Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren.
- Lötgeräte vor Aufnahme der Arbeit auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen.
- · Die Lötgeräte und elektrischen Leitungen dürfen keine Beschädigungen haben. Die Absaugrohre und -leitungen dürfen keine Leckagen aufweisen.



- Darauf achten, dass Lötrauch von der Absaugeinrichtung erfasst wird
- Weichlote dürfen nicht überhitzen (maximale Temperatur It. Aufschrift auf Verpackung / Spule beachten)



- Sichere Geräteablage benutzen
- PSA, insb. Schutzbrille beim Arbeiten mit Kleinteilen, vorschriftsmäßig benutzen Nach der Arbeit Hände waschen.

- Bei Mängeln oder Störungen Gerät sofort ausschalten und beim Makerspace-Personal melden
- Gerät "Außer Betrieb" kennzeichnen und Mängel nur von fachkundigen Personen beseitigen lassen.
- Sicherheitsdatenblatt und weitere Unterlagen zu Rate ziehen (liegen Maschine bei / bei Personal)! Instandhaltungsarbeiten nur von fachkundigen und beauftragten Personen durchführen lasser



Verletzte*n retten und Erste Hilfe leisten (z. B. Schockbekämpfung, Blutungen stillen, CPR) Bei Stromunfall unter Selbstschutz die Anlage abschalten.

Ersthelfende (= Makerspace-Personal) benachrichtigen. Ggf. Notruf absetzen. Unfallstelle sichern. Durchgangsarzt*ärztin aufsuchen, ggf. relevante Sicherheitsdatenblätter mitnehmen.

- Dokumentation / Unfallmeldung im "digitalen Verbandbuch" (Makerspace-Personal).

ANSPR	ECHPERSONEN UND ERSTHE	LFER*INNEN FUR D	DEN GESAMTEN	MAKERSPAC
_	Bereich	Name	Būro	Telefon
	Gesamtleitung	Dirk W. Hansmeier	EG 00.14	0234 32 2954
· • 1	Metallbau & Sicherheitskoordinator	Dietmar Krukowski	UG 01.08	0234 32 2156
	Digitallabor, IT/ET	Oliver Stickel	EG 00.10	0234 32 2060
	Holzbauwerkstatt	Anna-Lena Zinnhardt	UG 13.01	0234 32 1938
\smile	Design- & Medienlabor	Florian Krohm	EG 00.10	0234 32 2954
	-	1		











Umgang mit Batterien

- Batterien/Akkus enthalten sehr viel Energie. Selbst wenn sie "leer" sind, reicht diese noch für ein Feuer
- Kurzschlussgefahr! Insbesondere bei loser Lagerung...
- NICHT öffnen, beschädigen oder großer Hitze aussetzen!
- Lithium-Ionen-Akkus brennen enorm stark und sind kaum löschbar. Besondere Vorsicht beim Umgang!
- KEIN Restmüll! Leere "normale" Batterien in bereitgestellter Kiste sammeln.
 - Pole wegen Kurzschlussgefahr abkleben
- Größere Akkus und alle Li-Ion-Akkus NUR in brandsicherer Akku-Kiste lagern



Batterieentsorgungsstation, Alina Buchwald (CC-BY-SA 4.0)









Umgang mit Elektroschrott

- Elektroschrott gehört NICHT in den Restmüll!
- Auch Kabel, Mehrfachsteckdosen, etc. sind Elektroschrott!
- Der beste Müll ist der, der gar nicht entsteht:
 - Dinge fürs Makerspace-Inventar gezielt ausschlachten
 - (Aber NICHT einfach Schrott sammeln)
- In bereitgestellter Kiste sammeln



Batterieentsorgungsstation, Alina Buchwald (CC-BY-SA 4.0)










Elektrostatik

- Elektrostatische Aufladung ("ESD") kann empfindliche Bauteile / Schaltungen beeinflussen oder zerstören
- Das Digitallabor ist kein ESD-freier Raum, aber der Fußboden und die Drehstühle mit dem "woll-artigen"Polster sind ableitend. Auch auf den Labortischen gibt es ableitende Arbeitsmatten.
- Für den "Alltagsgebrauch" kein Problem, für fortgeschrittene Anwendungen oder Projekte ggf. relevant



RUB-Makerspace_Loeten (CC-BY-SA-40)









Der Voltera-Platinen-Drucker

- Gerät zum Rapid Prototyping von Leiterplatinen
- Kann mehrlagige Platinen drucken (mit "Trenn-Tinte")
- Kann Bohren (Durchkontaktierung dann per Nieten manuell)
- Kann SMD-Bauteile direkt verlöten und die dafür erforderliche Lötpaste automatisch platzieren (Bestückung aber manuell)











Der Voltera-Platinen-Drucker: Sicherheit

- Verbrauchsmaterial ist gesundheitsschädlich, muss aber nie direkt angefasst werden (Kartuschen) – ggf. Einmalhandschuhe tragen!
- Selbstfahrend, Quetschungsgefahr nicht in den Arbeitsbereich fassen!
- Verbrennungsgefahr an heißem Druckbett
- Beim Bohren weitere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich (Schutzbrille, Sicherheitsbereich, ...)
- Leere Kartuschen nicht in den Restmüll! In der bereitgestellten Kiste sammeln!
- Verbrauchsmaterial im bereitgestellten Kühlschrank lagern

Datum: 17.02.2022

BETRIEBSANWEISUNG

Gültig für den Bereich RUB-Makerspace GERÄT / BEREICH / MASCHINEN-BEZEICHNUNG



Voltera V-One Platinen-Drucker




GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Das beheizte Arbeitsbett kann bis zu 240°C heiß werden -Verbrennungsgefahr!
- Beim Hereingreifen in den Arbeitsraum besteht die Gefahr der
- Verbrauchsmaterial wird in eigensicheren Kartuschen geliefert, ist jedoch gesundheitsschädlich, umweltschädlich und brennbar.



- Die Benutzung des Druckers ist ausschließlich nach einer Unterweisung erlaub
- Verbrauchsmaterial nur in den Original-Kartuschen benutzen und nicht daraus entfernen
- Verbrauchsmaterial von Hitzequellen / Flammen / heißen Oberflächen fernhalten. Kein direkter Körperkontakt zum Verbrauchsmaterial. Bei Arbeiten wie dem Abwischen von



- Während des Betriebs nicht in den Arbeitsraum greifen.
- Druck nach dem Beenden vor Berührung abkühlen lassen.
- Beim Nutzen der "Reflow"-Lötfunktion nicht direkt mit dem Gesicht und der Nase über dem Druckbett zuschauen. Bei längeren/größeren Reflow-Arbeiten insb. mit Nicht-Voltera-Lötpaste ggf, die Lötrauch-Absaugung der Labor-Arbeitstische verwenden



- Schutzbrille tragen und ggf. weitere im Raum anwesende Personen aus dem Gefahrenbereich bitten.
- Niemals in den Arbeitsbereich des Bohrers fassen und Motor immer vollständig
- Keine Substrate (Platinenmaterial) mit Epoxidharz (z.B. FR3 oder FR4), CFK o.Ä bohren. Deren Stäube sind gesundheitsschädlich. Solche Arbeiten bei Bedarf auf anderen Fräsen im Makerspace (und mit weiteren Maßnahmen) durchführen.

- Bei Mängeln oder Störungen Gerät sofort ausschalten und beim Makerspace-Personal melden!
- Gerät "Außer Betrieb" kennzeichnen und Mängel nur von fachkundigen Personen beseitigen lassen.
- Sicherheitsdatenblatt und weitere Unterlagen zu Rate ziehen (liegen Maschine bei / bei Personal)! Instandhaltungsarbeiten nur von fachkundigen und beauftragten Personen durchführen lassen.



Erste-Hilfe-Kästen in jedem Werkstattbereich, Defibrillator im Flur EG, Erste-Hilfe-Raum im UG!

Verletzte*n retten und Erste Hilfe leisten (z. B. Schockbekämpfung, Blutungen stillen, CPR) Bei Stromunfall unter Selbstschutz die Anlage abschalten.

Ersthelfende (= Makerspace-Personal) benachrichtigen. Ggf. Notruf absetzen. Unfallstelle sichern. Durchgangsarzt*ärztin aufsuchen, ggf. relevante Sicherheitsdatenblätter mitnehmen

- Dokumentation / Unfallmeldung im "digitalen Verbandbuch" (Makerspace-Personal)



Digitallabor, IT/ET Holzbauwerkstatt Design- & Medienlabor

Metallbau & Sicherheitskoordinator Dietmar Krukowski

Dirk W. Hansmele Anna-Lena Zinnhardt Florian Krohm

0234 32 29541 EG 00.14 0234 32 21569 UG 13 01 0234 32 19367

nterschrift der verantwortlichen Person










Löten im Digitallabor: Ausrüstung

- Für alle normalen Arbeiten: Weller-Lötstationen
 - Normale Lötkolben mit versch. Spitzen
 - Entlötpumpe (erhitzt und saugt flüssiges Zinn ab)
- Lötzinn (versch. Durchmesser vorrätig)

Mehr braucht es für den Alltag erstmal oft nicht. Insbesondere oft keine weitere Chemie - außer, man weiß, warum man das braucht! Flussmittel ist in modernem Lötzinn meist integriert.

- Für SMD-Arbeiten: Heißluft-Lötstation
- Für Unterwegs: Set aus 10x Lötkolben & Rauchfilter
- Diverses Zubehör (Handentlötpumpe, Entlötlitze, etc.)
- Diverse Chemie: Schutzlacke, Flussmittel, etc. (fortgeschritten)



RUB-Makerspace_Loeten (CC-BY-SA-40)









Löten im Digitallabor: Sicherheit

- Achtung, gesundheitsschädlicher Lötrauch. NUR mit Absaugung löten!
 - Schalter f. Absaugung ist am Korpus des Absaug-Gerätes (unter den Labortischen)
- Achtung, Verbrennungsgefahr am heißen Lötkolben und anderer erhitzten Teilen (z.B. die zu verlötenden Bauteile – "Dritte Hand" benutzen!)
- Tausch der Lötspitze in Absprache mit Personal
- Nur bleifreies Lot verwenden
- Nach dem Löten Händewaschen!

Datum: 17.02.2022

BETRIEBSANWEISUNG

Gültig für den Bereich RUB-Makerspace

GERÄT / BEREICH / MASCHINEN-BEZEICHNUNG

Lötstationen & Lötkolben mit Absaugung beim Weichlöten

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefährdungen durch:

- heiße Metall- und Lötmittelteile sowie ggf. Heißluft
- gesundheitsschädliche Lot- und Flussmitteldämpfe
- herumfliegende Teile, z.B. beim "Abknipsen" feiner Drähte
- defekte elektrische Schalteinrichtungen und Anschlüsse



SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Benutzung nur durch unterwiesene Personen!
- Nur mit eingeschalteter Absaugeinrichtung arbeiten.
- Schutzeinrichtungen weder entfernen noch manipulieren.
- Lötgeräte vor Aufnahme der Arbeit auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen.
- Die Lötgeräte und elektrischen Leitungen dürfen keine Beschädigungen haben.
- Die Absaugrohre und -leitungen dürfen keine Leckagen aufweisen. Eine nicht brennbare Unterlage muss verwendet werden
 - Darauf achten, dass Lötrauch von der Absaugeinrichtung erfasst wird
 - Weichlote dürfen nicht überhitzen (maximale Temperatur It. Aufschrift auf Verpackung / Spule beachten)



- Sichere Geräteablage benutzen.
- PSA, insb. Schutzbrille beim Arbeiten mit Kleinteilen, vorschriftsmäßig benutzen.
- Nach der Arbeit Hände waschen.

- Bei Mängeln oder Störungen Gerät sofort ausschalten und beim Makerspace-Personal melden!
- Gerät "Außer Betrieb" kennzeichnen und Mängel nur von fachkundigen Personen beseitigen lassen
- Sicherheitsdatenblatt und weitere Unterlagen zu Rate ziehen (liegen Maschine bei / bei Personal)!
- Instandhaltungsarbeiten nur von fachkundigen und beauftragten Personen durchführen lassen.



Erste-Hilfe-Kästen in jedem Werkstattbereich, Defibrillator im Flur EG, Erste-Hilfe-Raum im UG! Verletzte*n retten und Erste Hilfe leisten (z. B. Schockbekämpfung, Blutungen stillen, CPR Bei Stromunfall unter Selbstschutz die Anlage abschalten.

Ersthelfende (= Makerspace-Personal) benachrichtigen. Ggf. Notruf absetzen. Unfallstelle sichern. Durchgangsarzt*ärztin aufsuchen, ggf. relevante Sicherheitsdatenblätter mitnehmen

Dokumentation / Unfallmeldung im "digitalen Verbandbuch" (Makerspace-Personal).



Digitallabor, IT/ET

Dirk W. Hansmeie Dietmar Krukowski Oliver Stickel Anna-Lena Zinnhardt

0234 32 29541 EG 00.14 EG 00.10 0234 32 20633 0234 32 19367

terschrift der verantwortlichen Person









Fragen?

- Jetzt Gelegenheit für Fragen
- Danach:
 - Unterweisungsformular
 - Eintrag in Fabman











makerspace@rub.de



https://makerspace.rub.de/



RUB Makerspace



@rubmakerspace



@rubmakerspace







