
Utsnurring med tannhjulet koblet (linjer: tilpasset modell)
Turtall [o/min]
Tid fra start av analysen [s]
trekk 2
trekk 3
trekk 4
trekk 6
trekk 7
trekk 8
0
500
1000
1500
2000
2500
0
1
2
3
4
5