FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen Standort München

Berufsbegleitender Studiengang zum B.Sc. Wirtschaftsinformatik

Seminararbeit

Implementierung der Just-in-time-Produktion mittels Kanban

Eingereicht von:

Oliver Kurmis

Matrikel-Nr: 328091

Betreuer: Prof. Dr. Kemal Orak

Abgegeben am:

15. Mai 2016

Erarbeitet im:

7. Semester

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis			II	
\mathbf{A}	bbild	lungsverzeichnis	III	
1	Ein	leitung	1	
2	Ges	schichte und Entwicklung von Kanban	1	
3	Ein	führung von Kanban	4	
	3.1	Problemstellung	4	
	3.2	Vorgehensweise	4	
	3.3	Herstellen der Kanban-Fähigkeit	5	
		3.3.1 Ermittlung der Kanban-Teile	5	
		3.3.2 Verkleinerung der Losgröße und Verkürzung der Rüstzeiten	5	
	3.4	Auswahl der Regelkreise	5	
	3.5	Ermittlung der Kanban-Größen	6	
	3.6	Auswahl der Kanban-Hilfsmittel	8	
	3.7	Erfassung von Daten	9	
4	Kai	zen: kontinuierliche Verbesserung	9	
5	5 Risiken von Just-in-Time		10	
6	Faz	it und Ausblick	10	
Li	Literatur			

Abkürzungsverzeichnis

ERP Enterprise-Resource-Planning

JIT Just-In-Time: rechtzeitig, fertigungssynchron, bedarfsorientiert

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

PPS Produktionsplanung und -Steuerung

RFID radio-frequency identification, Identifizierung via Funk-Transponder

TPS Toyota-Produktions-System

Abbildungsverzeichnis

1	Beispiel einer Kanban-Karte	3
2	Regelkreise mit Fluß von Informationen und Material	3
3	Kosten bei Verkleinerung der Losgröße	6

1 Einleitung

Mit der zunehmenden Globalisierung steht heute praktisch jedes produzierende Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der Markt fordert hohe Flexibilität und Lieferfähigkeit, wobei die Kosten immer weiter sinken sollen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die japanische Firma Toyota hat diese Problematik für sich bereits in den 1950er Jahren erkannt und eigene Lösungen dafür gesucht. So ist schliesslich im Laufe der folgendenden Jahrzehnte das Toyota-Produktionssystem (TPS) entwickelt worden, dessen wesentliche Bestandteile heute auch unter den Begriffen Just-in-Time oder Lean-Production bekannt sind. Ein wichtiger Bestandteil des TPS ist das Kanban-System, das vor allem von Taiichi Ohno entwickelt wurde. ¹

Die vorliegende Arbeit gibt eine Einführung in die wesentlichen Methoden, Werkzeuge und Prinzipien des Kanban-Systems und wie mit Hilfe von Kanban eine Justin-Time-Produktion umgesetzt werden kann. Im zweiten Abschnitt wird hierzu die
Geschichte und Entwicklung von Kanban vorgestellt. Im Abschnitt drei wird aufgezeigt, wie Kanban im produzierenden Betrieb eingeführt werden kann und wie
dadurch die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird. Eng in Verbindung mit Kanban
steht der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP), auch Kaizen genannt, was im
vierten Abschnitt betrachtet wird. Im letzten Abschnitt wird kritisch auf die Risiken einer Kanban-Einführung eingegangen und ein Ausblick auf die zu erwartende
künftige Entwicklung gegeben.

Für die Erstellung dieser Arbeit wurde auf relevante Fachliteratur zurückgegriffen und teilweise auch im Internet recherchiert.

2 Geschichte und Entwicklung von Kanban

Das Toyota-Produktionssystem entand im Japan der Nachkriegszeit aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus. Die Produktivität eines japanischen Arbeiters betrug zu der Zeit nur einen Bruchteil der Produktivität eines Amerikaners. Der damalige Präsident der Toyota Motor Company Kiichiro Toyoda (1894-1952) gab daher das Ziel vor, die US-amerikanische Automobilindustrie innerhalb von drei Jahren einzuholen. ²

Toyotas Produktionsleiter Taiichi Ohno war der Ansicht, man müsse alle Arten von Verschwendung von Material und Zeit und alle unproduktiven Tätigkeiten beseitigen, um den Rückstand aufzuholen. Als eine Hauptursache der Ineffizienz und Verschwendung identifizierte man bei Toyota die Überproduktion bzw. die Produktion auf Halde und damit verbunden übermässige Lagerhaltung. Dadurch wird Kapital

 $^{^{1}}$ vgl. [Ohno, T. (2013)] S.39

²vgl. [Ohno, T. (2013)] S.36

gebunden, die Duchlaufzeiten erhöhen sich, durch Korrosion und häufigen Transport verschlechtert sich die Qualität der Zwischenerzeugnisse und möglicherweise müssen soger zu viel produzierte Teile weggeworfen werden. Bedingt durch die räumliche Enge stellt die Lagerhaltung in Japan auch prinzipiell ein höheren Kostenfaktor dar als beispielsweise in der USA. Künftig sollte bei Toyota die Fließproduktion Justin-Time erfolgen. Das bedeuted, dass die für die Produktion benötigten Teile zur rechten Zeit und nur in der benötigten Menge am Fließband ankommen. Toyota kam dabei zu Gute, dass das Werk in einer Region mit vielen Zulieferer-Firmen (ein sog. Cluster der Autoindustrie) lag und die Anlieferung von Teilen daher schnell und kurzfristig möglich war. ³ Auf diese Weise sollte der Lagerbestand auf ein Minimum reduziert werden. Mit den herkömmlichen Verfahren zur Produktionsplanung vom Rohstoff bis zum Endprodukt war das nicht zu schaffen. Stattdessen betrachtete Ohno den Materialfluss vom Ende her, also in entgegengesetzter Richtung. Eine Produktionsstufe entnimmt sich die benötigten Teile von der vorgelagerten Stufe oder dem Zwischenlager, die vorgelagerte Stufe produziert darauf hin die entnommene Menge an Teilen nach. So entsteht ein sich selbst regelndes System von Produzent und Verbraucher. Ohno verglich das System gerne mit einem Supermarkt, wo ganz ähnlich die Regale wieder aufgefüllt werden, sobald die Kunden eine gewisse Menge an Waren entnommenhaben. Ohno nennt dieses selbststeuernde System daher auch das Supermarktsystem.⁴

Für die Informationsübertragung in diesem Regelkreis dienen die Kanban-Karten. Das Wort Kanban besteht aus den zwei Zeichen 看 (kan=sehen) und 板 (ban=Tafel, Brett) und läßt sich etwa mit Sichttafel, Aushängeschild oder auch Pendelkarte übersetzen.

Im Produktionsprozess steht jede Kanban-Karte für einen Behälter einer bestimmten Größe, der eine festgelegt Anzahl von Bauteilen enthält. Die Kanban-Karte wird an dem entsprechenden gefüllten Behälter befestigt oder eingesammelt und wieder zurück zum Produzenten der Teile gebracht, als Information dafür, dass wieder neue Teile benötigt werden. Dafür muss die Kanban-Karte verschiedene Informationen enthalten, wie Bezeichnung und Nummer der Teile, Anzahl der Teile pro Behälter, Art des Behälters, Produzent und Verbraucher der Teile und ggf. auch Strichcodes für die elektonische Datenerfassung. (s. Abbildung 1)

Die Anzahl von Kanban-Karten für ein Bauteil oder eine Bauteilgruppe ist begrenzt, auf diese Weise soll verhindert werden, dass zu viel auf Lager produziert wird. Der gesamte Produktionsprozess wird nun betrachtet als eine Aneinanderreihung von Quellen und Senken von Produktionsgütern, mit kleinen Zwischenlagern als Puffer.

 $^{^3\}mathrm{vgl.}$ [The Economist, 2009] S.36

⁴vgl. [Ohno, T. (2013)] S.61

 $^{^5 \} Quelle: \ http://www.lean-production-expert.de/lean-production/kanban-kartengestaltung.html$




Abbildung 1: Beispiel einer Kanban-Karte⁵

Eine Senke nimmt sich einen Behälter aus dem Zwischenlager (Pull-Prinzip), verarbeitet alle Teile darin und füllt selbst als Quelle das nachgelagerte Zwischenlager. (s. Abbildung 2)




Abbildung 2: Regelkreise mit Fluß von Informationen und Material⁶

Hat das nachfolgende Zwischenlager einen bestimmten Höchststand überschritten, darf nicht weiter produziert werden. Wird dagegen ein bestimmter Mindeststand unterschritten, so muss wieder Nachschub produziert werden. Auf diese Weise werden Probleme oder Engpässe schnell sichtbar und es können entsprechende Gegenmaßnahmen unternommen werden. Andererseits können durch die mehrstufigen Zwischenlager Schwankungen bei Nachfrage, Zulieferung oder Personalstärke in gewissen Grenzen ausgeglichen werden.

Die Zwischenlager der einzelnen Produktionsstufen können auf einer *Plantafel* (auch Kanban-Tafel) visualisiert werden, welche an zentraler Stelle für alle Beteiligten gut sichtbar platziert wird. Für jede Produktionsstufe gibt es auf der Plantafel eine Spalte oder Zeile mit festen Plätzen für die Kanban-Karten. Die Karten der leeren Behälter werden hier für jeden sichtbar plaziert, so dass auf einen Blick der Bestand der Zwischenlager erkennbar wird.

⁶eigene Darstellung

3 Einführung von Kanban

3.1 Problemstellung

Die Motivation für die Einführung der Just-in-Time-Produktion ist heute die gleiche wie im 20. Jahrhundert bei Toyota. Bei gleichbleibend hoher Qualität sollen Lieferfähigkeit und Flexibilität gesteigert werden. Ebenso sollen Durchlaufzeiten und Umlaufvermögen reduziert werden.⁷ Hinzu kommt heute noch, dass herkömmliche PPS-Systeme einen hohen Aufwand bedeuten, sowohl bei der Produktionsplanung als auch bei der Erfassung von Daten zu Lagerbeständen und produzierten Gütern. Dabei sind die eingesetzten IT-Systeme oft zu unflexibel und zu theoretisch.⁸ Trotz Einsatz moderner Technik kommt es zu Unstimmigkeiten von tatsächlichem und theoretischem Bestand, was eine Störung der Produktion zur Folge haben kann. Diese nicht wertschöpfenden Tätigkeiten können durch die Einrichtung der selbstregelnden Steuerkreise eines Kanban-Systems eliminiert oder zumindest stark reduziert werden.⁹

3.2 Vorgehensweise

Die Einführung der JIT-Fertigung nach dem Kanban-System sollte immer schrittweise erfolgen, so hat man die Möglichkeit, zuerst in einem kleinen Teilbereich Erfahrung zu sammeln und eventuell bereite erste Verbesserungen vorzunehmen. Dabei
fängt man gemäß dem Pull-Prinzip am Ende der Wertschöpfungskette an, also dem
Fertigteilelager oder der Endfertigung. In diesem Teilbereich organisiert sich ein
Team von ca. 10 Personen eigenständig, zunächst für eine Dauer von 6-12 Monaten.
Schrittweise wird das Kanban-System dann auf die vorgelagerten Produktionstufen
ausgeweitet, um zuletzt auch den Einkauf und die Lieferanten einzubeziehen. Von
allen Beteiligten müssen die Kanban-Regeln verstanden sein und eingehalten werden. Dazu müssen sie entsprechend geschult werden und können mit Planspielen
auf die Umstellungen vorbereitet werden. Günstig ist es, die Regeln in einfacher
Form für jeden sichtbar darzustellen und hier auch den Kanban-Beauftragten als
Ansprechpartner bei Fragen und Problemen zu benennen.

 $^{^7\}mathrm{vgl.}$ [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.12

 $^{^{8}}$ vgl. [Weber, R. (2014)] S.1

 $^{^9\}mathrm{vgl.}$ [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.13

¹⁰vgl. [Takeda, H. (2012)] S.194

3.3 Herstellen der Kanban-Fähigkeit

3.3.1 Ermittlung der Kanban-Teile

Für Kanban eignen sich grundsätzlich A-, B- und C-Teile, wobei sich bei den sehr werthaltigen A-Teilen die Vorteile von Kanban am ehesten zeigen. ¹¹ Die infrage kommenden Teile müssen auch einer XYZ-Analyse unterzogen werden. Teile mit gleichmäßiger (X) oder moderat schwankender (Y) Nachfrage eignen sich gut für die JIT-Fertigung mit Kanban. Selten produzierte Teile und Teile mit stark schwankender Nachfrage hingegen sind nicht geeignet und sollten weiterhin der herkömmlichen Fertigungsplanung unterliegen. Die starken Nachfrageschwankungen würden die vorgelagerten Regelkreise stören und damit die Produktion der anderen Teile gefährden. ¹² Durch Standardisierung der Teile und Verkleinerung der Losgrößen kann hier bereits eine Glättung der Produktion erfolgen, um mehr Teile Kanban-fähig zu machen. ¹³

3.3.2 Verkleinerung der Losgröße und Verkürzung der Rüstzeiten

Um die erforderliche Flexibilität an den einzelnen Fertigungsstufen zu erreichen, muss von der Optimierung der Losgrößen Abstand genommen werden. Andernfalls ist es nicht möglich, die benötigten Teile nur in der benötigten Menge zum geforderten Zeitpunkt herzustellen. Der Kurvenverlauf der Gesamtkosten ist bei der 'optimalen Losgröße' relativ flach, so dass mit nur geringen Mehrkosten die Losgröße deutlich reduziert werden kann. Se Abbildung 3)

Letztlich muss aber auch daran gearbeitet werden, die Umrüstzeiten zu optimieren. So ist es zum Beispiel Toyota gelungen, in seinem Hauptwerk die Zeit für Umrüstungen von 2-3 Stunden in den 1940er Jahren auf nur 3 Minuten im Jahr 1971 zu reduzieren! ¹⁷

3.4 Auswahl der Regelkreise

Hat man die Kanban-fähigen Teile identifiziert, so müssen als nächstes die Regelkreise festgelegt werden, welche mit dem Kanban-System gesteuert werden sollen. Dazu sollten zuerst von den betreffenden Abläufen Material- und Informationsflussdiagramme erstellt werden und die Prozessabläufe dargestellt werden. Hierbei kann

¹¹vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.29

¹²vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.27

 $^{^{13}}$ vgl. [Takeda, H. (2012)] S.7

¹⁴vgl. [Takeda, H. (2012)] S.68 f.

¹⁵vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.37

¹⁶eigene Darstellung

¹⁷vgl. [Ohno, T. (2013)] S.32f




Abbildung 3: Kosten bei Verkleinerung der Losgröße¹⁶

bereits versucht werden, Optimierungsmöglichkeiten zu realisieren ¹⁸. Schliesslich werden die am besten geeigneten Prozesse für die Kanban-Steuerung ausgewählt, incl. Produzent und Verbraucher der Teile und ggf. der Zwischenlager.

3.5 Ermittlung der Kanban-Größen

Für die Kanban-Steuerung sind diese Kennzahlen relevant: Losgröße, Wiederbeschaffungszeit, Sicherheitsbestand, Maximalbestand, Kanban-Standardmenge und Kanban-Anzahl. 19

Wie bereits erwähnt sollte die **Losgröße** soweit wie möglich reduziert werden. Die positiven Effekte daraus sind höhere Flexibilität, geringere Lagerhaltungskosten, bessere Kundenorientierung, geringeres Abschreibungsrisiko, Vorteile beim Handling und Motivation der Mitarbeiter durch abwechslungsreichere Tätigkeit.²⁰

Für die Wiederbeschaffungszeit kann man die Erfahrungswerte mit den vorgelagerten Fertigungsstufen heranziehen. Falls die Teile extern eingekauft werden, so muss mit dem Lieferanten eine realistische Wiederbeschaffungszeit vereinbart werden.

Der **Sicherheitsbestand** muss die Versorgung mit Teilen während der Wiederbeschaffungszeit ermöglichen.

¹⁸vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.35

¹⁹vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.36

²⁰[Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.36

$$SBZ = DV * (WBZ + SZ)$$

SB=Sicherheitsbestand

DV=Durchschnittsverbrauch pro Zeiteinheit

WBZ=Wiederbeschaffungszeit (in Zeiteinheiten)

SZ=Sicherheitszuschlag (in Zeiteinheiten)

Der Sicherheitszuschlag soll unvorhergesehene Bedarfsschwankungen oder Lieferprobleme ausgleichen und sollte möglichst niedrig gewählt werden.

Die **Maximale Bestandsmenge** gibt an, wie viele Teile maximal im jeweiligen Kanban-Kreis vorhanden sein können.²¹

$$MB = WBZ * DV + BM + SB$$

MB=Maximale Bestandsmenge

WBZ=Wiederbeschaffungszeit (in Zeiteinheiten)

DV=Durchschnittsverbrauch pro Zeiteinheit

BM=Bestellmenge bzw. Losgröße

SB=Sicherheitsbestand

Die Maximale Bestandsmenge sollte auch so weit wie möglich reduziert werden, da der Wert die Durchlaufzeit und das Umlaufvermögen beeinflußt.

Die Kanban-Standardmenge ist die Menge, die duch ein Kanban angefordert wird. Sie sollte am besten einem vollen Behälter entsprechen und sich an der Losgröße orientieren. Sollte die Losgröße grösser sein, z.B. weil bei einem Lieferanten immer eine bestimmte Mindestmenge angefordert werden muss, so werden die Kanban gesammelt, bis die Losgröße erreicht ist.

Die Anzahl der Kanban ergibt sich aus den anderen Größen:²²

$$AK = (DV * WBZ + (1 + SF)) / SM$$

AK=Anzahl Kanban

DV=Durchschnittsverbrauch pro Zeiteinheit

WBZ=Wiederbeschaffungszeit (in Zeiteinheiten)

SF = Sicherheitsfaktor

SM = Standardmenge

Auch diese Kennzahl sollte möglichst klein gehalten werden. Sind zu viele Kanban-Karten im Umlauf so werden die Schwachstellen im Produktions-System durch zu hohe Lagerbestände überdeckt.

Nach Einführung des Kanban-Systems sollten im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP bzw. Kaizen) durch den Kanban-Verantwortlicher die Kanban-

²¹vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.38

²²vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.39

Größen regelmäßig geprüft und korrigiert werden.

3.6 Auswahl der Kanban-Hilfsmittel

Die Kanban-Karten sind der eigentliche Namensgeber des Kanban-Systems und dienen der einfachen Informationsübertragung. Jede Karte muss dazu mindestens diese Angaben enthalten: Verbraucher, Lieferant, Artikelbezeichnung, Artikelnummer, Angaben zum Behältnis und Mengenangaben (s. Abbildung 1). Zur erleichterten Datenerfassung kann auch ein Strich- oder QR-Code aufgedruckt sein. Auch eine automatisierte und berührungslose Datenerfassung mittels Funketiketten (RFID) wird heute praktiziert. Sind weitere Angaben für einen sicheren und zuverlässigen Ablauf erforderlich, so sollten diese auch aufgenommen werden. Es gibt Produktions-Kanban, die das Signal zur Produktion von Teilen geben, und Transport-Kanban welche das Signal zum Transport von Teilen geben. Je nach den Gegebenheiten im Betrieb können diese auch kombiniert werden. Es gilt des Prinzip 'So einfach wie möglich.'

Eine Kanban-Tafel hilft, die Übersichtlichkeit und Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Hier werden die Karten der leeren Behälter gesammelt und in Spalten oder Zeilen angeordnet. Auf der Kanban-Tafel gibt es grüne, gelbe und rote Bereiche, so dass auf einen Blick erkennbar ist, wann neue Teile gefertigt werden müssen. (roter Bereich). Im gelben Bereich kann der Verantwortliche selber entscheiden, ob er schon neue Teile produziert oder noch abwartet.

Die Behälter dienen dem Transport und der Lagerung der Teile, idealerweise kann für beides der gleiche Behälter verwendet werden, so dass die Teile nicht umgefüllt werden müssen. Behälter sollten zweckmäßig sein und orientieren sich an den Gegebenheiten vor Ort und den Eigenschaften der Teile, die Anzahl der Teile pro Behälter sollte der Losgröße entsprechen. Für kleine C-Teile eignen sich kleine Plastik-Boxen, für größere Teile können Eurogitterboxen oder Transportwägen verwendet werden. Behälter können auch gleichzeitig als Signal verwendet werden und somit die Kanban-Karten ersetzen: ein leerer Behälter ist ein Signal zur Produktion neuer Teile und muss von der Quelle unbedingt wieder in der vereinbarten Zeit mit neuen Teilen befüllt werden.

Auch Europaletten können als 'Behälter' im Sinne von Kanban verwendet werden, z.B. für grössere und schwere Teile. Bei der Verwendung von Paletten können Stellflächen (des Zwischenlagers beim Verbraucher) als Signale dienen: ist nur noch eine Stellfläche mit einer Palette belegt, so muss nachgeliefert werden, sind alle Stellflä-

²³vgl. [Weber, R. (2014)] S.100

²⁴vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.41

²⁵vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.40

chen belegt, darf nicht weiter produziert werden, dazwischen befindet sich der 'gelbe Bereich'.

3.7 Erfassung von Daten

Die Erfassung und Auswertung von betrieblichen Daten ist in der Regel unerlässlich. Die dienen zur Kontrolle der Fertigung, Erstellung von Metriken und als Eingabedaten für das betriebliche EDV-System. Als sinnvoll für die Datenerfassung haben sich Barcode-Lesegeräte und RFID-Systeme erwiesen. ²⁶ Auf diese Weise können zusätzliche Papiere und Fehler durch Fehleingaben vermieden werden. Die Lesegeräte können dann direkt mit den EDV-Systemen des Betriebes oder des Lieferanten verbunden werden. Moderne ERP-Systeme wie z.B. von SAP unterstützen Kanban bereits direkt.²⁷

4 Kaizen: kontinuierliche Verbesserung

Ein wichtiger Aspekt von JIT-Produktion mit Kanban ist, dass das ganze System stetig verbessert werden kann und soll. Diesen Prinzip wird Kaizen (改善) genannt, was so viel heisst wie Veränderung zum Besseren, heute auch bekannt unter dem Begriff kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP). Jeder Mitarbeiter ist daher angehalten, permanent auf Optimierungspotential zu achten und Verbesserungsvorschläge zu machen. Dies ist auch Ausdruck einer typisch japanischen Sichtweise: Der Einzelne ist Teil des Ganzen. Hat man eine Verbesserung erreicht, so wird diese zum neuen Standard gemacht und im gesamten Unternehmen eingeführt.

Ein Mittel für Verbesserung ist die Anzahl der Kanban-Karten. Man beginnt daher bei Einführung von Kanban mit einer grösserer Anzahl von Kanban-Karten, und reduziert diese dann schrittweise. So werden irgendwann unweigerlich Probleme in der JIT-Fertigung sichtbar, die nicht mehr mit hohen Lagerbeständen überdeckt werden können.

Jeder soll auch sofort Störungen und Fehler melden. Bei Toyoto geht das so weit, das jeder Arbeiter jederzeit das gesamte Band anhalten kann. Denn je früher ein Fehler entdeckt und behoben wird, um so weniger kostet es.

Beim TPS wird Wert darauf gelegt, der wirklichen Ursache eines Fehlers auf den Grund zu gehen. Daher soll man 5 mal nach dem 'Warum' fragen, um das eigentliche Problem zu finden und zu beheben. ²⁸

Ein Fehler wird dabei nicht als etwas Schlechtes angesehen, sondern als eine Möglichkeit es besser zu machen - Fehler sollten immer zu Verbesserungen führen.

²⁶vgl. [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] S.59

²⁷vgl. [Weber, R. (2014)] S.100

²⁸vgl. [Taiichi Ohno, Toyota Global Site, 2006]

5 Risiken von Just-in-Time

Auch bei der JIT-Produktion kann es natürlich zu unvorhersehbaren Störung durch äußere Einflüsse kommen. Durch Unwetter, Naturkatastrophen, Unfälle oder oder Streiks kann es zu verzögerter oder komplett ausfallenden Lieferungen durch externe Lieferanten kommen. Auch interne Ereignisse wie z.B. Betriebsunfälle können die Fertigung erheblich beeinträchtigen. Derartige Störungen müssen im Sinne von Kaizen ein entsprechend verbessertes Risiko-Management zur Folge haben.

Der Ausfall eines Lieferanten könnte z.B. zur Folge haben, dass künftig ein zweiter Lieferant für das gleiche Material eingebunden wird, mit der vertraglichen Vereinbarung, bei Bedarf die Lieferungen kurzfristig erhöhen zu können.

Sollte es durch einen großen Vulkanausbruch zu einem kompletten Ausfall der Frachtflüge kommen und wichtige Teile so nicht mehr geliefert werden können, dann könnte
eine Folge des Risikomanagements sein, daß künfig bei wichtigen Teilen ein alternativer Transportweg via Strasse oder Schiene möglich ist.

Ein weitere Gefahr besteht darin, dass die JIT-Produktion nicht richtig umgesetzt wird, wobei auch schon Kleinigkeiten entscheidend sein können. Grundsätzlich empfielt es sich daher vor allem in der Einführungsphase, den Rat von externen Experten einzuholen, welche bereits viel Erfahrung mit Kanban und JIT haben, und so die Fehler erkennen können.

6 Fazit und Ausblick

Kanban ist

Literatur

- [Geiger, G., Hering, E., Kummer, R. (2011)] Kanban, 3. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, 2011
- [Ohno, T. (2013)] Das Toyota-Produktionssystem, 3. Auflage, Campus-Verlag, Frankfurt, 2013
- [Takeda, H. (2012)] Das synchrone Produktionssystem: Just-in-time für das ganze Unternehmen, 7. Auflage, Vahlen-Verlag, München, 2012
- [Weber, R. (2014)] Kanban-Einführung, 8. Auflage, expert-Verlag, Renningen, 2014 Internetquellen:
- [Taiichi Ohno, Toyota Global Site, 2006] Ask 'why' five times about every matter. URL: http://www.toyota-global.com/company/toyota_traditions/quality/mar apr 2006.html, Abruf am 9.5.2016
- [The Economist, 2009] Taiichi Ohno URL: http://www.economist.com/node/ 13941150, Abruf am 9.5.2016

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hoch geladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

München, 15. Mai 2016

Oliver Kurmis